E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420

LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVADO — **Numeração: 00002105**

STRALISHD 570S38TN - IVECO

[redacted]

Vistoriador: Anderson Freitas	*Data Impressão: 11/05/2026 12:18*	Data Vistoria: 12/11/2025 13:22

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**	CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.**

Complemento: **PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353**

Vistoria Veicular:

OSA: **2199**

Modelo: **STRALISHD 570S38TN - IVECO**		Ano Fab / Modelo: **2007/2007**	Categoria: **Passeio e Utilitário**
Local armazenamento: **ARMAZÉM DA POLICIA FEDERAL / SÃO PAULO-SP**	Tipo Veículo: **Veículos**		
Placa: [redacted]	UF/Cidade Placa: **SP/SALTO-SP**		
Nr Motor: **F3BE06815003422**	Nr Motor BIN: **F3BE06815003422**	Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**	
Nr Chassi: **93ZS2MRH078705079**	Nr Chassi BIN: **93ZS2MRH078705079**	Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:		
Combustível: **Diesel**	Combustível BIN: **Diesel**		
Cor: **Branca**	Cor BIN: **Branca**		

Tem KIT GNV: **Não**

Órgão Apreensor:**Policia Federal**

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD — Responsável:

Observação:

.



CHASSI



FRENTE



PLACA

CHECKLIST

ID Vistoria: 00002105 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 11/05/2026 12:18*

Nr Motor: F3BE06815003422 **Nr Chassi: 93ZS2MRH078705079**

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- **OK**
- **ATENÇÃO**
- **APROVADO COM APONTAMENTO**
- **APRESENTA PROBLEMA**

CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	OK	**Parachoque Traseiro:**	OK
Farol Direito: Observação:FAROL DE MILHA ESTA COM TRINCO	OK	**Farol Esquerdo:** Observação:FAROL DE MILHA ESTA COM TRINCO	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	**Capô:**	OK
Teto:	OK	**Retrovisor Lado Direito:**	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	**Porta Dianteira Direita:**	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	**Vidro Da Porta Dianteira Direita:**	OK
Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK	**Lanterna Traseira Direita:**	OK
Lanterna Traseira Esquerda:	OK	**Bancos Dianteiros:**	Avariado
Bancos Traseiros:	Avariado	**Forração Do Teto:**	OK
Forração Interna:	Faltando	**Pedais:**	OK
Volante:	OK	**Alavanca da Marcha:**	OK
Painel de Instrumentos:	OK	**Pneus Dianteiros:**	OK
Pneus Traseiros:	OK	**Rodas Traseiras:**	OK
Rodas Dianteiras:	OK		



Farol Direito:
OK
Observação:FAROL DE MILHA ESTA COM TRINCO



Farol Esquerdo:
OK
Observação:FAROL DE MILHA ESTA COM TRINCO

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002105 **Placa: [redacted]** *Data Impressão: 11/05/2026 12:18*

Nr Motor: F3BE06815003422 **Nr Chassi: 93ZS2MRH078705079**

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL | 2 - BIN FEDERAL

- **Bin Estadual - Restrições**
- **Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo**
- **Bin Estadual - Restrições do Proprietário**
- **Bin Federal - Atenção para as Restrições**
- **SENATRAN - Restrições**
- **Multas Federais**

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	**Tipo**	CAMINHAO TRATOR
Placa	[redacted]	**Renavam**	00936689609
Chassi	93ZS2MRH078705079	**Situação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	F3BE06815003422	**Categoria**	ALUGUEL
Marca	IVECO	**Modelo**	STRALISHD 570S38TN
Ano Fab.	2007	**Ano Mod.**	2007
Cor	BRANCA	**Combustível**	DIESEL
UF	SP	**Município**	SALTO-SP
Espécie	TRACAO	**Potência**	380
Procedência Veículo	NACIONAL	**Carroceria**	INEXISTENTE
Capacidade Carga	1480	**Capacidade Passageiros**	2
Nr Eixos	3	**PBT**	2300
CMT	6000		

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	**Data Inclusao Venda**	NÃO INFORMADO

Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R$ 4.144,46	**Débito DPVAT**	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R$ 167,74	**Débito Multas**	EXISTEM MULTAS: R$ 1.532,20
Valor Débito IPVA	4.144,46	**Valor Débito Licenc**	167,74
Valor Débito Multa	1.532,20		

*ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.*

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0**********	**Proprietário**	M******* J**** S**** S****

Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	**Restrição Financeira**	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	**Restrição RENAJUD**	NADA CONSTA

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	**Situação**	EM CIRCULACAO
Placa	[redacted]	**Renavam**	00936689609
Chassi	93ZS2MRH078705079	**Remarcação Chassi**	NORMAL

Nr Motor	F3BE06815003422	**Município**	SALTO
UF	SP	**Tipo**	CAMINHAO TRATOR
Categoria	TRACAO	**Marca Modelo**	IVECO/IVECO/STRALISHD 570S38TN
Ano Fab	2007	**Ano Mod**	2007
Procedência Veículo	NACIONAL	**Nr Carroceria**	INEXISTENTE
Nr Eixos	3	**Combustível**	DIESEL
Cor	BRANCA	**Potência**	380
Capacidade Passageiros	2	**CMT**	6000
CPF/CNPJ Faturado	01844555000263	**CPF/CNPJ Proprietário**	0**********

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	**Restrição 1**	POSSUI RENAINF
Restrição Judicial	NADA CONSTA	**Restrição RFB**	NADA CONSTA

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA

Débitos / Multas

Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br.

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002105 **Placa: [redacted]** *Data Impressão: 11/05/2026 12:18*

Nr Motor: F3BE06815003422 **Nr Chassi: 93ZS2MRH078705079**


CHASSI


FRENTE


MOTOR


DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQ


PNEU DIANTEIRO ESQUERDO


LATERAL ESQUERDA


COLUNA TRASEIRA ESQ


PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04





ADICIONAL 05	ADICIONAL 06

ID Vistoria: 00002105 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 11/05/2026 12:18*

Nr Motor: F3BE06815003422 **Nr Chassi: 93ZS2MRH078705079**

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R$ 47.200,00** Valor FIPE: **R$ 0,00**

Depreciação (%): **40,00%** Valor Depreciado: **R$ 28.320,00**

Totais:

Sub-Total: **28.320,00** Depreciação Forçada(%): **0,00%** Valor Final Avaliado: **R$ 28.320,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: ____/____/_____