



### LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

**CONSERVADO**

Numeração: 00001828

**CB 650R - HONDA**



Vistoriador: Anderson Freitas

Data Impressão: 25/06/2026 16:45

Data Vistoria: 20/10/2025 16:11

#### Ciente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**

CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

#### Local de atendimento:

Endereço: **AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.**

Complemento: **PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353**

#### Vistoria Veicular:

OSA: **2138**

Modelo: **CB 650R - HONDA**

Ano Fab / Modelo: **2024/2024**

Categoria: **Passeio e Utilitário**

Local armazenamento: **ARMAZÉM DA POLICIA FEDERAL / SÃO PAULO-SP**

Tipo Veículo: **Veículos**

Placa: **TMI4A78**

UF/Cidade Placa:  
**SP/SAO PAULO-SP**

Nr Motor: **RH06E0R003231**

Nr Motor BIN:  
**RH06E0R003231**

Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**

Nr Chassi: **9C2RH0600RR003224**

Nr Chassi BIN:  
**9C2RH0600RR003224**

Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: **Laranja**

Tem KIT GNV: **Não**

Órgão Apreensor: **Polícia Federal**

#### Leilão:

Leilão: **Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**

Responsável:

#### Observação:



CHASSI



FRENTE



# CHECKLIST

ID Vistoria: 00001828

Placa: TMI4A78

Data Impressão: 25/06/2026 16:45

Nr Motor: RH06E0R003231

Nr Chassi: 9C2RH0600RR003224

## LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO




APRESENTA PROBLEMA



## CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

### ANALISE DA ESTRUTURA

PINTURA TANQUE:	✓ OK	CARENAGEM DA LATERAL DIREITA:	✓ OK
CARENAGEM DA LATERAL ESQUERDA:	✓ OK	CARENAGEM DA RABETA:	✓ OK
PARALAMA DIANTEIRO:	✓ OK	PARALAMA TRASEIRO:	✓ OK
PAINEL:	✓ OK	CARENAGEM DO PAINEL:	✓ OK
BLOCO OPTICO:	✓ OK	ARO/RODA DIANTEIRO:	✓ OK
ARO/RODA TRASEIRO:	✓ OK	PNEU DIANTEIRO:	⚠ AVARIADO
PNEU TRASEIRO:	✓ OK	FREIO DIANTEIRO:	✓ OK
FREIO TRASEIRO:	✓ OK	MANETE DE FREIO:	✓ OK
MANETE DE EMBREAGEM:	⚠ AVARIADO	LUVA DO GUIDÃO: Observação:RALADO	✓ OK
RETROVISOR ESQUERDO:	⚠ AVARIADO	RETROVISOR DIREITO:	✓ OK
CAPA BANCO:	✓ OK	ESTRIBO:	✓ OK
PEDALEIRA DE PARTIDA:	✓ OK	PROTETOR DE ESCAPE:	✓ OK
ESTADO GERAL DA MOTOCICLETA:	✓ OK		



MANETE DE EMBREAGEM:  
⚠ AVARIADO



RETROVISOR ESQUERDO:  
⚠ AVARIADO



# CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001828

Placa: TMI4A78

Data Impressão: 25/06/2026 16:45

Nr Motor: RH06E0R003231

Nr Chassi: 9C2RH0600RR003224

## Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL

3 - FIPE

! Bin Estadual - Atenção para as Restrições

! Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo

✓ Bin Estadual - Restrições do Proprietário

! Bin Federal - Atenção para as Restrições

✓ SENATRAN - Restrições

✓ FIPE

✓ Multas Federais

## BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	MOTOCICLETA
Placa	TMI4A78	Renavam	01426965335
Chassi	9C2RH0600RR003224	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	RH06E0R003231	Categoria	PARTICULAR
Marca	HONDA	Modelo	CB 650R
Ano Fab.	2024	Ano Mod.	2024
Cor	LARANJA	Combustível	GASOLINA
UF	SP	Município	SAO PAULO-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	649
Capacidade Passageiros	2	PBT	37

## Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda NÃO INFORMADO

Data Inclusao Venda NÃO INFORMADO

## Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 469,50
Valor Débito Multa	469,50		

ATENÇÃO: \*Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.

## Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario 2\*\*\*\*\*

Proprietário S\*\*\*\* M\*\*\*\* S\*\*\*\* S\*\*\*\*

## Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	OUTRAS RESTRICOES: ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição 2	OUTRAS RESTRICOES: RENAINF	Restrição Financeira	CONSTA RESTRIÇÃO FINANCEIRA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA

## BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	TMI4A78	Renavam	01426965335
Chassi	9C2RH0600RR003224	Remarcação Chassi	NORMAL

Nr Motor	RH06E0R003231	Município	SAO PAULO
UF	SP	Tipo	MOTOCICLETA
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	HONDA/HONDA/CB 650R
Ano Fab	2024	Ano Mod	2024
Procedência Veículo	NACIONAL	Montagem	COMPLETA
Nr Carroceria	INEXISTENTE	Combustível	GASOLINA
Cilindradas	649	Cor	LARANJA
Capacidade Passageiros	2	CPF/CNPJ Faturado	52834181000155
UF Faturamento	SP	CPF/CNPJ Proprietário	2*****

**BIN FEDERAL - Restrições:**

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	POSSUI RENAINF
Restrição 2	ALIENACAO FIDUCIARIA	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		

**RENAJUD (CORTESIA):**

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

**Débitos / Multas**

\*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.

**FIPE:**

FIPE	Ref	Marca	Modelo	Ano	Combustível	Preço FIPE	Preço Médio
811160-0	10/2025	HONDA	CB 650R	24	G	54.567,00	54.567,00

**FOTOS DO VEÍCULO**

ID Vistoria: 00001828      Placa: TMI4A78      Data Impressão: 25/06/2026 16:45

Nr Motor: RH06E0R003231      Nr Chassi: 9C2RH0600RR003224





LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03




INTERIOR 04




INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04

ID Vistoria: 00001828

Placa: TMI4A78

Data Impressão: 25/06/2026 16:45

Nr Motor: RH06E0R003231

Nr Chassi: 9C2RH0600RR003224

**Vistoria Financeira:**

Valor Avaliado: R\$ 54.989,00

Valor FIPE: R\$ 0,00

Depreciação (%): 20,00%

Valor Depreciado: R\$ 43.991,20

**Totais:**

Sub-Total: 43.991,20

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 43.991,20

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análises estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES \*Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

**Orientações:**

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



\_\_\_\_\_  
E-LEILÕES \*Vistoria  
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_