



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00001836

L200 4X4 GL(NACIONAL) - MITSUBISHI



Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data Impressão: 18/09/2026 08:55

Data Vistoria: 22/10/2025 12:06

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: Rodovia Estadual Emanuel Pinheiro (MT 251), Km 50, ZONA RURAL, CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT/MT. CEP: 78195-000.

Vistoria Veicular:

OSA: 8

Modelo: L200 4X4 GL(NACIONAL) - MITSUBISHI

Ano Fab / Modelo: 2011/2012 Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBio Chapada dos Guimaraes/MT | Sede Veu de Noiva

Tipo Veículo: Veículos

Placa: NUC7944

UF/Cidade Placa: MT/CHAPADA DOS GUIMARAES-MT

Nr Motor: 4D56CR2217

Nr Motor BIN: 4D56CR2217

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 93XPNK740CCB82290

Nr Chassi BIN: 93XPNK740CCB82290

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

--



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001836

Placa: NUC7944

Data Impressão: 18/09/2026 08:55

Nr Motor: 4D56CR2217

Nr Chassi: 93XPNK740CCB82290

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro: Observação:FALTANDO PARTES	Avariado	Parachoque Traseiro:	Avariado
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	OK
Teto:	Avariado	Retrovisor Lado Direito:	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita: Observação:AMASSADA	Avariado
Porta Dianteira Esquerda: Observação:AMASSADA	Avariado	Porta Traseira Direita: Observação:AMASSADA	Avariado
Porta Traseira Esquerda: Observação:AMASSADA	Avariado	Porta Malas: Observação:AMASSADA	Avariado
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	Vidro Traseiro Direito:	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	Lanterna Traseira Esquerda:	OK
Parabrisa Traseiro:	OK	Chave de Rodas:	Faltando
Macaco:	Faltando	Triângulo:	Faltando
Bancos Dianteiros: Observação:RASGADOS	Avariado	Bancos Traseiros:	OK
Forração Do Teto: Observação:RASGADO	Avariado	Forração Interna:	OK
Pedais:	OK	Volante:	OK
Alavanca da Marcha:	OK	Painel de Instrumentos:	OK
Pneus Dianteiros:	Avariado	Pneus Traseiros:	Avariado
Rodas Traseiras:	OK	Estepe:	Faltando
Rodas Dianteiras:	OK	Condição de locomoção:	OK

		
Paracho ❌ Avariado Observação:	Paracho ❌ Avariado	Farol Di ✅ OK
Farol Esquerdo: ✅ OK	Parabrisa Dianteiro: ✅ OK	Capô: ✅ OK

		
Teto: ❌ Avariado	Retrovisor Lado Direito: ✅ OK	Retrovisor Lado Esquerdo: ✅ OK

		
Porta Dianteira Direita: ❌ Avariado Observação:AMASSADA	Porta Dianteira Esquerda: ❌ Avariado Observação:AMASSADA	Porta Traseira Direita: ❌ Avariado Observação:AMASSADA


		
Porta Traseira Esquerda:	Porta Malas:	Vidro Da Porta Dianteira Direita:

**Avariado**


Observação:AMASSADA

**Avariado**


Observação:AMASSADA

**OK****Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:****OK****Vidro Traseiro Esquerdo:****OK****Vidro Traseiro Direito:****OK****Lanterna Traseira Direita:****OK****Lanterna Traseira Esquerda:****OK****Parabrisa Traseiro:****OK****Bancos Dianteiros:****Avariado**

Observação:RASGADOS

**Bancos Traseiros:****OK****Forração Do Teto:****Avariado**

Observação:RASGADO

**Pedais:****OK****Volante:****OK****Alavanca da Marcha:****OK**

**Painel de Instrumentos:**

✔ OK

**Pneus Dianteiros:**

✘ Avariado

**Pneus Traseiros:**

✘ Avariado

**Rodas Traseiras:**

✔ OK

**Rodas Dianteiras:**

✔ OK



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001836

Placa: NUC7944

Data Impressão: 18/09/2026 08:55

Nr Motor: 4D56CR2217

Nr Chassi: 93XPNK740CCB82290

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	NUC7944	Renavam	00346761239
Chassi	93XPNK740CCB82290	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	4D56CR2217	Categoria	OFICIAL
Marca	MITSUBISHI	Modelo	L200 4X4 GL(NACIONAL)
Ano Fab.	2011	Ano Mod.	2012
Cor	BRANCA	Combustível	DIESEL
UF	MT	Município	CHAPADA DOS GUIMARAES-MT
Espécie	ESPECIAL	Potência	141
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	ABERTA/CABINE DUPLA
Cilindradas	2477	Capacidade Carga	108
Capacidade Passageiros	5	Nr Eixos	2
PBT	283	CMT	503



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	I***** C**** M D* C A B*****
-----------------------	--------	--------------	------------------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA

Página 6



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
---------------	-------------	----------	---------------

Placa	NUC7944	Renavam	00346761239
Chassi	93XPNK740CCB82290	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	4D56CR2217	Município	CHAPADA DOS GUIMARAES
UF	MT	Tipo	CAMINHONETE
Categoria	ESPECIAL	Marca Modelo	MMC/MMC/L200 4X4 GL
Ano Fab	2011	Ano Mod	2012
Procedência Veículo	NACIONAL	Montagem	COMPLETA
Nr Carroceria	ABER C.DUP	Nr Eixos	2
Combustível	DIESEL	Cilindradas	2477
Cor	BRANCA	Potência	141
Capacidade Passageiros	5	CMT	503
CPF/CNPJ Faturado	54305743001170	UF Faturamento	GO
CPF/CNPJ Proprietário	0*****		

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001836	Placa: NUC7944	Data Impressão: 18/09/2026 08:55
Nr Motor: 4D56CR2217	Nr Chassi: 93XPNK740CCB82290	



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA




TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



ADICIONAL 06



ADICIONAL 07

ID Vistoria: 00001836

Placa: NUC7944

Data Impressão: 18/09/2026 08:55

Nr Motor: 4D56CR2217

Nr Chassi: 93XPNK740CCB82290

Página 9

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 36.400,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **80,00%**Valor Depreciado: **R\$ 7.280,00****Totais:**Sub-Total: **7.280,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 7.280,00**


A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data: __/__/____