



E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP:
45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR



SUCATA INSERVÍVEL (Reciclagem)

Numeração: 00001838



XR 200R(NACIONAL) - HONDA



Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data Impressão: 14/01/2026 17:37

Data Vistoria: 22/10/2025 12:37

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: Rodovia Estadual Emanuel Pinheiro (MT 251), Km 50, ZONA RURAL, CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT/MT. CEP: 78195-000.

Vistoria Veicular:

OSA: 6

Modelo: XR 200R(NACIONAL) - HONDA

Ano Fab / Modelo: 2001/2001

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBio Chapada dos
Guimarães/MT | Sede Veu de Noiva

Tipo Veículo: Veículos

Placa: JZF5044

UF/Cidade Placa:
MT/CUIABA-MT

Nr Motor: SEM MOTOR

Nr Motor BIN:
MD28E1019920

Condições Motor: VEÍCULO SEM MOTOR

Nr Chassi: 9C2MD28001R019920

Nr Chassi BIN:
9C2MD28001R019920

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos
padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

--



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001838

Placa: JZF5044

Data Impressão: 14/01/2026 17:37

Nr Motor: SEM MOTOR

Nr Chassi: 9C2MD28001R019920

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

ANALISE DA ESTRUTURA

PINTURA TANQUE:	N/OK	CARENAGEM DA LATERAL DIREITA:	N/OK
CARENAGEM DA LATERAL ESQUERDA:	N/OK	CARENAGEM DA RABETA:	N/OK
PARALAMA DIANTEIRO:	N/OK	PARALAMA TRASEIRO:	N/OK
PAINEL:	AVARIADO	CARENAGEM DO PAINEL:	AVARIADO
BLOCO OPTICO:	AVARIADO	ARO/RODA DIANTEIRO:	AVARIADO
PNEU DIANTEIRO:	AVARIADO	PNEU TRASEIRO:	N/OK
FREIO DIANTEIRO:	N/OK	FREIO TRASEIRO:	N/OK
MANETE DE FREIO:	N/OK	MANETE DE EMBREAGEM:	N/OK
LUVA DO GUIDÃO:	N/OK	RETROVISOR ESQUERDO:	N/OK
RETROVISOR DIREITO:	N/OK	CAPA BANCO:	AVARIADO
ESTRIBO:	N/OK	PEDALEIRA DE PARTIDA:	N/OK
PROTETOR DE ESCAPE:	N/OK	ESTADO GERAL DA MOTOCICLETA:	N/OK

ACESSORIOS

BUZINA:	N/OK	SETA ESQUERDA:	N/OK
SETA DIREITA:	N/OK	MEIA LUZ TRASEIRA:	N/OK
LUZ DE FREIO:	N/OK	FAROL DIANTEIRO BAIXO:	N/OK
FAROL DIANTEIRO ALTA:	N/OK		



PARALAMA TRASEIRO:

N/OK



CARENAGEM DO PAINEL:

AVARIADO



BLOCO OPTICO:

AVARIADO



ARO/RODA DIANTEIRO:

AVARIADO



PNEU DIANTEIRO:

AVARIADO



CAPA BANCO:

AVARIADO



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001838

Placa: JZF5044

Data Impressão: 14/01/2026 17:37

Nr Motor: SEM MOTOR

Nr Chassi: 9C2MD28001R019920

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN FEDERAL



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	MOTOCICLETA
Placa	JZF5044	Renavam	00771778945
Chassi	9C2MD28001R019920	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	MD28E1019920	Categoria	OFICIAL
Marca	HONDA	Modelo	XR 200R(NACIONAL)
Ano Fab.	2001	Ano Mod.	2001
Cor	BRANCA	Combustível	GASOLINA
UF	MT	Município	CUIABA-MT
Espécie	PASSAGEIRO	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	NENHUMA	Cilindradas	196
Capacidade Passageiros	2		



Comunicação de Venda



Indicador Comun. Venda NÃO INFORMADO

Data Inclusao Venda

NÃO INFORMADO



Débitos e Multas:



Déb IPVA NAO EXISTE DEBITO DE IPVA

Débito DPVAT

NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT

Déb Licenc

EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$

Débito Multas

NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS

749,34

Valor Débito Licenc

749,34

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:



CPF CNPJ Proprietario 0*****

Proprietário

I**** I*** B*** D* M*** A*****



Restrições:



Situação do veículo EM CIRCULACAO

Restrição 1

OUTRAS RESTRICOES: MOTOR NR.

MD28E1019920

Restrição Financeira

NADA CONSTA

Restrição Furto

NADA CONSTA

Restrição RENAJUD

NADA CONSTA



BIN FEDERAL

Tipo Consulta

BIN FEDERAL

Situação

EM CIRCULACAO

Placa	JZF5044	Renavam	00771778945
Chassi	9C2MD28001R019920	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	MD28E1019920	Município	CUIABA
UF	MT	Tipo	MOTOCICLETA
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	HONDA/HONDA/XR 200R
Ano Fab	2001	Ano Mod	2001
Procedência Veículo	NACIONAL	Montagem	COMPLETA
Nr Carroceria	INEXISTENTE	Combustível	GASOLINA
Cilindradas	196	Cor	BRANCA
Capacidade Passageiros	2	CPF/CNPJ Faturado	03160833000108
UF Faturamento	MT	CPF/CNPJ Proprietário	0*****



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	MOTOR NR. MD28E1019920
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição RFB	NADA CONSTA



RENAJD (CORTESIA):

RENAJD	NADA CONSTA
--------	-------------



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001838

Placa: JZF5044

Data Impressão: 14/01/2026 17:37

Nr Motor: SEM MOTOR

Nr Chassi: 9C2MD28001R019920



IDENTIFICAÇÃO LOTE




CHASSI



FRENTE




TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



ID Vistoria: 00001838

Placa: JZF5044

Data Impressão: 14/01/2026 17:37

Nr Motor: SEM MOTOR

Nr Chassi: 9C2MD28001R019920


Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 50,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 50,00****Totais:**Sub-Total: **50,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 50,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria

Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data: ____/____/____