



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00001839

S10 TORNADO D 4X4 - CHEVROLET



Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data Impressão: 14/01/2026 17:38

Data Vistoria: 22/10/2025 12:52

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: Rodovia Estadual Emanuel Pinheiro (MT 251), Km 50, ZONA RURAL, CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT/MT. CEP: 78195-000.

Vistoria Veicular:

OSA: 13

Modelo: S10 TORNADO D 4X4 - CHEVROLET

Ano Fab / Modelo: 2008/2009

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBio Chapada dos
Guimarães/MT | Sede Vêu de Noiva

Tipo Veículo: Veículos

Placa: Aqv4513

UF/Cidade Placa:
DF/BRASILIA-DF

Nr Motor: M1A333826

Nr Motor BIN:
M1A333826

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de
fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BG138TJ09C426154

Nr Chassi BIN:
9BG138TJ09C426154

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões
originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:
K8CFM07682

Combustível:

Combustível BIN:

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

CARRO CAPOTADO, TETO AFUNDADO, PORTAS AMASSADAS, DIVERSAS PECAS DE SUCATA DE OUTROS VEICULOS



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001839

Placa: AQV4513

Data Impressão: 14/01/2026 17:38

Nr Motor: M1A333826

Nr Chassi: 9BG138TJ09C426154

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro: Observação: QUEBRADO	Avariado	Paracheque Traseiro: Observação: AMASSADO	Avariado
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	Faltando	Capô:	Avariado
Teto:	Avariado	Retrovisor Lado Direito:	Faltando
Retrovisor Lado Esquerdo:	Faltando	Porta Dianteira Direita:	Avariado
Porta Dianteira Esquerda:	Avariado	Porta Traseira Direita:	Avariado
Porta Traseira Esquerda:	Avariado	Porta Malas:	Avariado
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	Faltando	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	Faltando
Vidro Traseiro Esquerdo:	Faltando	Vidro Traseiro Direito:	OK
Lanterna Traseira Direita:	Avariado	Lanterna Traseira Esquerda:	Faltando
Parabrisa Traseiro:	Faltando	Chave de Rodas:	Faltando
Macaco:	Faltando	Triângulo:	Faltando
Bancos Dianteiros:	Avariado	Bancos Traseiros:	OK
Forração Do Teto:	Avariado	Forração Interna:	Faltando
Pedais:	OK	Volante:	OK
Alavanca da Marcha:	OK	Painel de Instrumentos:	Avariado
Pneus Dianteiros:	OK	Pneus Traseiros:	OK
Rodas Traseiras: Observação: TROCADAS	Avariado	Estepe:	Faltando
Rodas Dianteiras: Observação: TROCADAS	Avariado	Condição de locomoção:	NÃO
Veículo Blindado:	NÃO		



Paracheque Dianteiro:
 Avariado
Observação: QUEBRADO



Paracheque Traseiro:
 Avariado
Observação: AMASSADO



Farol Direito:
 OK



Farol Esquerdo:



Capô:



Teto:

✓ OK

⊘ Avariado

⊘ Avariado



Porta Dianteira Direita:

⊘ Avariado



Porta Dianteira Esquerda:

⊘ Avariado



Porta Traseira Direita:

⊘ Avariado




Porta Traseira Esquerda:

⊘ Avariado



Porta Malas:

⊘ Avariado



Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:

⚠ Faltando



Vidro Traseiro Direito:

✓ OK




Lanterna Traseira Direita:

⊘ Avariado



Bancos Dianteiros:

⊘ Avariado



Bancos Traseiros:

✓ OK



Forração Do Teto:

⊘ Avariado



Pedais:

✓ OK



Volante
✓ OK




Alavanc
✓ OK




Fainel d
✗ Avariado



Pneus Dianteiros:
✓ OK



Pneus Traseiros:
✓ OK



Rodas Traseiras:
✗ Avariado
Observação: TROCADAS



Rodas Dianteiras:
✗ Avariado
Observação: TROCADAS



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001839

Placa: AQV4513

Data Impressão: 14/01/2026 17:38

Nr Motor: M1A333826

Nr Chassi: 9BG138TJ09C426154

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	AQV4513	Renavam	00115079653
Chassi	9BG138TJ09C426154	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	M1A333826	Nr Caixa Câmbio	K8CFM07682
Categoria	OFICIAL	Marca	CHEVROLET
Modelo	S10 TORNADO D 4X4	Ano Fab.	2008
Ano Mod.	2009	Cor	BRANCA
Combustível	DIESEL	UF	DF
Município	BRASILIA-DF	Espécie	ESPECIAL
Potência	140	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	ABER C.DUP	Cilindradas	2800
Capacidade Carga	100	Capacidade Passageiros	5
Terceiro Eixo	655487F01269	PBT	290
CMT	370		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 649,06	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito Licenc	649,06		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	AQV4513	Renavam	00115079653
Chassi	9BG138TJ09C426154	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	M1A333826	Caixa Câmbio	K8CFM07682
Município	BRASILIA	UF	DF
Tipo	CAMINHONETE	Categoria	ESPECIAL
Marca Modelo	GM/GM/S10 TORNADO D 4X4	Ano Fab	2008

Ano Mod	2009	Procedência Veículo	NACIONAL
Montagem	COMPLETA	Nr Carroceria	426154
Nr Eixo Traseiro	655487F01269	Combustível	DIESEL
Cilindradas	2800	Cor	BRANCA
Potência	140	Capacidade Passageiros	5
CMT	370	CPF/CNPJ Faturado	59275792000826
UF Faturamento	SP		


BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		


RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------


Débitos / Multas

**Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.*

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001839	Placa: AQV4513	Data Impressão: 14/01/2026 17:38
Nr Motor: M1A333826	Nr Chassi: 9BG138TJ09C426154	





COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR





INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



ADICIONAL 02

INTERIOR 05



ADICIONAL 03

ADICIONAL 01



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



ADICIONAL 06



ADICIONAL 07



ADICIONAL 08

ID Vistoria: 00001839

Placa: AQV4513

Data Impressão: 14/01/2026 17:38

Nr Motor: M1A333826

Nr Chassi: 9BG138TJ09C426154


Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 725,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 725,00****Totais:**Sub-Total: **725,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 725,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data: ____/____/____