



E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA INSERVÍVEL (Reciclagem)

Numeração: 00001841

FRONTIER 4X4 XE(NACIONAL) - NISSAN

Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data Impressão: 13/07/2026 11:25

Data Vistoria: 22/10/2025 12:49

Cliente:

Nome: **Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio**

CPF/CNPJ: **08.829.974/0002-75**

Local de atendimento:

Endereço: **Rodovia Estadual Emanuel Pinheiro (MT 251), Km 50, ZONA RURAL, CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT/MT. CEP: 78195-000.**

Vistoria Veicular:

OSA: 12		
Modelo: FRONTIER 4X4 XE(NACIONAL) - NISSAN		Ano Fab / Modelo: 2002/2003 Categoria: Passeio e Utilitário
Local armazenamento: ICMBio Chapada dos Guimarães/MT Sede Veu de Noiva	Tipo Veículo: Veículos	
Placa: KFB6299	UF/Cidade Placa: MT/SINOP-MT	
Nr Motor: SEM MOTOR	Nr Motor BIN:	Condições Motor: VEÍCULO SEM MOTOR
Nr Chassi: CHASSI OXIDADO	Nr Chassi BIN:	Condições Chassi: CHASSI OXIDADO (Ocorre nas sucatas quando não é possível identificar a numeração)
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:	
Combustível:	Combustível BIN:	

Cor:	Cor BIN: Branca		
------	------------------------	--	--

Tem KIT GNV: **Não**

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)	Responsável: Anderson Lopes de Paula
--	--------------------------------------

Observação:

VEICULO SEM INTERNA, SEM PORTA, COM DIVERSAS PECAS DE SUCATA DE OUTROS VEICULOS



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001841

Placa: KFB6299

Data Impressão: 13/07/2026 11:25

Nr Motor: SEM MOTOR

Nr Chassi: CHASSI OXIDADO

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

OK

ATENÇÃO

APROVADO COM APONTAMENTO


APRESENTA PROBLEMA

CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):


Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	OK	Parachoque Traseiro:	Avariado
Farol Direito:	Avariado	Farol Esquerdo:	Avariado
Parabrisa Dianteiro:	Avariado	Capô:	Avariado
Observação:QUEBRADO		Observação:AMASSADO	
Teto:	OK	Retrovisor Lado Direito:	Faltando
Retrovisor Lado Esquerdo:	Faltando	Porta Dianteira Direita:	Avariado
Porta Dianteira Esquerda:	Faltando	Porta Traseira Direita:	Avariado
Porta Traseira Esquerda:	Avariado	Porta Malas:	Avariado
		Observação:FALTANDO TAMPA TRASEIRA	
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	Faltando
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	Vidro Traseiro Direito:	Faltando
Lanterna Traseira Direita:	Faltando	Lanterna Traseira Esquerda:	Faltando
Parabrisa Traseiro:	Faltando	Chave de Rodas:	Faltando
Macaco:	Faltando	Triângulo:	Faltando
Bancos Dianteiros:	Faltando	Bancos Traseiros:	Faltando
		Observação:FALTANDO PARTES	
Forração Do Teto:	OK	Forração Interna:	Faltando

Pedais:	✔ OK	Volante:	⚠ Faltando
Alavanca da Marcha:	⚠ Faltando	Painel de Instrumentos:	⚠ Faltando
Pneus Dianteiros:	⚠ Faltando	Pneus Traseiros:	⚠ Faltando
Rodas Traseiras:	⚠ Faltando	Estepe:	⚠ Faltando
Rodas Dianteiras:	⚠ Faltando	Condição de locomoção:	⚠ NÃO




Paracheque Dianteiro:
✔ OK



Paracheque Traseiro:
⛔ Avariado




Farol Direito:
⛔ Avariado




Farol Esquerdo:
⛔ Avariado



Parabrisa Dianteiro:
⛔ Avariado
Observação: QUEBRADO



Capô:
⛔ Avariado
Observação: AMASSADO

**Teto:**

✔ OK

**Porta Dianteira Direita:**


✘ Avariado

**Porta Traseira Direita:**


✘ Avariado

**Porta Traseira Esquerda:**

✘ Avariado

**Porta Malas:**

✘ Avariado

Observação: FALTANDO TAMPA TRASEIRA**Vidro Da Porta Dianteira Direita:**

✔ OK

		
		
Vidro Tr ✔ OK	Farabris ⚠ Falta	Bancos Traseiros: ⚠ Faltando <i>Observação:FALTANDO PARTES</i>
Forração Do Teto: ✔ OK	Pedais: ✔ OK	

 FOTOS DO VEÍCULO


ID Vistoria: 00001841

Placa: KFB6299

Data Impressão: 13/07/2026 11:25

Nr Motor: SEM MOTOR

Nr Chassi: CHASSI OXIDADO



IDENTIFICAÇÃO LOTE




FRENTE



TRASEIRA




MOTOR COMPARTIMENTO



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA




TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ




PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ




TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02




INTERIOR 03



INTERIOR 04



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04

ID Vistoria: 00001841

Placa: KFB6299

Data Impressão: 13/07/2026 11:25

Nr Motor: SEM MOTOR

Nr Chassi: CHASSI OXIDADO

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 200,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 200,00****Totais:**Sub-Total: **200,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 200,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:


1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análises estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data: __/__/____