



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00001842

L200 4X4 GL - MITSUBISHI



Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data Impressão: 14/01/2026 17:48

Data Vistoria: 22/10/2025 12:44

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: Rodovia Estadual Emanuel Pinheiro (MT 251), Km 50, ZONA RURAL, CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT/MT. CEP: 78195-000.

Vistoria Veicular:

OSA: 9

Modelo: L200 4X4 GL - MITSUBISHI

Ano Fab / Modelo: 2001/2002

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBio Chapada dos
Guimarães/MT | Sede Veu de Noiva

Tipo Veículo: Veículos

Placa: JZF8724

UF/Cidade Placa:
MT/CUIABA-MT

Nr Motor: 4D56KJ1797

Nr Motor BIN:
4D56KJ1717

Condições Motor: MOTOR DIVERGENTE DO BIN (MOTOR
TROCADO)

Nr Chassi: 93XJNK3402C117829

Nr Chassi BIN:
93XJNK3402C117829

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos
padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

SEM ACESSO A PUXAR BIN DO VEICULO, SUCATA DIVERSAS PECAS DE SUCATA DE OUTROS VEICULOS



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001842

Placa: JZF8724

Data Impressão: 14/01/2026 17:48

Nr Motor: 4D56KJ1797

Nr Chassi: 93XJNK3402C117829

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO




APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro: Observação:QUEBRADO FALTANDO PARTES	Avariado	Paracheque Traseiro: Observação:QUEBRADO FALTANDO PARTES	Avariado
Farol Direito:	Faltando	Farol Esquerdo:	Faltando
Parabrisa Dianteiro: Observação:QUEBRADO	Avariado	Capô:	Avariado
Teto:	OK	Retrovisor Lado Direito:	Faltando
Retrovisor Lado Esquerdo:	Faltando	Porta Dianteira Direita: Observação:AMASSADA	Avariado
Porta Dianteira Esquerda:	Faltando	Porta Traseira Direita: Observação:AMASSADA	Avariado
Porta Traseira Esquerda:	Faltando	Porta Malas: Observação:FALTANDO TAMPA TRASEIRA	Faltando
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	Faltando
Vidro Traseiro Esquerdo:	Faltando	Vidro Traseiro Direito:	OK
Lanterna Traseira Direita:	Faltando	Lanterna Traseira Esquerda:	Faltando
Parabrisa Traseiro:	OK	Chave de Rodas:	Faltando
Macaco:	Faltando	Triângulo:	Faltando
Bancos Dianteiros: Observação:RASGADO	Avariado	Bancos Traseiros: Observação:RASGADO	Avariado
Forração Do Teto:	Avariado	Forração Interna:	Faltando
Pedais:	OK	Volante:	Faltando
Alavanca da Marcha: Observação:FALTANDO PECAS	Avariado	Painel de Instrumentos:	OK
Pneus Dianteiros:	Faltando	Pneus Traseiros:	Faltando
Rodas Traseiras:	Faltando	Estepe:	Faltando
Rodas Dianteiras:	Faltando	Condição de locomoção:	NÃO
Veículo Blindado:	NÃO		



Paracheque Dianteiro:

Avariado

Observação:QUEBRADO FALTANDO PARTES



Paracheque Traseiro:

Avariado

Observação:QUEBRADO FALTANDO PARTES



Farol Direito:

Faltando

Farol Esq: Faltando	Parabrisa: Avariado Observação: AMASSADA	Capô: Avariado Observação: AMASSADA
Teto: OK	Porta Dianteira Direita: Avariado Observação: AMASSADA	Porta Traseira Direita: Avariado Observação: AMASSADA

Porta Malas: Faltando Observação: FALTANDO TAMPA TRASEIRA	Vidro Da Porta Dianteira Direita: OK	Vidro Traseiro Direito: OK

Parabrisa Traseiro: OK	Bancos Dianteiros: Avariado Observação: RASGADO	Bancos Traseiros: Avariado Observação: RASGADO

Forração Do Teto: Avariado	Pedais: OK	Alavanca da Marcha: Avariado Observação: FALTANDO PECAS



Painel de Instrumentos:



OK



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001842

Placa: JZF8724

Data Impressão: 14/01/2026 17:48

Nr Motor: 4D56KJ1797

Nr Chassi: 93XJNK3402C117829

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN FEDERAL



Numeração do MOTOR da BIN FEDERAL consultada difere da numeração do MOTOR da BIN ESTADUAL consultado



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	JZF8724	Renavam	00772066159
Chassi	93XJNK3402C117829	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	4D56KJ1717	Categoria	OFICIAL
Marca	MITSUBISHI	Modelo	L200 4X4 GL
Ano Fab.	2001	Ano Mod.	2002
Cor	BRANCA	Combustível	DIESEL
UF	MT	Município	CUIABA-MT
Espécie	CARGA	Potência	87
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	CAB DUPLA
Cilindradas	2477	Capacidade Carga	1
Capacidade Passageiros	5	Nr Eixos	2
PBT	270	CMT	220



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 749,34	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito Licenc	749,34		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietário	0*****	Proprietário	I*** B*** D* M*** A*****
-----------------------	--------	--------------	--------------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Ocorrência	VEÍCULO SEM OCORRÊNCIA DE FURTO/ROUBO	Placa	JZF8724
Renavam	00772066159	Chassi	93XJNK3402C117829
Remarcação Chassi	Não	Nr Motor	000000000004D56KJ171
Município	CUIABA	UF	MT
Tipo	CAMINHONETE	Categoria	CARGA
Marca Modelo	MMC/L200 4X4 GL	Ano Fab	2001
Ano Mod	2002	Procedência Veículo	NACIONAL
Montagem	NÃO INFORMADO	Nr Carroceria	NÃO INFORMADO
Combustível	DIESEL	Cilindradas	2477
Cor	BRANCA	Potência	87
Capacidade Passageiros	5	CMT	2.2
PTB	2.7	CPF/CNPJ Faturado	74150889000120
UF Faturamento	MT	Última Atualização	02/12/2019
CPF/CNPJ Proprietário	0*****		



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEÍCULO SEM OCORRÊNCIA DE FURTO/ROUBO
Restrição Judicial	NÃO	Comunicação de Venda	NÃO



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NÃO
---------	-----



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO


ID Vistoria: 00001842

Placa: JZF8724

Data Impressão: 14/01/2026 17:48

Nr Motor: 4D56KJ1797

Nr Chassi: 93XJNK3402C117829



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI




FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA




MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR




LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR





ID Vistoria: 00001842	Placa: JZF8724	Data Impressão: 14/01/2026 17:48
Nr Motor: 4D56KJ1797	Nr Chassi: 93XJNK3402C117829	

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 620,00**

Valor FIPE: **R\$ 0,00**

Depreciação (%): **0,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 620,00**

Totais:

Sub-Total: **620,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 620,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES 'Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES 'Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES 'Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES 'Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Sávio Gabriel Lima Paiva

E-LEILÕES *Vistoria

Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data: ____/____/____