



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00001843

L200 4X4 GL - MITSUBISHI



Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data Impressão: 14/01/2026 17:49

Data Vistoria: 22/10/2025 12:42

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: Rodovia Estadual Emanuel Pinheiro (MT 251), Km 50, ZONA RURAL, CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT/MT. CEP: 78195-000.

Vistoria Veicular:

OSA: 10

Modelo: L200 4X4 GL - MITSUBISHI

Ano Fab / Modelo: 2001/2002

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBio Chapada dos
Guimarães/MT | Sede Vêu de Noiva

Tipo Veículo: Veículos

Placa: KAD2460

UF/Cidade Placa:
MT/CUIABA-MT

Nr Motor: 4D56KH3735

Nr Motor BIN:
4D56KH3735

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de
fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 93XJNK3402C115566

Nr Chassi BIN:
93XJNK3402C115566

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões
originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

, VEICULO SUCATA SEM CONDICÕES DE REFORMA, DIVERSAS PEÇAS DE SUCATA DE OUTROS VEÍCULOS



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001843

Placa: KAD2460

Data Impressão: 14/01/2026 17:49

Nr Motor: 4D56KH3735

Nr Chassi: 93XJNK3402C115566

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):


Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	Faltando	Paracheque Traseiro:	Avariado
Farol Direito:	Faltando	Farol Esquerdo:	Faltando
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	Avariado
		Observação:AMASSADO	
Teto:	Avariado	Retrovisor Lado Direito:	Faltando
Retrovisor Lado Esquerdo:	Avariado	Porta Dianteira Direita:	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	Porta Traseira Direita:	OK
Porta Traseira Esquerda:	OK	Porta Malas:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	Vidro Traseiro Direito:	OK
Lanterna Traseira Direita:	Faltando	Lanterna Traseira Esquerda:	Faltando
Parabrisa Traseiro:	OK	Chave de Rodas:	Faltando
Macaco:	Faltando	Triângulo:	Faltando
Bancos Dianteiros:	Faltando	Bancos Traseiros:	Faltando
Forração Do Teto:	Avariado	Forração Interna:	Faltando
Pedais:	OK	Volante:	Avariado
Alavanca da Marcha:	Avariado	Painel de Instrumentos:	Faltando
Observação:FALTANDO PARTES			
Pneus Dianteiros:	Avariado	Pneus Traseiros:	Avariado
Rodas Traseiras:	Avariado	Estepe:	Faltando
Rodas Dianteiras:	Avariado	Condição de locomoção:	NÃO
Veiculo Blindado:	NÃO		



Paracheque Traseiro:

Avariado



Parabrisa Dianteiro:

OK



Capô:

Avariado
Observação:AMASSADO



Teto:

Avariado



Retrovisor Lado Esquerdo:

Avariado



Porta Dianteira Direita:

OK



Porta Dianteira Esquerda:

✓ OK




Porta Traseira Direita:

✓ OK



Porta Traseira Esquerda:

✓ OK



Porta Malas:

✓ OK



Vidro Da Porta Dianteira Direita:

✓ OK



Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:

✓ OK



Vidro Traseiro Esquerdo:

✓ OK



Vidro Traseiro Direito:

✓ OK



Parabrisa Traseiro:

✓ OK



Forração Do Teto:

✗ Avariado



Pedais:

✓ OK



Volante:


✗ Avariado



Alavanc
Ava
Observa



Rodas Traseiras:
Avariado



Pneus D
Ava



Rodas Dianteiras:
Avariado



Pneus Traseiros:
Avariado



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001843

Placa: KAD2460

Data Impressão: 14/01/2026 17:49

Nr Motor: 4D56KH3735

Nr Chassi: 93XJNK3402C115566

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN FEDERAL



Numeração do MOTOR da BIN FEDERAL consultada difere da numeração do MOTOR da BIN ESTADUAL consultado



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	KAD2460	Renavam	00768706882
Chassi	93XJNK3402C115566	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	4D56KH3735	Categoria	OFICIAL
Marca	MITSUBISHI	Modelo	L200 4X4 GL
Ano Fab.	2001	Ano Mod.	2002
Cor	BRANCA	Combustível	DIESEL
UF	MT	Município	CUIABA-MT
Espécie	CARGA	Potência	87
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	CAB DUPLA
Cilindradas	2477	Capacidade Carga	1
Capacidade Passageiros	5	Nr Eixos	2
PBT	260	CMT	480



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda

NÃO INFORMADO

Data Inclusao Venda

NÃO INFORMADO



Débitos e Multas:

Déb IPVA

NAO EXISTE DEBITO DE IPVA

Débito DPVAT

NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT

Déb Licenc

EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$

Débito Multas

NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS

749,34

Valor Débito Licenc

749,34

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario

0*****

Proprietário

I***** D* M*** A*****



Restrições:

Situação do veículo

EM CIRCULACAO

Restrição Financeira

NADA CONSTA

Restrição Furto

NADA CONSTA

Restrição RENAJUD

NADA CONSTA



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Ocorrência	VEÍCULO SEM OCORRÊNCIA DE	Placa	KAD2460

FURTO/ROUBO

Renavam	00768706882	Chassi	93XJNK3402C115566
Remarcação Chassi	Não	Nr Motor	000000000004D56KH373
Município	CUIABA	UF	MT
Tipo	CAMINHONETE	Categoria	CARGA
Marca Modelo	MMC/L200 4X4 GL	Ano Fab	2001
Ano Mod	2002	Procedência Veículo	NACIONAL
Montagem	Não INFORMADO	Nr Carroceria	Não INFORMADO
Combustível	DIESEL	Cilindradas	2477
Cor	BRANCA	Potência	87
Capacidade Passageiros	5	CMT	4.8
PTB	2.6	CPF/CNPJ Faturado	74150889000120
UF Faturamento	MT	Última Atualização	30/12/2020
CPF/CNPJ Proprietário	0*****		



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação

EM CIRCULACAO

Restrição

VEÍCULO SEM OCORRÊNCIA DE

FURTO/ROUBO

Restrição Judicial

NÃO

Comunicação de Venda

NÃO



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD

NÃO



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001843

Placa: KAD2460

Data Impressão: 14/01/2026 17:49

Nr Motor: 4D56KH3735

Nr Chassi: 93XJNK3402C115566



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA




PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA




DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



ADICIONAL 01

INTERIOR 03



ADICIONAL 02

INTERIOR 04



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



ADICIONAL 06

ID Vistoria: 00001843

Placa: KAD2460

Data Impressão: 14/01/2026 17:49

Nr Motor: 4D56KH3735

Nr Chassi: 93XJNK3402C115566

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 750,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 750,00****Totais:**Sub-Total: **750,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 750,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES "Vistoria" não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES "Vistoria" e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES "Vistoria" e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES "Vistoria" e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Sávio Gabriel Lima Paiva

E-LEILÕES *Vistoria

Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data: ____/____/____