



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00001847

NISSAN - FRONTIER 4X4 XE



Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data Impressão: 14/01/2026 17:52

Data Vistoria: 22/10/2025 12:10

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: Rodovia Estadual Emanuel Pinheiro (MT 251), Km 50, ZONA RURAL, CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT/MT. CEP: 78195-000.

Vistoria Veicular:

OSA: 4

Modelo: NISSAN - FRONTIER 4X4 XE

Ano Fab / Modelo: 2004/2005

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBio Chapada dos
Guimarães/MT | Sede Vêu de Noiva

Tipo Veículo: Veículos

Placa: NJO7310

Nr Motor: 40704193090

Nr Motor BIN:
40704193090

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 94DCMUD225J572209

Nr Chassi BIN:
94DCMUD225J572209

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:


SEM CAMBIO, MOTOR PARADO SEM FUNCIONAMENTO, DIVERSAS PECAS DE SUCATA DE OUTROS VEICULOS



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001847

Placa: NJ07310

Data Impressão: 14/01/2026 17:52

Nr Motor: 40704193090

Nr Chassi: 94DCMUD225J572209

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro: Observação:AMASSADO	Avariado	Paracheque Traseiro: Observação:AMASSADO	Avariado
Farol Direito: Observação:LENTE QUEBRADA	Avariado	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro: Observação:QUEBRADO	Avariado	Capô:	OK
Teto: Observação:AMASSADO	Avariado	Retrovisor Lado Direito: Observação:QUEBRADO	Avariado
Retrovisor Lado Esquerdo:	Faltando	Porta Dianteira Direita:	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	Porta Traseira Direita:	OK
Porta Traseira Esquerda:	OK	Porta Malas:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	Vidro Traseiro Direito:	OK
Lanterna Traseira Direita: Observação:QUEBRADA	Avariado	Lanterna Traseira Esquerda:	Faltando
Parabrisa Traseiro:	OK	Chave de Rodas:	Faltando
Macaco:	Faltando	Triângulo:	Faltando
Bancos Dianteiros:	OK	Bancos Traseiros:	OK
Forração Do Teto:	OK	Forração Interna:	OK
Pedais:	OK	Volante:	OK
Alavanca da Marcha:	Faltando	Painel de Instrumentos:	OK
Pneus Dianteiros:	Avariado	Pneus Traseiros:	Avariado
Rodas Traseiras: Observação:MODELOS TROCADOS	Avariado	Estepe:	Faltando
Rodas Dianteiras:	Avariado	Condição de locomoção:	NÃO
Veículo Blindado:	NÃO		




Paracheque Dianteiro:
 Avariado
Observação:AMASSADO



Paracheque Traseiro:
 Avariado
Observação:AMASSADO




Farol Direito:
 Avariado
Observação:LENTE QUEBRADA



Teto:
❌ Avariado
Observação: AMASSADO

Retrovisor Lado Direito:
❌ Avariado
Observação: QUEBRADO


Retrovisor Lado Esquerdo:
⚠️ Faltando



Porta Dianteira Direita:
✅ OK

Porta Dianteira Esquerda:
✅ OK

Porta Traseira Direita:
✅ OK



Porta Traseira Esquerda:
✅ OK

Porta Malas:
✅ OK

Vidro Da Porta Dianteira Direita:
✅ OK



Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:
✅ OK

Vidro Traseiro Esquerdo:
✅ OK


Vidro Traseiro Direito:
✅ OK




Lanterna
⚠️ Avariada
Observação:



Lanterna
⚠️ Faltando



Farol
✅ OK



Bancos Dianteiros:
✅ OK



Bancos Traseiros:
✅ OK



Forração Do Teto:
✅ OK



Forração Interna:
✅ OK



Pedais:
✅ OK



Volante:
✅ OK



Alavanca da Marcha:
⚠️ Faltando



Painel de Instrumentos:
✅ OK



Pneus Dianteiros:
⚠️ Avariado



Pneus Traseiros:
⚠️ Avariado



Rodas Traseiras:
⚠️ Avariado
Observação: MODELOS TROCADOS



Rodas Dianteiras:
⚠️ Avariado



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001847

Placa: NJO7310

Data Impressão: 14/01/2026 17:52

Nr Motor: 40704193090

Nr Chassi: 94DCMUD225J572209

Base de Dados

1 - BIN FEDERAL



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	Placa	NJO7310
Renavam	00905136829	Chassi	94DCMUD225J572209
Remarcação Chassi	NORMAL	Nr Motor	40704193090
Município	CUIABA	UF	MT
Tipo	CAMINHONETE	Categoria	CARGA
Marca Modelo	FRONTIER 4X4 XE/NISSAN	Ano Fab	2004
Ano Mod	2005	Nr Eixos	2
Combustível	DIESEL	Cilindradas	2800
Cor	BRANCA	Potência	132
Capacidade Passageiros	5	Capacidade Carga	1
CPF/CNPJ Proprietário	0*****		



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição Judicial	NAO	Comunicação de Venda	NAO



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NAO
---------	-----



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001847

Placa: NJO7310

Data Impressão: 14/01/2026 17:52

Nr Motor: 40704193090


Nr Chassi: 94DCMUD225J572209



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



MOTOR COMPARTIMENTO




MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO




COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA	DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA	COLUNA DIANTEIRA DIR
		
INTERIOR	INTERIOR 02	INTERIOR 03
		
INTERIOR 04	INTERIOR 05	ADICIONAL 01
		
ADICIONAL 02	ADICIONAL 03	ADICIONAL 04

ID Vistoria: 00001847

Placa: NJO7310

Data Impressão: 14/01/2026 17:52

Nr Motor: 40704193090

Nr Chassi: 94DCMUD225J572209

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 800,00**

Valor FIPE: **R\$ 0,00**

Depreciação (%): **0,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 800,00**

Totais:

Sub-Total: **800,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 800,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Sávio Gabriel Lima Paiva

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data: ____/____/____