



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00002007



BLAZER - CHEVROLET



Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data Impressão: 15/01/2026 08:29

Data Vistoria: 29/10/2025 15:26

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: RUA GENEROSO MARQUES LEITE 20, S/N, JARDIM CELESTE, CÁCERES/MT. CEP: 78210-625.

Complemento: ICMBIO / CÁCERES-MT / MARCELO- (61) 2028-9965 / (6

Vistoria Veicular:

OSA: 1

Modelo: BLAZER - CHEVROLET

Ano Fab / Modelo: 1997/1997

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBIO / CÁCERES-MT

Tipo Veículo: Veículos

Placa: AGW8695

UF/Cidade Placa: PR/FOZ DO IGUAÇU-PR

Nr Motor: GK0007283

Nr Motor BIN: GK0007283

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BG116ARVVC928728

Nr Chassi BIN: 9BG116ARVVC928728

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN: 7JP03468

Combustível: Gasolina

Combustível BIN: Gasolina

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

MOTOR DESMONTADO, VEICULO REAPROVEITAVEL, VEICULO COM PECAS DE SUCATA NA INTERNA



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002007

Placa: AGW8695

Data Impressão: 15/01/2026 08:29

Nr Motor: GK0007283

Nr Chassi: 9BG116ARVVC928728

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO



APRESENTA PROBLEMA




CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	OK	Parachoque Traseiro:	Avariado
Farol Direito:	Faltando	Farol Esquerdo:	OK
		Observação:TRINCADO	
Parabrisa Dianteiro:	Avariado	Capô:	Avariado
Teto:	OK	Retrovisor Lado Direito:	Faltando
Retrovisor Lado Esquerdo:	Avariado	Porta Dianteira Direita:	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	Porta Traseira Direita:	OK
Porta Traseira Esquerda:	OK	Porta Malas:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	Vidro Traseiro Direito:	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	Lanterna Traseira Esquerda:	OK
Parabrisa Traseiro:	OK	Chave de Rodas:	Faltando
Macaco:	Faltando	Triângulo:	Faltando
Bancos Dianteiros:	Avariado	Bancos Traseiros:	OK
Observação:QUEBRADO LADO ESQUERDO E RASGADO			
Forração Do Teto:	OK	Forração Interna:	OK
Pedais:	OK	Volante:	OK
Alavanca da Marcha:	OK	Painel de Instrumentos:	OK
Pneus Dianteiros:	OK	Pneus Traseiros:	OK
Rodas Traseiras:	OK	Estepe:	Faltando
Rodas Dianteiras:	OK	Condição de locomoção:	Avariado
Veículo Blindado:	NÃO		



Parachoque Dianteiro:



Parachoque Traseiro:



Farol Direito:



Faltando



Farol Esquerdo:

✓ OK

Observação: TRINCADO




Parabrisa Dianteiro:

✗ Avariado



Capô:

✗ Avariado



Teto:

✓ OK



Retrovisor Lado Direito:

⚠ Faltando



Porta Dianteira Direita:

✓ OK



Porta Dianteira Esquerda:

✓ OK



Porta Traseira Direita:

✓ OK



Porta Traseira Esquerda:

✓ OK



Porta Malas:

✓ OK



Vidro Da Porta Dianteira Direita:

✓ OK



Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:

✓ OK



Vidro Traseiro Esquerdo:

✓ OK



Vidro Traseiro Direito:

✓ OK



Lanterna Traseira Direita:

✓ OK




Lanterna Traseira Esquerda:

✓ OK



Parabrisa Traseiro:

✓ OK



Bancos Dianteiros:


✗ Avariado

Observação: QUEBRADO LADO ESQUERDO E RASGADO



Bancos Traseiros:

✓ OK



Forração Do Teto:

✓ OK




Pedais:

✓ OK



Volante:

✓ OK




Alavanca da Marcha:

✓ OK




Painel de Instrumentos:

✓ OK



Pneus Dianteiros:

✓ OK




Pneus Traseiros:

✓ OK



Rodas Traseiras:

✓ OK



Rodas Dianteiras:

✓ OK



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002007

Placa: AGW8695

Data Impressão: 15/01/2026 08:29

Nr Motor: GK0007283

Nr Chassi: 9BG116ARVVC928728

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	AGW8695	Renavam	00670761540
Chassi	9BG116ARVVC928728	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	GK0007283	Nr Caixa Câmbio	7JP03468
Categoria	OFICIAL	Marca	CHEVROLET
Modelo	BLAZER	Ano Fab.	1997
Ano Mod.	1997	Cor	BRANCA
Combustível	GASOLINA	UF	PR
Município	FOZ DO IGUACU-PR	Espécie	MISTO
Potência	106	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	2200
Capacidade Passageiros	6	Terceiro Eixo	8222697
PBT	250	CMT	330



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 473,05	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito Licenc	473,05		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	AGW8695	Renavam	00670761540
Chassi	9BG116ARVVC928728	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	GK0007283	Caixa Câmbio	7JP03468
Município	FOZ DO IGUACU	UF	PR
Tipo	AUTOMOVEL	Categoria	MISTO
Marca Modelo	GM/GM/BLAZER	Ano Fab	1997
Ano Mod	1997	Procedência Veículo	NACIONAL

Montagem	COMPLETA	Nr Carroceria	928728
Nr Eixo Traseiro	8222697	Combustível	GASOLINA
Cilindradas	2200	Cor	BRANCA
Potência	106	Capacidade Passageiros	6
CMT	330	CPF/CNPJ Faturado	75543553000190
UF Faturamento	PR	CPF/CNPJ Proprietário	0*****



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002007

Placa: AGW8695

Data Impressão: 15/01/2026 08:29

Nr Motor: GK0007283

Nr Chassi: 9BG116ARVVC928728



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO




FRENTE




TRASEIRA



PLACA CORTADA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR




DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ




PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA




DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



ADICIONAL 01

INTERIOR 04



ADICIONAL 02

INTERIOR 05

ID Vistoria: 00002007

Placa: AGW8695

Data Impressão: 15/01/2026 08:29

Nr Motor: GK0007283

Nr Chassi: 9BG116ARVVC928728

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 12.740,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **80,00%**Valor Depreciado: **R\$ 2.548,00****Totais:**Sub-Total: **2.548,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 2.548,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentam as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Sávio Gabriel Lima Paiva

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data: ____/____/____