



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00002008

HILUX CD4X4 - TOYOTA



Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data Impressão: 15/01/2026 08:30

Data Vistoria: 29/10/2025 15:56

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: RUA GENEROSO MARQUES LEITE 20, S/N, JARDIM CELESTE, CÁCERES/MT. CEP: 78210-625.

Complemento: ICMBIO / CÁCERES-MT / MARCELO- (61) 2028-9965 / (6

Vistoria Veicular:

OSA: 2

Modelo: HILUX CD4X4 - TOYOTA

Ano Fab / Modelo: 2009/2009

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBIO / CÁCERES-MT

Tipo Veículo: Veículos

Placa: KVC7477

UF/Cidade Placa:
DF/BRASILIA-DF

Nr Motor: 2KD7789972

Nr Motor BIN: 2KD7789972

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 8AJFR22G994536584

Nr Chassi BIN:
8AJFR22G994536584

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Diesel

Combustível BIN: Diesel

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não


Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

VEICULO BATIDO FRENTE, FALTANDO INTERNA, AIRBAG ESTOURADOS, TETO AMASSADO, SUCATA APROVEITAVEL




IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002008

Placa: KVC7477

Data Impressão: 15/01/2026 08:30

Nr Motor: 2KD7789972

Nr Chassi: 8AJFR22G994536584

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	Avariado	Parachoque Traseiro:	Avariado
		Observação:AMASSADO	
Farol Direito:	Faltando	Farol Esquerdo:	Faltando
Parabrisa Dianteiro:	Faltando	Capô:	Faltando
Teto:	Avariado	Retrovisor Lado Direito:	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	Faltando	Porta Dianteira Direita:	Avariado
		Observação:AMASSADA	
Porta Dianteira Esquerda:	OK	Porta Traseira Direita:	Avariado
Observação:AMASSADA		Observação:AMASSADA	
Porta Traseira Esquerda:	Avariado	Porta Malas:	OK
Observação:AMASSADA			
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	Faltando
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	Vidro Traseiro Direito:	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	Lanterna Traseira Esquerda:	OK
Parabrisa Traseiro:	OK	Chave de Rodas:	Faltando
Macaco:	Faltando	Triângulo:	Faltando
Bancos Dianteiros:	Faltando	Bancos Traseiros:	Avariado
Observação:FALTANDO BANCO DIANTEIRO LADO MOTORISTA (ESQUERDO)		Observação:FALTANDO ENCOSTO DE CABECA DOS DOIS LADOS	
Forração Do Teto:	Avariado	Forração Interna:	Avariado
Pedais:	Avariado	Volante:	Avariado
Observação:FALTANDO PEDAIS			
Alavanca da Marcha:	Avariado	Painel de Instrumentos:	Avariado
Observação:FALTANDO PARTES			
Pneus Dianteiros:	Faltando	Pneus Traseiros:	OK
Rodas Traseiras:	OK	Estepe:	Faltando
Rodas Dianteiras:	Faltando	Condição de locomoção:	NÃO
Veículo Blindado:	NÃO		



Parachoque Dianteiro:
Avariado



Parachoque Traseiro:
Avariado



Teto:
Avariado



Retrovisor Lado Direito:

OK



Porta Dianteira Direita:

Avariado

Observação:AMASSADA



Porta Dianteira Esquerda:

OK

Observação:AMASSADA



Porta Traseira Direita:

Avariado

Observação:AMASSADA



Porta Traseira Esquerda:

Avariado

Observação:AMASSADA



Porta Malas:

OK



Vidro Da Porta Dianteira Direita:

OK



Vidro Traseiro Esquerdo:

OK



Vidro Traseiro Direito:

OK



Lanterna Traseira Direita:

OK



Lanterna Traseira Esquerda:

OK



Parabrisa Traseiro:

OK

					
Eiancos ⚠ Falt Observa LADO M		Eiancos ⚠ Ava Observa DOS DO		Forraçã ⚠ Ava BECA	

Forração Interna:
⚠ Avariado

Pedais:
⚠ Avariado
Observação:FALTANDO PEDAIS

Volante:
⚠ Avariado

					
--	---	--	---	--	---

Alavanca da Marcha:
⚠ Avariado
Observação:FALTANDO PARTES

Painel de Instrumentos:
⚠ Avariado

Pneus Traseiros:
✅ OK



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002008

Placa: KVC7477

Data Impressão: 15/01/2026 08:30

Nr Motor: 2KD7789972

Nr Chassi: 8AJFR22G994536584

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	KVC7477	Renavam	00154568171
Chassi	8AJFR22G994536584	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	2KD7789972	Categoria	OFICIAL
Marca	TOYOTA	Modelo	HILUX CD4X4
Ano Fab.	2009	Ano Mod.	2009
Cor	BRANCA	Combustível	DIESEL
UF	DF	Município	BRASILIA-DF
Espécie	ESPECIAL	Potência	102
Procedência Veículo	IMPORTADO	Carroceria	ABER CDUP
Cilindradas	2494	Capacidade Carga	100
Capacidade Passageiros	5	Nr Eixos	2
PBT	286	CMT	361



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 774,12	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito Licenc	774,12		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



FOTOS DO VEÍCULO


ID Vistoria: 00002008

Placa: KVC7477

Data Impressão: 15/01/2026 08:30

Nr Motor: 2KD7789972

Nr Chassi: 8AJFR22G994536584



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO




FRENTE



TRASEIRA




PLACA CORTADA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA




TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO




LATERAL ESQUERDA





COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA	TRASEIRA DIAGONAL DIREITA	PNEU TRASEIRO DIREITO
		
COLUNA TRASEIRA DIR	LATERAL DIREITA	DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA
		
COLUNA DIANTEIRA DIR	INTERIOR	INTERIOR 02
		
INTERIOR 03	INTERIOR 04	INTERIOR 05
		
ADICIONAL 01	ADICIONAL 02	ADICIONAL 03
		
ADICIONAL 04		

ID Vistoria: 00002008

Placa: KVC7477

Data Impressão: 15/01/2026 08:30

Nr Motor: 2KD7789972

Nr Chassi: 8AJFR22G994536584

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 530,00**

Valor FIPE: **R\$ 0,00**

Depreciação (%): **0,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 530,00**

Totais:

Sub-Total: **530,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**


Valor Final Avaliado: **R\$ 530,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentam as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data: ____/____/____