



## LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00002009



FRONTIER 4X4 XE(NACIONAL)ELT; - ELT



Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data Impressão: 15/01/2026 08:31

Data Vistoria: 29/10/2025 16:34

### Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

### Local de atendimento:

Endereço: RUA GENEROSO MARQUES LEITE 20, S/N, JARDIM CELESTE, CÁCERES/MT. CEP: 78210-625.

Complemento: ICMBIO / CÁCERES-MT / MARCELO- (61) 2028-9965 / (6

### Vistoria Veicular:

OSA: 3

Modelo: FRONTIER 4X4 XE(NACIONAL)ELT; - ELT

Ano Fab / Modelo: 2004/2005

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBIO /  
CÁCERES-MT

Tipo Veículo: Veículos

Placa: KAB8613

UF/Cidade Placa:  
MT/CUIABA

Nr Motor: 40704190714

Nr Motor BIN: 40704190714

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 94DCMUD225J571413

Nr Chassi BIN:  
94DCMUD225J571413

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Diesel

Combustível BIN: Diesel

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

### Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

### Observação:

VEICULO COM POSSIBILIDADE DE REAPROVEITAMENTO, FALTANDO APENAS ACESSORIOS INTERNOS



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



PLACA



## CHECKLIST

ID Vistoria: 00002009

Placa: KAB8613

Data Impressão: 15/01/2026 08:31

Nr Motor: 40704190714

Nr Chassi: 94DCMUD225J571413

### LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK

APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO


APRESENTA PROBLEMA



## CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):


### Estado Geral Do Veículo

|                                   |  |          |                                    |  |          |
|-----------------------------------|--|----------|------------------------------------|--|----------|
| Parachoque Dianteiro:             |  | Avariado | Parachoque Traseiro:               |  | OK       |
| Farol Direito:                    |  | OK       | Farol Esquerdo:                    |  | OK       |
| Parabrisa Dianteiro:              |  | OK       | Capô:                              |  | Avariado |
| Teto:                             |  | OK       | Retrovisor Lado Direito:           |  | OK       |
| Retrovisor Lado Esquerdo:         |  | OK       | Porta Dianteira Direita:           |  | OK       |
| Porta Dianteira Esquerda:         |  | OK       | Porta Traseira Direita:            |  | OK       |
| Porta Traseira Esquerda:          |  | OK       | Porta Malas:                       |  | OK       |
| Vidro Da Porta Dianteira Direita: |  | OK       | Vidro Da Porta Dianteira Esquerda: |  | OK       |
| Vidro Traseiro Esquerdo:          |  | OK       | Vidro Traseiro Direito:            |  | OK       |
| Lanterna Traseira Direita:        |  | OK       | Lanterna Traseira Esquerda:        |  | OK       |
| Parabrisa Traseiro:               |  | OK       | Chave de Rodas:                    |  | Faltando |
| Macaco:                           |  | Faltando | Triângulo:                         |  | Faltando |
| Bancos Dianteiros:                |  | OK       | Bancos Traseiros:                  |  | OK       |
| Forração Do Teto:                 |  | OK       | Forração Interna:                  |  | OK       |
| Pedais:                           |  | OK       | Volante:                           |  | OK       |
| Alavanca da Marcha:               |  | OK       | Painel de Instrumentos:            |  | OK       |
| Pneus Dianteiros:                 |  | OK       | Pneus Traseiros:                   |  | OK       |
| Rodas Traseiras:                  |  | OK       | Estepe:                            |  | Faltando |
| Rodas Dianteiras:                 |  | OK       | Condição de locomoção:             |  | SIM      |
| Veículo Blindado:                 |  | NÃO      |                                    |  |          |




Parachoque Dianteiro:

Avariado



Parachoque Traseiro:

OK



Farol Direito:

OK



Farol Esquerdo:

✓ OK



Parabrisa Dianteiro:

✓ OK



Capô:

✗ Avaria



Teto:

✓ OK



Retrovisor Lado Direito:

✓ OK



Retrovisor Lado Esquerdo:

✓ OK



Porta Dianteira Direita:

✓ OK



Porta Dianteira Esquerda:

✓ OK



Porta Traseira Direita:

✓ OK



Porta Traseira Esquerda:

✓ OK




Porta Malas:

✓ OK



Vidro Da Porta Dianteira Direita:

✓ OK



Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:

✓ OK



Vidro Traseiro Esquerdo:

✓ OK



Vidro Traseiro Direito:

✓ OK



Lanterna Traseira Direita:

✓ OK




Lanterna Traseira Esquerda:

✓ OK



Parabrisa Traseiro:

✓ OK




Bancos Dianteiros:

✓ OK




Bancos Traseiros:

✓ OK



Forração Do Teto:

✓ OK



Pedais:

✓ OK



Volante:

✓ OK



Alavanca da Marcha:

✓ OK



Painel de Instrumentos:

✓ OK




Pneus Dianteiros:

✓ OK



Pneus Traseiros:

✓ OK




Rodas Traseiras:

✓ OK



Rodas Dianteiras:

✓ OK





## CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002009

Placa: KAB8613

Data Impressão: 15/01/2026 08:31

Nr Motor: 40704190714

Nr Chassi: 94DCMUD225J571413

## Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN FEDERAL



Numeração do MOTOR da BIN FEDERAL consultada difere da numeração do MOTOR da BIN ESTADUAL consultado



## BIN ESTADUAL

|                     |                                                  |                        |                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Situação do veículo | CIRCULACAO                                       | Tipo                   | ELT FONT CLASS MSGERRO EGT 23<br>CAMINHONETEELT FONTEGT |
| Placa               | KAB8613                                          | Renavam                | 00849379679                                             |
| Chassi              | 94DCMUD225J571413                                | Tipo Marcação Chassi   | NORMAL                                                  |
| Nr Motor            | 40704190714                                      | Categoria              | OFICIAL                                                 |
| Marca               | ELT                                              | Modelo                 | FRONTIER 4X4 XE(NACIONAL)ELT;                           |
| Ano Fab.            | 2004                                             | Ano Mod.               | 2005                                                    |
| Cor                 | BRANCA                                           | Combustível            | DIESEL                                                  |
| UF                  | MT                                               | Município              | CUIABA                                                  |
| Espécie             | ELT FONT CLASS MSGERRO EGT 2<br>CARGAELT FONTEGT | Potência               | 132                                                     |
| Procedência Veículo | NACIONAL                                         | Cilindradas            | 2800                                                    |
| Capacidade Carga    | 10                                               | Capacidade Passageiros | 5                                                       |
| PBT                 | 280                                              | Mensagem               | MOTOR AGREGADO: -                                       |



## Comunicação de Venda



Indicador Comun. Venda NÃO INFORMADO

Data Inclusao Venda

NÃO INFORMADO



## Débitos e Multas:



Déb IPVA NAO EXISTE DEBITO DE IPVA

Débito DPVAT

NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT

Déb Licenc

EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO

Débito Multas

NAO EXISTE DEBITO DE MULTA

Valor Débito Licenc

609,34

ATENÇÃO: \*Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



## Proprietários:



CPF CNPJ Proprietario 0\*\*\*\*\*

Proprietário

I\*\*\*\* I\*\*\* B\*\*\* M\*\*\* A\*\* E R\*\* N\*\* R\*\*\*



## Restrições:



|                          |             |                      |             |
|--------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Situação do veículo      | CIRCULACAO  | Restrição 1          | NADA CONSTA |
| Restrição 2              | NADA CONSTA | Restrição 3          | NADA CONSTA |
| Restrição 4              | NADA CONSTA | Restrição Financeira | NADA CONSTA |
| Restrição Administrativa | NADA CONSTA | Restrição Furto      | NADA CONSTA |
| Restrição Guincho        | NADA CONSTA | Restrição RENAJUD    | NADA CONSTA |
| Restrição Judicial       | NADA CONSTA | Restrição Tributária | NADA CONSTA |



## BIN FEDERAL

|                    |                                       |                        |                   |
|--------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Tipo Consulta      | BIN FEDERAL                           | Situação               | EM_CIRCULACAO     |
| Ocorrência         | VEICULO SEM OCORRENCIA DE FURTO/ROUBO | Placa                  | KAB8613           |
| Renavam            | 00849379679                           | Chassi                 | 94DCMUD225J571413 |
| Nr Motor           | 00000000004070419071                  | Município              | CUIABA            |
| UF                 | MT                                    | Tipo                   | CAMINHONETE       |
| Marca Modelo       | NISSAN/FRONTIER 4X4 XE                | Ano Fab                | 2004              |
| Ano Mod            | 2005                                  | Combustível            | DIESEL            |
| Cilindradas        | 2800                                  | Cor                    | BRANCA            |
| Potência           | 132                                   | Capacidade Passageiros | *                 |
| CMT                | *                                     | PTB                    | *                 |
| CPF/CNPJ Faturado  | 04104117000176                        | UF Faturamento         | *                 |
| Última Atualização | 11/03/2005                            | CPF/CNPJ Proprietário  | 0*****            |



## BIN FEDERAL - Restrições:

|                    |               |                      |                                       |
|--------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|
| Situação           | EM_CIRCULACAO | Restrição            | VEICULO SEM OCORRENCIA DE FURTO/ROUBO |
| Restrição Judicial | NAO           | Comunicação de Venda | NAO                                   |



## RENAJUD (CORTESIA):

|         |     |
|---------|-----|
| RENAJUD | NAO |
|---------|-----|



## Débitos / Multas

\*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



## FOTOS DO VEÍCULO

|                       |                              |                                  |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|
| ID Vistoria: 00002009 | Placa: KAB8613               | Data Impressão: 15/01/2026 08:31 |
| Nr Motor: 40704190714 | Nr Chassi: 94DCMUD225J571413 |                                  |



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO




FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR




DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA





ID Vistoria: 00002009

Placa: KAB8613

Data Impressão: 15/01/2026 08:31

Nr Motor: 40704190714

Nr Chassi: 94DCMUD225J571413

#### Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 33.110,00

Valor FIPE: R\$ 0,00

Depreciação (%): 80,00%

Valor Depreciado: R\$ 6.622,00

#### Totais:

Sub-Total: 6.622,00

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 6.622,00

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES "Vistoria" não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES "Vistoria" e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES "Vistoria" e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES "Vistoria" e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

#### Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Sávio Gabriel Lima Paiva

E-LEILÕES \*Vistoria

Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_