



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00002010

L200 4X4 GL - MITSUBISHI



Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data Impressão: 15/01/2026 08:37

Data Vistoria: 30/10/2025 08:31

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: RUA GENEROSO MARQUES LEITE 20, S/N, JARDIM CELESTE, CÁCERES/MT. CEP: 78210-625.

Complemento: ICMBIO / CÁCERES-MT / MARCELO- (61) 2028-9965 / (6

Vistoria Veicular:

OSA: 4

Modelo: L200 4X4 GL - MITSUBISHI

Ano Fab / Modelo: 2002/2002

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBIO /
CÁCERES-MT

Tipo Veículo: Veículos

Placa: JFP5644

UF/Cidade Placa:
DF/BRASILIA-DF

Nr Motor: Motor Divergente

Nr Motor BIN: 4D56KK4946

Condições Motor: MOTOR DIVERGENTE DO BIN (MOTOR TROCADO)

Nr Chassi: 93XJNK3402C222345

Nr Chassi BIN:
93XJNK3402C222345

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais
de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Diesel

Combustível BIN: Diesel

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

VEICULO COM MOTOR TROCADO, ALGUNS AMASSADOS NAS LATARIAS, INTERNA BANCOS RASGADOS E SEM ALAVANCA DE CAMBIO, DIVERSAS
PECAS DE SUCATA DE OUTROS VEICULOS NA CARROCERIA E INTERNA



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002010

Placa: JFP5644

Data Impressão: 15/01/2026 08:37

Nr Motor: Motor Divergente

Nr Chassi: 93XJNK3402C222345

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	Faltando	Paracheque Traseiro:	Avariado
		Observação:AMASSADO	
Farol Direito:	Faltando	Farol Esquerdo:	Avariado
Parabrisa Dianteiro:	Avariado	Capô:	OK
Observação:QUEBRADO			
Teto:	Avariado	Retrovisor Lado Direito:	Avariado
Observação:AMASSADO			
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita:	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	Porta Traseira Direita:	Avariado
		Observação:AMASSADA	
Porta Traseira Esquerda:	OK	Porta Malas:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	Vidro Traseiro Direito:	OK
Lanterna Traseira Direita:	Faltando	Lanterna Traseira Esquerda:	Faltando
Parabrisa Traseiro:	Avariado	Chave de Rodas:	Faltando
Macaco:	Faltando	Triângulo:	Faltando
Bancos Dianteiros:	Avariado	Bancos Traseiros:	Avariado
Observação:RASGADOS		Observação:RASGADOS	
Forração Do Teto:	Avariado	Forração Interna:	OK
Pedais:	OK	Volante:	Avariado
Alavanca da Marcha:	Faltando	Painel de Instrumentos:	OK
Pneus Dianteiros:	OK	Pneus Traseiros:	OK
Rodas Traseiras:	OK	Estepe:	Faltando
Rodas Dianteiras:	OK	Condição de locomoção:	SIM
Veículo Blindado:	NÃO		



Paracheque Traseiro:

Avariado

Observação:AMASSADO



Farol Direito:

Faltando



Farol Esquerdo:

Avariado



Parabrisa:
❌ Avariado
Observação:



Capô:
✅ OK



Teto:
❌ Avariado
Observação:



Retrovisor Lado Direito:
❌ Avariado



Retrovisor Lado Esquerdo:
✅ OK



Porta Dianteira Direita:
✅ OK



Porta Dianteira Esquerda:
✅ OK



Porta Traseira Direita:
❌ Avariado
Observação: AMASSADA



Porta Traseira Esquerda:
✅ OK



Porta Malas:
✅ OK



Vidro Da Porta Dianteira Direita:
✅ OK




Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:
✅ OK



Vidro Traseiro Esquerdo:
✅ OK



Vidro Traseiro Direito:
✅ OK



Parabrisa Traseiro:
❌ Avariado

		
Eiancos ⛔ Ava Observa	Eiancos ⛔ Ava Observa	Forraça ⛔ Ava

Pedais:

✔ OK

Volante:

⛔ Avariado

Alavanca da Marcha:

⚠ Faltando



Painel de Instrumentos:

✔ OK



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002010

Placa: JFP5644

Data Impressão: 15/01/2026 08:37

Nr Motor: Motor Divergente

Nr Chassi: 93XJNK3402C222345

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	JFP5644	Renavam	00783101511
Chassi	93XJNK3402C222345	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	4D56KK4946	Categoria	OFICIAL
Marca	MITSUBISHI	Modelo	L200 4X4 GL
Ano Fab.	2002	Ano Mod.	2002
Cor	BRANCA	Combustível	DIESEL
UF	DF	Município	BRASILIA-DF
Espécie	CARGA	Potência	87
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	CAB DUPLA
Cilindradas	2477	Capacidade Carga	1
Capacidade Passageiros	5	Nr Eixos	2
PBT	270	CMT	220



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 774,12	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 1.244,28
Valor Débito Licenc	774,12	Valor Débito Multa	1.244,28

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002010

Placa: JFP5644

Data Impressão: 15/01/2026 08:37

Nr Motor: Motor Divergente

Nr Chassi: 93XJNK3402C222345




IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE




TRASEIRA



PLACA CORTADA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



LATERAL DIREITA

PNEU TRASEIRO DIREITO



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA

COLUNA TRASEIRA DIR



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



ADICIONAL 06

ID Vistoria: 00002010

Placa: JFP5644

Data Impressão: 15/01/2026 08:37

Nr Motor: Motor Divergente

Nr Chassi: 93XJNK3402C222345


Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 850,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 850,00****Totais:**Sub-Total: **850,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 850,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentam as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data: ____/____/____