



E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR




CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00002011



L200 4X4 GLS(NACIONAL)ELT; - ELT



Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data Impressão: 05/10/2026 11:58

Data Vistoria: 30/10/2025 09:34

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: RUA GENEROSO MARQUES LEITE 20, S/N, JARDIM CELESTE, CÁCERES/MT. CEP: 78210-625.

Complemento: ICMBIO / CÁCERES-MT / MARCELO- (61) 2028-9965 / (6

Vistoria Veicular:

OSA: 5

Modelo: L200 4X4 GLS(NACIONAL)ELT; - ELT

Ano Fab / Modelo: 2005/2006

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBIO / CÁCERES-MT

Tipo Veículo: Veículos

Placa:

UF/Cidade Placa: MT/CUIABA-MT

Nr Motor: 4D56KY4703

Nr Motor BIN: 4D56KY4703

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 93XVNBK3406C541829

Nr Chassi BIN: 93XVNBK3406C541829

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:		
Combustível: Diesel	Combustível BIN: Diesel		
Cor: Branca	Cor BIN: Branca		

Tem KIT GNV: **Não**


Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

PEQUENOS AMASSADOS NAS LATERAIS E TRASEIRA



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



PLACA

CHECKLIST

ID Vistoria: 00002011

Placa

Data Impressão: 05/10/2026 11:58

Nr Motor: 4D56KY4703

Nr Chassi: 93XVNK3406C541829

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

OK

ATENÇÃO

APROVADO COM APONTAMENTO

APRESENTA PROBLEMA

CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	Avariado	Parachoque Traseiro:	Avariado
		Observação:FALTANDO PARTES	
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	Avariado	Capô:	OK
Teto:	OK	Retrovisor Lado Direito:	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	Avariado	Porta Dianteira Direita:	OK
Observação:QUEBRADO			
Porta Dianteira Esquerda:	OK	Porta Traseira Direita:	OK
Porta Traseira Esquerda:	OK	Porta Malas:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	Vidro Traseiro Direito:	OK
Lanterna Traseira Direita:	Avariado	Lanterna Traseira Esquerda:	Avariado
		Observação:QUEBRADA	
Parabrisa Traseiro:	OK	Chave de Rodas:	Faltando
Macaco:	Faltando	Triangulo:	Faltando
Bancos Dianteiros:	OK	Bancos Traseiros:	OK
Forração Do Teto:	OK	Forração Interna:	OK
Pedais:	OK	Volante:	OK

Alavanca da Marcha:  OKPneus Dianteiros:  OKRodas Traseiras:  OKRodas Dianteiras:  OKPainel de Instrumentos:  OKPneus Traseiros:  OKEstepe:  Faltando

Parachoque Dianteiro:

 Avariado


Parachoque Traseiro:

 Avariado

Observação: FALTANDO PARTES



Farol Direito:

 OK

Farol Esquerdo:

 OK

Parabrisa Dianteiro:

 Avariado

Capô:

 OK



Teto:
 OK



Retrovisor Lado Direito:
 OK



Retrovisor Lado Esquerdo:
 Avariado
 Observação: QUEBRADO



Porta Dianteira Direita:
 OK



Porta Dianteira Esquerda:
 OK



Porta Traseira Direita:
 OK



Porta Traseira Esquerda:

✓ OK

**Porta Malas:**

✓ OK

**Vidro Da Porta Dianteira Direita:**

✓ OK

**Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:**

✓ OK

**Vidro Traseiro Esquerdo:**

✓ OK

**Vidro Traseiro Direito:**

✓ OK

**Lanterna Traseira Direita:**

✗ Avariado

**Lanterna Traseira Esquerda:**


✗ Avariado

Observação: QUEBRADA


**Parabrisa Traseiro:**

✓ OK



**Bancos Dianteiros:**

✓ OK

**Bancos Traseiros:**

✓ OK

**Forração do Teto:**

✓ OK

**Pedais:**

✓ OK

**Volante:**

✓ OK

**Alavanca da Marcha:**

✓ OK

**Painel de Instrumentos:**

✓ OK





CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002011

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 05/10/2026 11:58

Nr Motor: 4D56KY4703

Nr Chassi: 93XV NK3406C541829

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	ELT FONT CLASS MSGERRO EGT 23 CAMINHONETEELT FONTEGT
Placa	[REDACTED]	Renavam	00944647790
Chassi	93XV NK3406C541829	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	4D56KY4703	Categoria	OFICIAL
Marca	ELT	Modelo	L200 4X4 GLS(NACIONAL)ELT;
Ano Fab.	2005	Ano Mod.	2006
Cor	BRANCA	Combustível	DIESEL
UF	MT	Município	CUIABA-MT
Espécie	ELT FONT CLASS MSGERRO EGT 2 CARGAELT FONTEGT	Potência	100
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	ELT FONT CLASS MSGERRO EGT 134 ABERTA CABINE DUPLAELT FONT

Cilindradas	2477	Capacidade Carga	100
Capacidade Passageiros	5	Nr Eixos	2
PBT	270	CMT	220
Mensagem	MOTOR AGREGADO: 4D56KY4703		
Comunicação de Venda			
Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
Débitos e Multas:			
Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Licenc	469,34		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			
Proprietários:			
CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	*****
Restrições:			
Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Administrativa	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição Guincho	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição Tributária	NADA CONSTA		
BIN FEDERAL			
Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM_CIRCULACAO

Ocorrência	VEICULO SEM OCORRENCIA DE	Placa	
FURTO/ROUBO			
Renavam	00944647790	Chassi	93XVNK3406C541829
Nr Motor	4D56KY4703	Município	CUIABA
UF	MT	Tipo	CAMINHONETE
Marca Modelo	MMC/L200 4X4 GLS	Ano Fab	2005
Ano Mod	2006	Combustível	DIESEL
Cilindradas	2477	Cor	BRANCA
Potência	100	Capacidade Passageiros	*
CMT	*	PTB	*
CPF/CNPJ Faturado	54305743001170	UF Faturamento	*
Última Atualização	05/12/2007	CPF/CNPJ Proprietário	0*****
BIN FEDERAL - Restrições:			
Situação	EM_CIRCULACAO	Restrição	VEICULO SEM OCORRENCIA DE FURTO/ROUBO
Restrição Judicial	NAO	Comunicação de Venda	NAO
RENAJUD (CORTESIA):			
RENAJUD	NAO		
Débitos / Multas			
*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br			

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002011

Placa:

Data Impressão: 05/10/2026 11:58

Nr Motor: 4D56KY4703

Nr Chassi: 93XVNK3406C541829



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI




FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO




LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05

ID Vistoria: 00002011

Placa

Data Impressão: 05/10/2026 11:58

Nr Motor: 4D56KY4703

Nr Chassi: 93XV NK3406C541829

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 26.740,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **80,00%**Valor Depreciado: **R\$ 5.348,00****Totais:**Sub-Total: **5.348,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 5.348,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:


1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análises estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data: __/__/____

