



E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP:
45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR



SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00002016



L200 TRITON SPT GL - MITSUBISHI



Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data Impressão: 15/01/2026 09:02

Data Vistoria: 30/10/2025 14:48

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: RUA GENEROSO MARQUES LEITE 20, S/N, JARDIM CELESTE, CÁCERES/MT. CEP: 78210-625.

Complemento: ICMBIO / CÁCERES-MT / MARCELO- (61) 2028-9965 / (6

Vistoria Veicular:

OSA: 10

Modelo: L200 TRITON SPT GL - MITSUBISHI

Ano Fab / Modelo: 2018/2018

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBIO /
CÁCERES-MT

Tipo Veículo: Veículos

Placa: PBF9085

UF/Cidade Placa:
DF/BRASILIA-DF

Nr Motor: **OBSTRUÍDO**

Nr Motor BIN: 4N15BAA7576

Condições Motor: MOTOR COM NUMERO OBSTRUÍDO

Nr Chassi: 93XLJKL1TJCJ07395

Nr Chassi BIN:
93XLJKL1TJCJ07395

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

VEICULO BATIDO, NUMERACAO MOTOR OBSTRUIDA, AIRBAGS ESTOURADOS




IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002016

Placa: PBF9085

Data Impressão: 15/01/2026 09:02

Nr Motor: OBSTRUÍDO

Nr Chassi: 93XLJKL1TJCJ07395

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	⚠ Faltando	Parachoque Traseiro:	⛔ Avariado
		Observação:QUEBRADO	
Farol Direito:	⛔ Avariado	Farol Esquerdo:	⛔ Avariado
Parabrisa Dianteiro:	⛔ Avariado	Capô:	⛔ Avariado
Observação:QUEBRADO			
Teto:	✅ OK	Retrovisor Lado Direito:	✅ OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	✅ OK	Porta Dianteira Direita:	✅ OK
Porta Dianteira Esquerda:	⛔ Avariado	Porta Traseira Direita:	✅ OK
Porta Traseira Esquerda:	✅ OK	Porta Malas:	✅ OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✅ OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	✅ OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	✅ OK	Vidro Traseiro Direito:	✅ OK
Lanterna Traseira Direita:	✅ OK	Lanterna Traseira Esquerda:	✅ OK
Parabrisa Traseiro:	⚠ Faltando	Chave de Rodas:	⚠ Faltando
Macaco:	⚠ Faltando	Triângulo:	⚠ Faltando
Bancos Dianteiros:	⛔ Avariado	Bancos Traseiros:	✅ OK
Observação:RASGADO			
Forração Do Teto:	✅ OK	Forração Interna:	✅ OK
Pedais:	✅ OK	Volante:	⛔ Avariado
		Observação:AIRBAG ESTOURADO	
Alavanca da Marcha:	✅ OK	Painel de Instrumentos:	✅ OK
Pneus Dianteiros:	✅ OK	Pneus Traseiros:	✅ OK
Rodas Traseiras:	✅ OK	Estepe:	⚠ Faltando
Rodas Dianteiras:	✅ OK	Condição de locomoção:	⚠ NÃO
Veículo Blindado:	⚠ NÃO		



Parachoque Traseiro:


⛔ Avariado

Observação:QUEBRADO



Farol Direito:

⛔ Avariado



Farol Esquerdo:

⛔ Avariado



Parabrisa Dianteiro:

❌ Avariado

Observação: QUEBRADO



Capô:

❌ Avariado



Teto:

✅ OK



Retrovisor Lado Direito:

✅ OK



Retrovisor Lado Esquerdo:

✅ OK



Porta Dianteira Direita:

✅ OK



Porta Dianteira Esquerda:

❌ Avariado



Porta Traseira Direita:

✅ OK



Porta Traseira Esquerda:

✅ OK



Porta Malas:

✅ OK



Vidro Da Porta Dianteira Direita:

✅ OK



Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:

✅ OK



Vidro Traseiro Esquerdo:

✅ OK



Vidro Traseiro Direito:

✅ OK



Lanterna Traseira Direita:

✅ OK



Lanterna Traseira Esquerda:

✔ OK



Bancos Dianteiros:


✘ Avariado

Observação: RASGADO



Bancos Traseiros:

✔ OK



Forração Do Teto:

✔ OK



Pedais:


✔ OK



Volante:

✘ Avariado

Observação: AIRBAG ESTOURADO



Alavanca da Marcha:

✔ OK



Painel de Instrumentos:

✔ OK



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002016

Placa: PBF9085

Data Impressão: 15/01/2026 09:02

Nr Motor: OBSTRUÍDO

Nr Chassi: 93XLJKL1TJCJ07395

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	PBF9085	Renavam	01143971296
Chassi	93XLJKL1TJCJ07395	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	4N15BAA7576	Categoria	OFICIAL
Marca	MITSUBISHI	Modelo	L200 TRITON SPT GL
Ano Fab.	2018	Ano Mod.	2018
Cor	BRANCA	Combustível	DIESEL
UF	DF	Município	BRASILIA-DF
Espécie	ESPECIAL	Potência	190
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	ABER CDUP
Cilindradas	2442	Capacidade Carga	105
Capacidade Passageiros	5	Nr Eixos	2
PBT	295	CMT	525



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002016

Placa: PBF9085

Data Impressão: 15/01/2026 09:02

Nr Motor: OBSTRUÍDO

Nr Chassi: 93XLJKL1TJCJ07395




IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO




FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA




MOTOR COMPARTIMENTO



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA




TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



LATERAL DIREITA

PNEU TRASEIRO DIREITO



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA

COLUNA TRASEIRA DIR



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05

ID Vistoria: 00002016

Placa: PBF9085

Data Impressão: 15/01/2026 09:02

Nr Motor: OBSTRUÍDO

Nr Chassi: 93XLJKL1TJCJ07395


Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 730,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 730,00****Totais:**Sub-Total: **730,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 730,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentam as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data: ____/____/____