



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00002017

L200 4X4 GL(NACIONAL)ELT; - ELT



Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data Impressão: 15/01/2026 09:03

Data Vistoria: 30/10/2025 15:22

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: RUA GENEROSO MARQUES LEITE 20, S/N, JARDIM CELESTE, CÁCERES/MT. CEP: 78210-625.

Complemento: ICMBIO / CÁCERES-MT / MARCELO- (61) 2028-9965 / (6

Vistoria Veicular:

OSA: 35

Modelo: L200 4X4 GL(NACIONAL)ELT; - ELT

Ano Fab / Modelo: 2001/2002

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBIO / CÁCERES-MT

Tipo Veículo: Veículos

Placa: JZF8934

UF/Cidade Placa: MT/CUIABA-MT

Nr Motor: Motor Divergente

Nr Motor BIN: 4D56KJ1714

Condições Motor: MOTOR DIVERGENTE DO BIN (MOTOR TROCADO)

Nr Chassi: 93XJNK3402C117811

Nr Chassi BIN:
93XJNK3402C117811

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Diesel

Combustível BIN: Diesel

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:


MOTOR NAO BATE COM NUMERACAO ORIGINAL, VEICULO CAPOTADO SEM NÂMERO DE PLACA, SUCATA SEM APROVEITAMENTO



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002017

Placa: JZF8934

Data Impressão: 15/01/2026 09:03

Nr Motor: Motor Divergente

Nr Chassi: 93XJNK3402C117811

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO




APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	⚠ Faltando	Paracheque Traseiro:	⚠ Faltando
Farol Direito:	⚠ Faltando	Farol Esquerdo:	⚠ Faltando
Parabrisa Dianteiro:	⚠ Faltando	Capô:	⚠ Faltando
Teto:	⛔ Avariado	Retrovisor Lado Direito:	⛔ Avariado
Retrovisor Lado Esquerdo:	⛔ Avariado	Porta Dianteira Direita:	⛔ Avariado
Porta Dianteira Esquerda:	⛔ Avariado	Porta Traseira Direita:	⛔ Avariado
Porta Traseira Esquerda:	⛔ Avariado	Porta Malas:	⛔ Avariado
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	⚠ Faltando	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	✅ OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	✅ OK	Vidro Traseiro Direito:	⚠ Faltando
Lanterna Traseira Direita:	⚠ Faltando	Lanterna Traseira Esquerda:	⚠ Faltando
Parabrisa Traseiro:	✅ OK	Chave de Rodas:	⚠ Faltando
Macaco:	⚠ Faltando	Triângulo:	⚠ Faltando
Bancos Dianteiros: Observação: QUEBRADO E RASGADOS	⛔ Avariado	Bancos Traseiros: Observação: QUEBRADO E RASGADO	⛔ Avariado
Forração Do Teto:	⛔ Avariado	Forração Interna:	⚠ Faltando
Pedais:	✅ OK	Volante:	⛔ Avariado
Alavanca da Marcha:	✅ OK	Painel de Instrumentos:	✅ OK
Pneus Dianteiros:	⚠ Faltando	Pneus Traseiros:	⚠ Faltando
Rodas Traseiras:	⚠ Faltando	Estepe:	⚠ Faltando
Rodas Dianteiras:	⚠ Faltando	Condição de locomoção:	⚠ NÃO
Veículo Blindado:	⚠ NÃO		



Teto:

⛔ Avariado



Retrovisor Lado Direito:

⛔ Avariado



Retrovisor Lado Esquerdo:

⛔ Avariado



Porta Dianteira Direita:

⛔ Avariado



Porta Dianteira Esquerda:

⛔ Avariado



Porta Traseira Direita:

⛔ Avariado




Porta Traseira Esquerda:
❌ Avariado



Porta Malas:
❌ Avariado



Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:
✅ OK



Vidro Traseiro Esquerdo:
✅ OK



Parabrisa Traseiro:
✅ OK



Bancos Dianteiros:
❌ Avariado
Observação: QUEBRADO E RASGADOS




Bancos Traseiros:
❌ Avariado
Observação: QUEBRADO E RASGADO



Forração Do Teto:
❌ Avariado



Pedais:
✅ OK



Volante:
❌ Avariado



Alavanca da Marcha:
✅ OK



Painel de Instrumentos:
✅ OK



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002017

Placa: JZF8934

Data Impressão: 15/01/2026 09:03

Nr Motor: Motor Divergente

Nr Chassi: 93XJNK3402C117811

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN FEDERAL



Numeração do MOTOR da BIN FEDERAL consultada difere da numeração do MOTOR da BIN ESTADUAL consultado



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	ELT FONT CLASS MSGERRO EGT 23 CAMINHONETEELT FONTEGT
Placa	JZF8934	Renavam	00772090637
Chassi	93XJNK3402C117811	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	4D56KJ1714	Categoria	OFICIAL
Marca	ELT	Modelo	L200 4X4 GL(NACIONAL)ELT;
Ano Fab.	2001	Ano Mod.	2002
Cor	BRANCA	Combustível	DIESEL
UF	MT	Município	CUIABA-MT
Espécie	ELT FONT CLASS MSGERRO EGT 2 CARGAELT FONTEGT	Potência	87
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	ELT FONT CLASS MSGERRO EGT 106 CAB DUPLAELT FONTEGT
Cilindradas	2477	Capacidade Carga	1
Capacidade Passageiros	5	Nr Eixos	2
PBT	270	CMT	220



Comunicação de Venda



Indicador Comun. Venda NÃO INFORMADO

Data Inclusao Venda

NÃO INFORMADO



Débitos e Multas:



Déb IPVA NAO EXISTE DEBITO DE IPVA

Débito DPVAT

NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT

Déb Licenc EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$

Débito Multas

NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS

749,34

Valor Débito Licenc 749,34

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:



CPF CNPJ Proprietario 0*****

Proprietário

I**** I***** B*** D* M*** A*****



Restrições:



Situação do veículo EM CIRCULACAO

Restrição 1

OUTRAS RESTRICOES: MOTOR NR.

4D56KJ1714

Restrição Financeira	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA		

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM_CIRCULACAO
Ocorrência	VEICULO SEM OCORRENCIA DE FURTO/ROUBO	Placa	JZF8934
Renavam	00772090637	Chassi	93XJNK3402C117811
Nr Motor	000000000004D56KJ171	Município	CUIABA
UF	MT	Tipo	CAMINHONETE
Marca Modelo	MMC/L200 4X4 GL	Ano Fab	2001
Ano Mod	2002	Combustível	DIESEL
Cilindradas	2477	Cor	BRANCA
Potência	87	Capacidade Passageiros	*
CMT	*	PTB	*
CPF/CNPJ Faturado	74150889000120	UF Faturamento	*
Última Atualização	19/12/2001	CPF/CNPJ Proprietário	0*****

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM_CIRCULACAO	Restrição	VEICULO SEM OCORRENCIA DE FURTO/ROUBO
Restrição Judicial	NAO	Comunicação de Venda	NAO

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NAO
---------	-----

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002017

Placa: JZF8934

Data Impressão: 15/01/2026 09:03

Nr Motor: Motor Divergente


Nr Chassi: 93XJNK3402C117811



IDENTIFICAÇÃO LOTE




CHASSI



FRENTE




TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA




TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03




ADICIONAL 03

ADICIONAL 01



ADICIONAL 04

ADICIONAL 02



ADICIONAL 05

ID Vistoria: 00002017

Placa: JZF8934

Data Impressão: 15/01/2026 09:03

Nr Motor: Motor Divergente

Nr Chassi: 93XJNK3402C117811

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 200,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 200,00****Totais:**Sub-Total: **200,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 200,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentam as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Sávio Gabriel Lima Paiva

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data: ____/____/____