



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00002018

L200 4X4 GL - MITSUBISHI



Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data Impressão: 15/01/2026 09:04

Data Vistoria: 30/10/2025 17:07

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: Rua Generoso Marques Leite, 2-128, Jardim Guanabara, CÁCERES/MT. CEP: 78200-000.

Complemento: W87F+QP Jardim Guanabara, Cáceres - MT

Vistoria Veicular:

OSA: 13

Modelo: L200 4X4 GL - MITSUBISHI

Ano Fab / Modelo: 2009/2009

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBio | OFICINA DE
CÁCERES - Cáceres/MT

Tipo Veículo: Veículos

Placa: NDX1268

UF/Cidade Placa:
RO/PORTO VELHO-RO

Nr Motor: 4D56CM4996

Nr Motor BIN: 4D56CM4996

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 93XGNK7409C958201

Nr Chassi BIN:
93XGNK7409C958201

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Diesel

Combustível BIN: Diesel

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

VEICULO REAPROVEITAVEL, APENAS ALGUNS AMASSADOS NA PARTE EXTERNA, MOTOR FALTANDO PECAS, PARTE INTERNA COM PECAS DE SUCATA



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002018

Placa: NDX1268

Data Impressão: 15/01/2026 09:04

Nr Motor: 4D56CM4996

Nr Chassi: 93XGNK7409C958201

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO




APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro: Observação:FALTANDO PARTES	Avariado	Paracheque Traseiro: Observação:AMASSADO	Avariado
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	OK
Teto:	OK	Retrovisor Lado Direito:	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita:	OK
Porta Dianteira Esquerda: Observação:AMASSADA	Avariado	Porta Traseira Direita:	OK
Porta Traseira Esquerda: Observação:AMASSADA	Avariado	Porta Malas: Observação:AMASSADA	Avariado
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	Vidro Traseiro Direito:	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	Lanterna Traseira Esquerda:	OK
Parabrisa Traseiro:	OK	Chave de Rodas:	Faltando
Macaco:	Faltando	Triângulo:	Faltando
Bancos Dianteiros:	OK	Bancos Traseiros:	OK
Forração Do Teto:	OK	Forração Interna:	OK
Pedais:	OK	Volante:	OK
Alavanca da Marcha:	OK	Painel de Instrumentos:	OK
Pneus Dianteiros:	OK	Pneus Traseiros:	OK
Rodas Traseiras:	OK	Estepe:	Faltando
Rodas Dianteiras:	OK	Condição de locomoção:	SIM
Veículo Blindado:	NÃO		



Paracheque Dianteiro:
 Avariado
Observação:FALTANDO PARTES



Paracheque Traseiro:
 Avariado
Observação:AMASSADO



Farol Direito:
 OK



Farol Esquerdo:



Parabrisa Dianteiro:



Capô:

✔ OK



Teto:
✔ OK

✔ OK



Retrovisor Lado Direito:
✔ OK

✔ OK



Retrovisor Lado Esquerdo:
✔ OK



Porta Dianteira Direita:
✔ OK



Porta Dianteira Esquerda:
❌ Avariado
Observação:AMASSADA



Porta Traseira Direita:
✔ OK



Porta Traseira Esquerda:
❌ Avariado
Observação:AMASSADA



Porta Malas:
❌ Avariado
Observação:AMASSADA



Vidro Da Porta Dianteira Direita:
✔ OK



Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:
✔ OK



Vidro Traseiro Esquerdo:
✔ OK



Vidro Traseiro Direito:
✔ OK




Lantern
✓ OK




Lantern
✓ OK




Farabris
✓ OK



Bancos Dianteiros:
✓ OK



Bancos Traseiros:
✓ OK



Forração Do Teto:
✓ OK



Pedais:
✓ OK



Volante:
✓ OK



Alavanca da Marcha:
✓ OK



Painel de Instrumentos:
✓ OK



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002018

Placa: NDX1268

Data Impressão: 15/01/2026 09:04

Nr Motor: 4D56CM4996

Nr Chassi: 93XGNK7409C958201

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	MIST CAM
Placa	NDX1268	Renavam	00163077452
Chassi	93XGNK7409C958201	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	4D56CM4996	Marca	MITSUBISHI
Modelo	L200 4X4 GL	Ano Fab.	2009
Ano Mod.	2009	Cor	BRANCA
Combustível	DIESEL	UF	RO
Município	PORTO VELHO-RO	Espécie	ESPECIAL
Potência	121	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	ABER CDUP	Cilindradas	2477
Capacidade Carga	108	Capacidade Passageiros	5
Nr Eixos	2	PBT	283
CMT	220		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 993,63	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito Licenc	993,63		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	NDX1268	Renavam	00163077452
Chassi	93XGNK7409C958201	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	4D56CM4996	UF	RO
Tipo	MIST/CAM	Categoria	ESPECIAL
Marca Modelo	MMC/MMC/L200 4X4 GL	Ano Fab	2009
Ano Mod	2009	Procedência Veículo	NACIONAL
Montagem	COMPLETA	Nr Carroceria	ABER C.DUP

Nr Eixos	2	Combustível	DIESEL
Cilindradas	2477	Potência	121
Capacidade Passageiros	5	CMT	220
CPF/CNPJ Faturado	03483599000150	UF Faturamento	RO



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002018

Placa: NDX1268

Data Impressão: 15/01/2026 09:04

Nr Motor: 4D56CM4996

Nr Chassi: 93XGNK7409C958201



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA




DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR




INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



ADICIONAL 02

INTERIOR 05



ADICIONAL 03

ADICIONAL 01



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



ADICIONAL 06



ADICIONAL 07

ID Vistoria: 00002018

Placa: NDX1268

Data Impressão: 15/01/2026 09:04

Nr Motor: 4D56CM4996

Nr Chassi: 93XGNK7409C958201

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 29.400,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **90,00%**Valor Depreciado: **R\$ 2.940,00****Totais:**Sub-Total: **2.940,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 2.940,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES "Vistoria" não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES "Vistoria" e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES "Vistoria" e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES "Vistoria" e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Sávio Gabriel Lima Paiva

E-LEILÕES *Vistoria

Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data: ____/____/____