



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00002019

XT 225(NACIONAL) - 23501



Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data Impressão: 15/01/2026 09:05

Data Vistoria: 31/10/2025 14:45

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: Rodovia MT 343, Km 69, S/N, ZONA RURAL, CÁCERES/MT. CEP: 78398-000.

Vistoria Veicular:

OSA: 31

Modelo: XT 225(NACIONAL) - 23501

Ano Fab / Modelo: 2004/2005

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBio | Parque Serra das Araras - Cáceres/MT

Tipo Veículo: Veiculos

Placa: JFP4F56

UF/Cidade Placa:
MT/PORTO ESTRELA-MT

Nr Motor: G330E003669

Nr Motor BIN: G330E003669

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9C6KG014050005221

Nr Chassi BIN:
9C6KG014050005221

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Amarelo

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

YAMAHA XT 225 VEICULO EM BOM ESTADO, SUCATA REAPROVEITAVEL



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002019

Placa: JFP4F56

Data Impressão: 15/01/2026 09:05

Nr Motor: G330E003669

Nr Chassi: 9C6KG014050005221

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

ANALISE DA ESTRUTURA

PINTURA TANQUE:	✓ OK	CARENAGEM DA LATERAL DIREITA:	⚠ AVARIADO
CARENAGEM DA LATERAL ESQUERDA:	⚠ AVARIADO	CARENAGEM DA RABETA:	⚠ AVARIADO
PARALAMA DIANTEIRO:	✓ OK	PARALAMA TRASEIRO:	✓ OK
PAINEL:	⚠ AVARIADO	CARENAGEM DO PAINEL:	✓ OK
BLOCO OPTICO:	✓ OK	ARO/RODA DIANTEIRO:	✓ OK
ARO/RODA TRASEIRO:	✓ OK	PNEU DIANTEIRO:	✓ OK
PNEU TRASEIRO:	✓ OK	FREIO DIANTEIRO:	✓ OK
FREIO TRASEIRO:	✓ OK	MANETE DE FREIO:	✓ OK
MANETE DE EMBREAGEM:	✓ OK	LUVA DO GUIDÃO:	✓ OK
RETROVISOR ESQUERDO:	✓ OK	RETROVISOR DIREITO:	✓ OK
CAPA BANCO:	✓ OK	ESTRIBO:	✓ OK
PEDALEIRA DE PARTIDA:	⛔ N/OK	PROTECTOR DE ESCAPE:	✓ OK
Observação: PARTIDA ELETRICA			
ESTADO GERAL DA MOTOCICLETA:	✓ OK		

ACESSORIOS

BUZINA:	⛔ N/OK	SETA ESQUERDA:	⛔ N/OK
SETA DIREITA:	⛔ N/OK	MEIA LUZ TRASEIRA:	⛔ N/OK
LUZ DE FREIO:	⛔ N/OK	FAROL DIANTEIRO BAIXO:	⛔ N/OK
FAROL DIANTEIRO ALTA:	⛔ N/OK		



PINTURA TANQUE:



OK



CARENAGEM DA LATERAL DIREITA:



AVARIADO



CARENAGEM DA LATERAL ESQUERDA:



AVARIADO



CARENAGEM DA RABETA:
⚠️ Avariado



PARALAMA DIANTEIRO:
✅ OK



PARALAMA TRASEIRO:
✅ OK



PAINEL:
⚠️ Avariado



CARENAGEM DO PAINEL:
✅ OK



BLOCO OPTICO:
✅ OK



ARO/RODA DIANTEIRO:
✅ OK



ARO/RODA TRASEIRO:
✅ OK



PNEU DIANTEIRO:
✅ OK



PNEU TRASEIRO:
✅ OK



FREIO DIANTEIRO:
✅ OK



FREIO TRASEIRO:
✅ OK



MANETE DE FREIO:
✅ OK



MANETE DE EMBREAGEM:
✅ OK



LUVA DO GUIDÃO:
✅ OK



RETROVISOR ESQUERDO:

✓ OK



RETROVISOR DIREITO:

✓ OK



CAPA BANCO:

✓ OK



PROTECTOR DE ESCAPE:

✓ OK



ESTADO GERAL DA MOTOCICLETA:

✓ OK



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002019

Placa: JFP4F56

Data Impressão: 15/01/2026 09:05

Nr Motor: G330E003669

Nr Chassi: 9C6KG014050005221

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	MOTOCICLETA
Placa	JFP4F56	Renavam	00850701333
Chassi	9C6KG014050005221	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	G330E003669	Categoria	OFICIAL
Marca	23501	Modelo	XT 225(NACIONAL)
Ano Fab.	2004	Ano Mod.	2005
Cor	AMARELA	Combustível	GASOLINA
UF	MT	Município	PORTO ESTRELA-MT
Espécie	PASSEIRO	Procedência Veículo	NACIONAL
Capacidade Passageiros	2	Mensagem	MOTOR AGREGADO:



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
LICENCIAMENTO			
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	I** C*** M**** D* C*** D* B*****
-----------------------	--------	--------------	----------------------------------



Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição Tributária	NADA CONSTA	Restrição Ambiental	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR
OK			



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	JFP4F56	Renavam	00850701333
Chassi	9C6KG014050005221	Remarcação Chassi	NORMAL

Nr Motor	G330E003669	Município	PORTO ESTRELA
UF	MT	Tipo	MOTOCICLETA
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	YAMAHA/YAMAHA/XT 225
Ano Fab	2004	Ano Mod	2005
Procedência Veículo	NACIONAL	Montagem	COMPLETA
Nr Carroceria	INEXISTENTE	Combustível	GASOLINA
Cilindradas	223	Cor	AMARELA
Capacidade Passageiros	2	CPF/CNPJ Proprietário	0*****



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação

EM CIRCULACAO

Restrição Judicial

NADA CONSTA

Restrição RFB

NADA CONSTA



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD

NADA CONSTA



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002019

Placa: JFP4F56

Data Impressão: 15/01/2026 09:05

Nr Motor: G330E003669

Nr Chassi: 9C6KG014050005221



IDENTIFICAÇÃO LOTE




CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



LATERAL ESQUERDA



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



LATERAL DIREITA



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05

ID Vistoria: 00002019

Placa: JFP4F56

Data Impressão: 15/01/2026 09:05

Nr Motor: G330E003669

Nr Chassi: 9C6KG014050005221

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 4.500,00**

Valor FIPE: **R\$ 0,00**

Depreciação (%): **80,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 900,00**

Totais:

Sub-Total: **900,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**


Valor Final Avaliado: **R\$ 900,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data: ____/____/____