



E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP:
45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR



SUCATA INSERVÍVEL (Reciclagem)

Numeração: 00002021



L200 4X4 L - MITSUBISHI



Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data Impressão: 15/01/2026 09:07

Data Vistoria: 02/11/2025 15:27

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: RUA GENEROSO MARQUES LEITE 20, S/N, JARDIM CELESTE, CÁCERES/MT. CEP: 78210-625.

Complemento: ICMBIO / CÁCERES-MT / MARCELO- (61) 2028-9965 / (6

Vistoria Veicular:

OSA: 36

Modelo: L200 4X4 L - MITSUBISHI

Ano Fab / Modelo: 2002/2002

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBIO / CÁCERES-MT

Tipo Veículo: Veículos

Placa: KEV2243

UF/Cidade Placa: MT/SINOP-MT

Nr Motor:

Nr Motor BIN: 4D56KJ2552

Condições Motor: VEÍCULO SEM MOTOR

Nr Chassi:

Nr Chassi BIN: 93XLNK3402C219167

Condições Chassi: SEM CHASSI

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:


VEICULO SEM IDENTIFICACAO DE NÂMERO CHASSIS, TETO CORTADO E SOLDADO, SEM INTERIOR, SEM MOTOR, SEM CAMBIO, SOMENTE CARROCERIA (LATA), SUCATA SEM CONDICÕES DE RESTAURACAO



IDENTIFICAÇÃO LOTE



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002021

Placa: KEV2243

Data Impressão: 15/01/2026 09:07

Nr Motor:

Nr Chassi:

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	⚠ Faltando	Paracheque Traseiro:	⚠ Faltando
Farol Direito:	⚠ Faltando	Farol Esquerdo:	⚠ Faltando
Parabrisa Dianteiro:	⚠ Faltando	Capô:	🚫 Avariado
Teto:	🚫 Avariado	Retrovisor Lado Direito:	⚠ Faltando
Retrovisor Lado Esquerdo:	⚠ Faltando	Porta Dianteira Direita:	⚠ Faltando
Porta Dianteira Esquerda:	⚠ Faltando	Porta Traseira Direita:	⚠ Faltando
Porta Traseira Esquerda:	⚠ Faltando	Porta Malas:	⚠ Faltando
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	⚠ Faltando	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	⚠ Faltando
Vidro Traseiro Esquerdo:	⚠ Faltando	Vidro Traseiro Direito:	⚠ Faltando
Lanterna Traseira Direita:	⚠ Faltando	Lanterna Traseira Esquerda:	⚠ Faltando
Parabrisa Traseiro:	⚠ Faltando	Chave de Rodas:	⚠ Faltando
Macaco:	⚠ Faltando	Triângulo:	⚠ Faltando
Bancos Dianteiros:	⚠ Faltando	Bancos Traseiros:	⚠ Faltando
Forração Do Teto:	⚠ Faltando	Forração Interna:	⚠ Faltando
Pedais:	⚠ Faltando	Volante:	🚫 Avariado
Alavanca da Marcha:	⚠ Faltando	Painel de Instrumentos:	🚫 Avariado
Pneus Dianteiros:	⚠ Faltando	Pneus Traseiros:	⚠ Faltando
Rodas Traseiras:	⚠ Faltando	Estepe:	⚠ Faltando
Rodas Dianteiras:	⚠ Faltando	Condição de locomoção:	⚠ NÃO
Veículo Blindado:	⚠ NÃO		



Capô:

🚫 Avariado



Teto:

🚫 Avariado




Volante:

🚫 Avariado



Painel de Instrumentos:

🚫 Avariado





CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002021

Placa: KEV2243

Data Impressão: 15/01/2026 09:07

Nr Motor:

Nr Chassi:

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	KEV2243	Renavam	00777325594
Chassi	93XLNK3402C219167	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	4D56KJ2552	Categoria	OFICIAL
Marca	MITSUBISHI	Modelo	L200 4X4 L
Ano Fab.	2002	Ano Mod.	2002
Cor	BRANCA	Combustível	DIESEL
UF	MT	Município	SINOP-MT
Espécie	CARGA	Potência	87
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	CAB DUPLA
Cilindradas	2477	Capacidade Carga	1
Capacidade Passageiros	5	Nr Eixos	2
PBT	270	CMT	220



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 875,40	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito Licenc	875,40		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

Proprietário	I***** B*** D* M*** A***** E D** R**
--------------	--------------------------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM_CIRCULACAO
Ocorrência	VEICULO SEM OCORRENCIA DE FURTO/ROUBO	Placa	KEV2243
Renavam	00777325594	Chassi	93XLNK3402C219167

Nr Motor	4D56KJ2552	Município	SINOP
UF	MT	Tipo	CAMINHONETE
Marca Modelo	MMC/L200 4X4 L	Ano Fab	2002
Ano Mod	2002	Combustível	DIESEL
Cilindradas	2477	Cor	BRANCA
Potência	87	Capacidade Passageiros	*
CMT	*	PTB	*
CPF/CNPJ Faturado	54305743001170	UF Faturamento	*
Última Atualização	18/12/2003	CPF/CNPJ Proprietário	0*****



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM_CIRCULACAO	Restrição	VEICULO SEM OCORRENCIA DE FURTO/ROUBO
Restrição Judicial	NAO	Comunicação de Venda	NAO



RENAJD (CORTESIA):

RENAJD	NAO
--------	-----



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002021

Placa: KEV2243

Data Impressão: 15/01/2026 09:07

Nr Motor:


Nr Chassi:




IDENTIFICAÇÃO LOTE



FRENTE



TRASEIRA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA




TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03

ID Vistoria: 00002021

Placa: KEV2243

Data Impressão: 15/01/2026 09:07

Nr Motor:

Nr Chassi:

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 150,00**

Valor FIPE: **R\$ 0,00**

Depreciação (%): **0,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 150,00**

Totais:

Sub-Total: **150,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**


Valor Final Avaliado: **R\$ 150,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data: ____/____/____