



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00002024

L200 4X4 GLS - MITSUBISHI



Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data Impressão: 15/01/2026 09:12

Data Vistoria: 04/11/2025 14:39

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: Rua Generoso Marques Leite, 2-128, Jardim Guanabara, CÁCERES/MT. CEP: 78200-000.

Complemento: W87F+QP Jardim Guanabara, Cáceres - MT

Vistoria Veicular:

OSA: 47

Modelo: L200 4X4 GLS - MITSUBISHI

Ano Fab / Modelo: 2005/2006

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBio | OFICINA DE
CÁCERES - Cáceres/MT

Tipo Veículo: Veículos

Placa: JKH2611

UF/Cidade Placa:
DF/BRASILIA-DF

Nr Motor: 4D56KY4487

Nr Motor BIN:
4D56KY4487

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de
fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 93XVVK3406C541956

Nr Chassi BIN:
93XVVK3406C541956

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões
originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

CAMINHONETE MOTOR FUNDIDO, TETO FURADO ENTRANDO AGUA, LEVES AMASSADOS NAS LATERAIS, FRENTE E TRASEIRA



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002024

Placa: JKH2611

Data Impressão: 15/01/2026 09:12

Nr Motor: 4D56KY4487

Nr Chassi: 93XVNK3406C541956

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	OK	Paracheque Traseiro:	Faltando
		Observação:FALTANDO PARTES	
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	Avariado
Parabrisa Dianteiro:	Avariado	Capô:	OK
Observação:TRINCADO			
Teto:	Avariado	Retrovisor Lado Direito:	Faltando
Retrovisor Lado Esquerdo:	Avariado	Porta Dianteira Direita:	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	Porta Traseira Direita:	OK
Porta Traseira Esquerda:	OK	Porta Malas:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	Vidro Traseiro Direito:	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	Lanterna Traseira Esquerda:	OK
Parabrisa Traseiro:	OK	Chave de Rodas:	Faltando
Macaco:	Faltando	Triângulo:	Faltando
Bancos Dianteiros:	Avariado	Bancos Traseiros:	Avariado
Observação:RASGADOS		Observação:RASGADOS	
Forração Do Teto:	Avariado	Forração Interna:	OK
Pedais:	OK	Volante:	OK
Alavanca da Marcha:	Faltando	Painel de Instrumentos:	OK
Pneus Dianteiros:	OK	Pneus Traseiros:	OK
Rodas Traseiras:	OK	Estepe:	Faltando
Rodas Dianteiras:	OK	Condição de locomoção:	SIM
Veículo Blindado:	NÃO		



Paracheque Dianteiro:



OK



Paracheque Traseiro:



Faltando

Observação:FALTANDO PARTES



Farol Direito:



OK



Farol Esquerdo:



Parabrisa Dianteiro:




Capô:

 **Avariado**

 **Avariado**
Observação: TRINCADO

 **OK**



Teto:
 **Avariado**



Retrovisor Lado Esquerdo:
 **Avariado**



Porta Dianteira Direita:
 **OK**



Porta Dianteira Esquerda:
 **OK**



Porta Traseira Direita:
 **OK**



Porta Traseira Esquerda:
 **OK**



Porta Malas:
 **OK**



Vidro Da Porta Dianteira Direita:
 **OK**



Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:
 **OK**



Vidro Traseiro Esquerdo:
 **OK**



Vidro Traseiro Direito:
 **OK**



Lanterna Traseira Direita:
 **OK**

		
Lanterna ✓ OK	Farol ✓ OK	Bancos ⊘ Avariado Observação: RASGADOS

Bancos Traseiros:
 ⊘ Avariado
 Observação: RASGADOS

Forração Do Teto:
 ⊘ Avariado

Pedais:
 ✓ OK

	
---	---

Volante:
 ✓ OK

Painel de Instrumentos:
 ✓ OK



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002024

Placa: JKH2611

Data Impressão: 15/01/2026 09:12

Nr Motor: 4D56KY4487

Nr Chassi: 93XVNK3406C541956

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	JKH2611	Renavam	00869145118
Chassi	93XVNK3406C541956	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	4D56KY4487	Categoria	OFICIAL
Marca	MITSUBISHI	Modelo	L200 4X4 GLS
Ano Fab.	2005	Ano Mod.	2006
Cor	BRANCA	Combustível	DIESEL
UF	DF	Município	BRASILIA-DF
Espécie	CARGA	Potência	100
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	ABER CDUP
Cilindradas	2477	Capacidade Carga	10
Capacidade Passageiros	5	Nr Eixos	2
PBT	270	CMT	220



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS

LICENCIAMENTO

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	JKH2611	Renavam	00869145118
Chassi	93XVNK3406C541956	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	4D56KY4487	Município	BRASILIA
UF	DF	Tipo	CAMINHONETE
Categoria	CARGA	Marca Modelo	MMC/MMC/L200 4X4 GLS
Ano Fab	2005	Ano Mod	2006
Procedência Veículo	NACIONAL	Montagem	COMPLETA
Nr Carroceria	ABER C.DUP	Nr Eixos	2

Combustível	DIESEL	Cilindradas	2477
Cor	BRANCA	Potência	100
Capacidade Passageiros	5	CMT	220
CPF/CNPJ Proprietário	0*****		


BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		


RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------


Débitos / Multas

**Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.*



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002024

Placa: JKH2611

Data Impressão: 15/01/2026 09:12

Nr Motor: 4D56KY4487

Nr Chassi: 93XV NK3406C541956



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR




INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 03

ADICIONAL 01



ADICIONAL 04

ADICIONAL 02



ADICIONAL 05



ADICIONAL 06

ID Vistoria: 00002024

Placa: JKH2611

Data Impressão: 15/01/2026 09:12

Nr Motor: 4D56KY4487

Nr Chassi: 93XVKN3406C541956

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 28.700,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **90,00%**Valor Depreciado: **R\$ 2.870,00****Totais:**Sub-Total: **2.870,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 2.870,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES "Vistoria" não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES "Vistoria" e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES "Vistoria" e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES "Vistoria" e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Sávio Gabriel Lima Paiva

E-LEILÕES *Vistoria

Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data: ____/____/____