



E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP:
45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR



SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00002239



ASIA TOWNER SDX (IMPORTADO) - 149403



Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data Impressão: 16/01/2026 10:05

Data Vistoria: 18/11/2025 18:00

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: Rua Três, 2, Centro, Rio da Conceição/TO. CEP: 77303-000.

Complemento: J428+9V Rio da Conceição, Tocantins

Vistoria Veicular:

OSA: 4

Modelo: ASIA TOWNER SDX (IMPORTADO) - 149403

Ano Fab / Modelo: 1997/1997 Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBio | Parque Serra Geral do
Tocantins - Rio da Conceição/TO

Tipo Veículo: Veículos

Placa: JFO2509

UF/Cidade Placa: TO/RIO DA
CONCEICAO-TO

Nr Motor: ACESSO RESTRITO

Nr Motor BIN: CD800074324

Condições Motor: MOTOR COM NUMERO OBSTRUÍDO

Nr Chassi: KN2ANM8D1VK038261

Nr Chassi BIN:
KN2ANM8D1VK038261

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos
padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:


Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002239

Placa: JFO2509

Data Impressão: 16/01/2026 10:05

Nr Motor: ACESSO RESTRITO

Nr Chassi: KN2ANM8D1VK038261

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN FEDERAL



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	JFO2509	Renavam	00008016941
Chassi	KN2ANM8D1VK038261	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	CD800074324	Categoria	OFICIAL
Marca	149403	Modelo	ASIA TOWNER SDX (IMPORTADO)
Ano Fab.	1997	Ano Mod.	1997
Cor	BRANCA	Combustível	GASOLINA
UF	TO	Município	RIO DA CONCEICAO-TO
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	40
Procedência Veículo	IMPORTADO	Carroceria	NAO APLICAVEL
Capacidade Passageiros	7	Nr Eixos	2



Comunicação de Venda



Indicador Comun. Venda NÃO INFORMADO

Data Inclusao Venda

NÃO INFORMADO



Débitos e Multas:

Déb IPVA

NAO EXISTE DEBITO DE IPVA

Débito DPVAT

NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT

Déb Licenc

NAO EXISTE DEBITO DE

Débito Multas

NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS

LICENCIAMENTO

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario

0*****

Proprietário

I***** C**** M***** D* C***** D*



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	JFO2509	Renavam	00008016941
Chassi	KN2ANM8D1VK038261	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	CD800074324	Município	RIO DA CONCEICAO

UF	TO	Tipo	AUTOMOVEL
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	IMP/IMP/ASIA TOWNER SDX
Ano Fab	1997	Ano Mod	1997
Procedência Veículo	IMPORTADO	Montagem	COMPLETA
Nr Carroceria	INEXISTENTE	Nr Eixos	2
Combustível	GASOLINA	Cor	BRANCA
Potência	40	Capacidade Passageiros	7
CPF/CNPJ Faturado	39321955000267	UF Faturamento	SP
CPF/CNPJ Proprietário	0*****		



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002239

Placa: JF02509

Data Impressão: 16/01/2026 10:05

Nr Motor: ACESSO RESTRITO

Nr Chassi: KN2ANM8D1VK038261




CHASSI




FRENTE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



INTERIOR





ID Vistoria: 00002239

Placa: JF02509

Data Impressão: 16/01/2026 10:05

Nr Motor: ACESSO RESTRITO

Nr Chassi: KN2ANM8D1VK038261

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 950,00

Valor FIPE: R\$ 0,00

Depreciação (%): 0,00%

Valor Depreciado: R\$ 950,00

Totais:

Sub-Total: 950,00

Depreciação Forçada(%): 0,00%


Valor Final Avaliado: R\$ 950,00

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data: ____/____/____