



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00002238

XL 125 S - HONDA



Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data Impressão: 16/01/2026 10:17

Data Vistoria: 18/11/2025 10:01

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: Rua Três, 2, Centro, Rio da Conceição/TO. CEP: 77303-000.

Complemento: J428+9V Rio da Conceição, Tocantins

Vistoria Veicular:

OSA: 13

Modelo: XL 125 S - HONDA

Ano Fab / Modelo: 1995/1995

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBio | Parque Serra Geral do Tocantins - Rio da Conceição/TO

Tipo Veículo: Veículos

Placa: JFO7106

UF/Cidade Placa:
DF/BRASILIA-DF

Nr Motor: JD08ESS02904

Nr Motor BIN:
JD08ESS02904

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9C2JD0801SRS02904

Nr Chassi BIN:
9C2JD0801SRS02904

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Vermelho

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

VEICULO SEM PLACA DE IDENTIFICACAO, FALTANDO PARTES MOTOR E ACESSORIOS




IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002238

Placa: JFO7106

Data Impressão: 16/01/2026 10:17

Nr Motor: JD08ESS02904

Nr Chassi: 9C2JD0801SRS02904

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

ANALISE DA ESTRUTURA

PINTURA TANQUE:	⚠️ AVARIADO	CARENAGEM DA LATERAL DIREITA:	❌ N/OK
CARENAGEM DA LATERAL ESQUERDA:	❌ N/OK	CARENAGEM DA RABETA:	❌ N/OK
PARALAMA DIANTEIRO:	❌ N/OK	PARALAMA TRASEIRO:	❌ N/OK
PAINEL:	⚠️ AVARIADO	CARENAGEM DO PAINEL:	❌ N/OK
BLOCO OPTICO:	❌ N/OK	ARO/RODA DIANTEIRO:	⚠️ AVARIADO
ARO/RODA TRASEIRO:	⚠️ AVARIADO	PNEU DIANTEIRO:	⚠️ AVARIADO
PNEU TRASEIRO:	⚠️ AVARIADO	FREIO DIANTEIRO:	❌ N/OK
FREIO TRASEIRO:	❌ N/OK	MANETE DE FREIO:	❌ N/OK
MANETE DE EMBREAGEM:	❌ N/OK	LUVA DO GUIDÃO:	❌ N/OK
RETROVISOR ESQUERDO:	❌ N/OK	RETROVISOR DIREITO:	❌ N/OK
CAPA BANCO:	❌ N/OK	ESTRIBO:	✅ OK
PEDALEIRA DE PARTIDA:	⚠️ AVARIADO	PROTETOR DE ESCAPE:	❌ N/OK
ESTADO GERAL DA MOTOCICLETA:	❌ N/OK		

ACESSÓRIOS

BUZINA:	❌ N/OK	SETA ESQUERDA:	❌ N/OK
SETA DIREITA:	❌ N/OK	MEIA LUZ TRASEIRA:	❌ N/OK
LUZ DE FREIO:	❌ N/OK	FAROL DIANTEIRO BAIXO:	❌ N/OK
FAROL DIANTEIRO ALTA:	❌ N/OK		



PINTURA TANQUE:

⚠️ AVARIADO



PAINEL:

⚠️ AVARIADO



ARO/RODA DIANTEIRO:

⚠️ AVARIADO




ARO/RODA TRASEIRO:

⚠️ AVARIADO



PNEU DIANTEIRO:

⚠️ AVARIADO



PNEU TRASEIRO:

⚠️ AVARIADO



PEDALEIRA DE PARTIDA:

⚠ AVARIADO



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002238

Placa: JFO7106

Data Impressão: 16/01/2026 10:17

Nr Motor: JD08ESS02904

Nr Chassi: 9C2JD0801SRS02904

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	MOTOCICLETA
Placa	JFO7106	Renavam	00640579337
Chassi	9C2JD0801SRS02904	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	JD08ESS02904	Categoria	OFICIAL
Marca	HONDA	Modelo	XL 125 S
Ano Fab.	1995	Ano Mod.	1995
Cor	VERMELHA	Combustível	GASOLINA
UF	DF	Município	BRASILIA-DF
Espécie	PASSAGEIRO	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	124



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 3.156,68	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito Licenc	3.156,68		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	JFO7106	Renavam	00640579337
Chassi	9C2JD0801SRS02904	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	JD08ESS02904	Município	BRASILIA
UF	DF	Tipo	MOTOCICLETA
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	HONDA/HONDA/XL 125 S
Ano Fab	1995	Ano Mod	1995
Procedência Veículo	NACIONAL	Montagem	COMPLETA
Nr Carroceria	INEXISTENTE	Combustível	GASOLINA
Cilindradas	124	Cor	VERMELHA
CPF/CNPJ Faturado	00338426000150	UF Faturamento	DF
CPF/CNPJ Proprietário	0*****		



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002238

Placa: JFO7106

Data Impressão: 16/01/2026 10:17

Nr Motor: JD08ESS02904

Nr Chassi: 9C2JD0801SRS02904




IDENTIFICAÇÃO LOTE




CHASSI




CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



LATERAL ESQUERDA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



LATERAL DIREITA

ID Vistoria: 00002238

Placa: JFO7106

Data Impressão: 16/01/2026 10:17

Nr Motor: JD08ESS02904

Nr Chassi: 9C2JD0801SRS02904

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 150,00**

Valor FIPE: **R\$ 0,00**

Depreciação (%): **0,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 150,00**

Totais:

Sub-Total: **150,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**


Valor Final Avaliado: **R\$ 150,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data: ____/____/____