



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00002234

QUADRICICLO -



Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data Impressão: 16/01/2026 10:07

Data Vistoria: 18/11/2025 11:53

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: Rua Três, 2, Centro, Rio da Conceição/TO. CEP: 77303-000.

Complemento: J428+9V Rio da Conceição, Tocantins

Vistoria Veicular:

OSA: 17

Modelo: QUADRICICLO -

Ano Fab /
Modelo: /

Categoria: Passeio e
Utilitário

Local armazenamento: ICMBio | Parque Serra Geral do Tocantins - Rio da
Conceição/TO

Tipo Veículo:
Veículos

Placa: 3659864

Nr Motor: TE43EE003903

Nr Motor BIN:

Nr Chassi: 9C2TE4300ER003903

Nr Chassi BIN:

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN:

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

VEICULO MOTOR DESMONTADO, LATERAIS E CARENAGEM QUEBRADAS



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002234

Placa: 3659864

Data Impressão: 16/01/2026 10:07

Nr Motor: TE43EE003903

Nr Chassi: 9C2TE4300ER003903

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

ANALISE DA ESTRUTURA

PINTURA TANQUE:	✓ OK	CARENAGEM DA LATERAL DIREITA:	✓ OK
CARENAGEM DA LATERAL ESQUERDA:	✓ OK	CARENAGEM DA RABETA:	✓ OK
PARALAMA DIANTEIRO:	✓ OK	PARALAMA TRASEIRO:	✓ OK
PAINEL:	✓ OK	CARENAGEM DO PAINEL:	✓ OK
BLOCO OPTICO:	✓ OK	ARO/RODA DIANTEIRO:	✗ N/OK
ARO/RODA TRASEIRO:	✗ N/OK	PNEU DIANTEIRO:	✗ N/OK
PNEU TRASEIRO:	✗ N/OK	FREIO DIANTEIRO:	✓ OK
FREIO TRASEIRO:	✓ OK	MANETE DE FREIO:	✓ OK
MANETE DE EMBREAGEM:	✓ OK	LUVA DO GUIDÃO:	✓ OK
RETROVISOR ESQUERDO:	✗ N/OK	RETROVISOR DIREITO:	✗ N/OK
CAPA BANCO:	✗ N/OK	ESTRIBO:	✓ OK
PEDALEIRA DE PARTIDA:	✓ OK	PROTECTOR DE ESCAPE:	✓ OK
ESTADO GERAL DA MOTOCICLETA:	✗ N/OK		

ACESSÓRIOS

BUZINA:	✓ OK	SETA ESQUERDA:	✓ OK
SETA DIREITA:	✓ OK	MEIA LUZ TRASEIRA:	✓ OK
LUZ DE FREIO:	✓ OK	FAROL DIANTEIRO BAIXO:	✓ OK
FAROL DIANTEIRO ALTA:	✓ OK		



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002234

Placa: 3659864

Data Impressão: 16/01/2026 10:07

Nr Motor: TE43EE003903

Nr Chassi: 9C2TE4300ER003903




IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE	TRASEIRA	MOTOR COMPARTIMENTO
		
MOTOR	DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA	PNEU DIANTEIRO ESQUERDO
		
LATERAL ESQUERDA	PNEU TRASEIRO ESQUERDO	TRASEIRA DIAGONAL DIREITA
		
PNEU TRASEIRO DIREITO	LATERAL DIREITA	DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA
		
ADICIONAL 01	ADICIONAL 02	ADICIONAL 03

ID Vistoria: 00002234

Placa: 3659864

Data Impressão: 16/01/2026 10:07

Nr Motor: TE43EE003903

Nr Chassi: 9C2TE4300ER003903

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 320,00**

Valor FIPE: **R\$ 0,00**

Depreciação (%): **0,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 320,00**

Totais:

Sub-Total: **320,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 320,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Sávio Gabriel Lima Paiva

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data: ____/____/____