



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR



SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00002220



FRONTIER 4X4 XE (NACIONAL) - 205502



Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data Impressão: 11/03/2026 19:51

Data Vistoria: 17/11/2025 16:09

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: Rua Três, 2, Centro, Rio da Conceição/TO. CEP: 77303-000.

Complemento: J428+9V Rio da Conceição, Tocantins

Vistoria Veicular:

OSA: 5

Modelo: FRONTIER 4X4 XE (NACIONAL) - 205502

Ano Fab / Modelo: 2002/2003

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBio | Parque Serra Geral do Tocantins - Rio da Conceição/TO

Tipo Veículo: Veículos

Placa: KEW0398

UF/Cidade Placa: TO/RIO DA CONCEICAO-TO

Nr Motor: 40704096672

Nr Motor BIN: 40704096672

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 94DCMUD223J363664

Nr Chassi BIN: 94DCMUD223J363664

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Diesel

Combustível BIN: Diesel

Cor: Prata

Cor BIN: Prata

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

VEICULO COM CAMBIO DESMONTADO NA CARROCERIA, SEM CAMBIO FALTANDO PARTES INTERNAS E EXTERNAS E MOTOR



IDENTIFICAÇÃO LOTE




CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002220

Placa: KEW0398

Data Impressão: 11/03/2026 19:51

Nr Motor: 40704096672

Nr Chassi: 94DCMUD223J363664

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	Avariado	Parachoque Traseiro:	OK
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	Avariado	Capô:	OK
Teto:	OK	Retrovisor Lado Direito:	Faltando
Retrovisor Lado Esquerdo:	Faltando	Porta Dianteira Direita:	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	Porta Traseira Direita:	OK
Porta Traseira Esquerda:	OK	Porta Malas:	Avariado
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	Vidro Traseiro Direito:	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	Lanterna Traseira Esquerda:	OK
Parabrisa Traseiro:	Faltando	Chave de Rodas:	Faltando
Macaco:	Faltando	Triângulo:	Faltando
Bancos Dianteiros:	OK	Bancos Traseiros:	OK
Forração Do Teto:	OK	Forração Interna:	OK
Pedais:	OK	Volante:	OK
Alavanca da Marcha:	Faltando	Painel de Instrumentos:	OK
Pneus Dianteiros:	OK	Pneus Traseiros:	OK
Rodas Traseiras:	OK	Estepe:	Faltando
Rodas Dianteiras:	OK	Condição de locomoção:	NÃO
Veículo Blindado:	NÃO		


Página 2

**Parachoque Dianteiro:**

❌ Avariado

**Parabrisa Dianteiro:**

❌ Avariado

**Porta Malas:**

❌ Avariado

**Alavanca da Marcha:**

⚠️ Faltando



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002220

Placa: KEW0398

Data Impressão: 11/03/2026 19:51

Nr Motor: 40704096672

Nr Chassi: 94DCMUD223J363664

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - PROPRIETÁRIO
ATUAL POR PLACA

3 - CONSULTA PF/PJ



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Proprietário Atual



Consulta PJ



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	KEW0398	Renavam	00787317349
Chassi	94DCMUD223J363664	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	40704096672	Categoria	OFICIAL
Marca	205502	Modelo	FRONTIER 4X4 XE (NACIONAL)
Ano Fab.	2002	Ano Mod.	2003
Cor	PRATA	Combustível	DIESEL
UF	TO	Município	RIO DA CONCEICAO-TO
Espécie	ESPECIAL	Potência	132
Procedência Veículo	NACIONAL	Capacidade Passageiros	5
Mensagem	MOTOR AGREGADO:		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	I***** C**** M**** D* C***** D*
-----------------------	--------	--------------	---------------------------------



Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição Tributária	NADA CONSTA	Restrição Ambiental	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK

Página 4

● PROPRIETÁRIO ATUAL DO VEÍCULO

Doc. Proprietário	08829974000194	Nome Proprietário	INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA
Data Óbito	NADA CONSTA		
Protocolo		UF Jurisdição	TO
Marca/Modelo	NISSAN FRONTIER 4X4 XE	Código Marca/Modelo	
Ano Modelo	2003	Ano Fabricação	2002
Placa	KEW0398	Chassi	94DCMUD223J363664
Renavam	787317349	Cor	PRATA
Tipo Situação		Município Emplacamento	RIO DA CONCEICAO

● CONSULTA PJ / EMPRESARIAL

Matriz	MATRIZ	Data Abertura	26/04/2007
CNPJ	08829974000194	Nome Fantasia	INSTITUTO CHICO MENDES
Razão Social	INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	Ult. Razão Social	INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE
Situação RF	ATIVA	Capital Social	0,00
Porte	DEMAIS	EFR	
Situação Especial		Motivo Situação	

● CONSULTA PJ- E-MAIL 1

E-mail CONCEICAO.MATOS@ICMBIO.GOV.BR

● CONSULTA PJ- E-MAIL 2

E-mail MARCUS.SANTIN@ICMBIO.GOV.BR

● CONSULTA PJ- E-MAIL 3

E-mail LUCIANO.MALANSKI@ICMBIO.GOV.BR

● CONSULTA PJ ENDEREÇO 1

Logradouro	ENTRE QUADRA COMPLEXO ADMINISTRATIVO SUDOESTE 103 104	Número	01
Complemento	BLOCO C SUBSL TORRE 4	Bairro	SUDOESTE
Cidade	BRASILIA	UF	DF
CEP	70670-350	Tratado Correio	
Informações	SCORE: 1		

● CONSULTA PJ - TELEFONE 1

Telefone	(61) 20289348	Tipo	FIXO
Informações	SCORE: 1	Operadora	

● CONSULTA PJ - TELEFONE 2

Telefone	(61) 20289248	Tipo	FIXO
Informações	SCORE: 2	Operadora	

● CONSULTA PJ - TELEFONE 3

Telefone	(61) 33419260	Tipo	FIXO
Informações	SCORE: 3	Operadora	

CONSULTA PJ - TELEFONE 4

Telefone	(61) 20289518	Tipo	FIXO
Informações	SCORE: 4	Operadora	

CONSULTA PJ - TELEFONE 5

Telefone	(61) 20289246	Tipo	FIXO
Informações	SCORE: 5	Operadora	

CONSULTA PJ - TELEFONE 6

Telefone	(88) 35232018	Tipo	FIXO
Informações	SCORE: 6	Operadora	

CONSULTA PJ - TELEFONE 7

Telefone	(86) 33431342	Tipo	FIXO
Informações	SCORE: 7	Operadora	

CONSULTA PJ - TELEFONE 8

Telefone	(31) 37187484	Tipo	FIXO
Informações	SCORE: 8	Operadora	

CONSULTA PJ - TELEFONE 9

Telefone	(31) 37187481	Tipo	FIXO
Informações	SCORE: 9	Operadora	

CONSULTA PJ - TELEFONE 10

Telefone	(31) 37187475	Tipo	FIXO
Informações	SCORE: 10	Operadora	

CONSULTA PJ - TELEFONE 11

Telefone	(31) 37187469	Tipo	FIXO
Informações	SCORE: 11	Operadora	

CONSULTA PJ - TELEFONE 12

Telefone	(91) 32740680	Tipo	FIXO
Informações	SCORE: 12	Operadora	

CONSULTA PJ - TELEFONE 13

Telefone	(89) 35891208	Tipo	FIXO
Informações	SCORE: 13	Operadora	

Página 6

CONSULTA PJ - TELEFONE 14

Telefone	(85) 32573585	Tipo	FIXO
-----------------	---------------	-------------	------

Informações	SCORE: 14	Operadora
-------------	-----------	-----------

CONSULTA PJ - TELEFONE 15

Telefone	(91) 32740717	Tipo	FIXO
Informações	SCORE: 15	Operadora	

CONSULTA PJ - TELEFONE 16

Telefone	(91) 32741731	Tipo	FIXO
Informações	SCORE: 16	Operadora	

CONSULTA PJ - TELEFONE 17

Telefone	(22) 27785842	Tipo	FIXO
Informações	SCORE: 17	Operadora	

CONSULTA PJ - TELEFONE 18

Telefone	(91) 32740233	Tipo	FIXO
Informações	SCORE: 18	Operadora	

CONSULTA PJ - TELEFONE 19

Telefone	(86) 33211615	Tipo	FIXO
Informações	SCORE: 19	Operadora	

CONSULTA PJ - TELEFONE 20

Telefone	(89) 35822085	Tipo	FIXO
Informações	SCORE: 20	Operadora	

CONSULTA PJ - TELEFONE 21

Telefone	(61) 33419246	Tipo	FIXO
Informações	SCORE: 21	Operadora	

CONSULTA PJ - TELEFONE 22

Telefone	(61) 33419247	Tipo	FIXO
Informações	SCORE: 22	Operadora	



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002220

Placa: KEW0398

Data Impressão: 11/03/2026 19:51

Nr Motor: 40704096672

Nr Chassi: 94DCMUD223J363664

Página 7



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE



TRASEIRA




PLACA CORTADA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA




TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ




PNEU TRASEIRO ESQUERDO

Página 8



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO




COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04

ID Vistoria: 00002220

Placa: KEW0398

Data Impressão: 11/03/2026 19:51

Nr Motor: 40704096672

Nr Chassi: 94DCMUD223J363664

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 900,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 900,00****Totais:**Sub-Total: **900,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 900,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Página 10

Santo Gabriel Lima Paiva

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data: __/__/____