



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR



SUCATA INSERVÍVEL (Reciclagem)

Numeração: 00002271



GOL POWER 1.6 - VW - VOLKSWAGEN



Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data Impressão: 16/01/2026 11:12

Data Vistoria: 20/11/2025 09:49

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: AV. Araguaia, 35, Centro Velho, Pium/TO. CEP: 77570-000.

Complemento: HR68+52 Pium, TO

Vistoria Veicular:

OSA: 8

Modelo: GOL POWER 1.6 - VW - VOLKSWAGEN

Ano Fab / Modelo:
2004/2004

Categoria: Passeio e
Utilitário

Local armazenamento: ICMBio | Parque Nacional do Araguaia -
Pium/TO

Tipo Veículo:
Veículos

Placa: JKH4543

Nr Motor:

Nr Motor BIN:

Condições Motor: VEÍCULO SEM MOTOR

Nr Chassi: 9BWC805W76P091567

Nr Chassi BIN:

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN:

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

VEICULO SEM PLACA DE IDENTIFICACAO, SEM INTERNA E MOTOR.



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002271

Placa: JKH4543

Data Impressão: 16/01/2026 11:12

Nr Motor:

Nr Chassi: 9BWCB05W76P091567

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	Faltando	Parachoque Traseiro:	Faltando
Farol Direito:	Faltando	Farol Esquerdo:	Faltando
Parabrisa Dianteiro:	Faltando	Capô:	OK
Teto:	OK	Retrovisor Lado Direito:	Faltando
Retrovisor Lado Esquerdo:	Faltando	Porta Dianteira Direita:	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	Porta Traseira Direita:	OK
Porta Traseira Esquerda:	OK	Porta Malas:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	Faltando	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	Faltando
Vidro Traseiro Esquerdo:	Faltando	Vidro Traseiro Direito:	Faltando
Lanterna Traseira Direita:	Faltando	Lanterna Traseira Esquerda:	Avariado
Parabrisa Traseiro:	Faltando	Chave de Rodas:	Faltando
Macaco:	Faltando	Triângulo:	Faltando
Bancos Dianteiros:	Faltando	Bancos Traseiros:	Faltando
Forração Do Teto:	Faltando	Forração Interna:	Faltando
Pedais:	OK	Volante:	Faltando
Alavanca da Marcha:	Avariado	Painel de Instrumentos:	Faltando
Pneus Dianteiros:	Faltando	Pneus Traseiros:	Faltando
Rodas Traseiras:	Faltando	Estepe:	Faltando
Rodas Dianteiras:	Faltando	Condição de locomoção:	NÃO
Veículo Blindado:	NÃO		



Lanterna Traseira Esquerda:

Avariado



Alavanca da Marcha:

Avariado



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002271

Placa: JKH4543

Data Impressão: 16/01/2026 11:12

Nr Motor:

Nr Chassi: 9BWC05W76P091567

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	JKH4543	Renavam	00891398775
Chassi	9BWC05W76P091567	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	BJF165685	Categoria	OFICIAL
Marca	VOLKSWAGEN	Modelo	GOL 1.6 POWER
Ano Fab.	2006	Ano Mod.	2006
Cor	BRANCA	Combustível	ALCO/GASOL
UF	DF	Município	BRASILIA-DF
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	100
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	1596	Capacidade Passageiros	5
Nr Eixos	2	PBT	145
CMT	185		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 770,45	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito Licenc	770,45		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	JKH4543	Renavam	00891398775
Chassi	9BWC05W76P091567	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	BJF165685	Município	BRASILIA
UF	DF	Tipo	AUTOMOVEL
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	VW/VW/GOL 1.6 POWER
Ano Fab	2006	Ano Mod	2006
Procedência Veículo	NACIONAL	Montagem	COMPLETA

Nr Carroceria	INEXISTENTE	Nr Eixos	2
Combustível	ALCO/GASOL	Cilindradas	1596
Cor	BRANCA	Potência	100
Capacidade Passageiros	5	CMT	185
CPF/CNPJ Faturado	59104422005704	UF Faturamento	DF
CPF/CNPJ Proprietário	0*****		

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

Débitos / Multas

**Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN:<https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.*

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002271

Placa: JKH4543

Data Impressão: 16/01/2026 11:12

Nr Motor:

Nr Chassi: 9BWCB05W76P091567



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI




CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04

ID Vistoria: 00002271

Placa: JKH4543

Data Impressão: 16/01/2026 11:12

Nr Motor:

Nr Chassi: 9BWCB05W76P091567

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 200,00**

Valor FIPE: **R\$ 0,00**

Depreciação (%): **0,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 200,00**

Totais:

Sub-Total: **200,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 200,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Sávio Gabriel Lima Paiva

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data: ____/____/____