



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00002268

FRONTIER 4X4 XE - NISSAN



Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data Impressão: 16/01/2026 11:13

Data Vistoria: 20/11/2025 11:59

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: AV. Araguaia, 35, Centro Velho, Pium/TO. CEP: 77570-000.

Complemento: HR68+52 Pium, TO

Vistoria Veicular:

OSA: 16

Modelo: FRONTIER 4X4 XE - NISSAN

Ano Fab / Modelo: 2002/2003

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBio | Parque Nacional do Araguaia - Pium/TO

Tipo Veículo: Veículos

Placa: KFB8059

UF/Cidade Placa:
GO/GOIANIA-GO

Nr Motor: 40704108014

Nr Motor BIN:
40704108014

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 94DCMUD223J389412

Nr Chassi BIN:
94DCMUD223J389412

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

VEICULO FUNCIONANDO, VAZAMENTO DE OLEO MOTOR, VAZAMENTO COMBUSTIVEL BICO, PROBLEMAS EMBREAGEM, E SUSPENSÃO



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002268

Placa: KFB8059

Data Impressão: 16/01/2026 11:13

Nr Motor: 40704108014

Nr Chassi: 94DCMUD223J389412

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK

APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO

APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	⚠ Faltando	Parachoque Traseiro:	✅ OK
Farol Direito:	✅ OK	Farol Esquerdo:	✅ OK
Parabrisa Dianteiro:	❌ Avariado	Capô:	✅ OK
Teto:	✅ OK	Retrovisor Lado Direito:	✅ OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	✅ OK	Porta Dianteira Direita:	✅ OK
Porta Dianteira Esquerda:	✅ OK	Porta Traseira Direita:	✅ OK
Porta Traseira Esquerda:	✅ OK	Porta Malas:	✅ OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✅ OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	✅ OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	✅ OK	Vidro Traseiro Direito:	✅ OK
Lanterna Traseira Direita:	✅ OK	Lanterna Traseira Esquerda:	❌ Avariado
Parabrisa Traseiro:	✅ OK	Chave de Rodas:	⚠ Faltando
Macaco:	⚠ Faltando	Triângulo:	⚠ Faltando
Bancos Dianteiros:	✅ OK	Bancos Traseiros:	✅ OK
Forração Do Teto:	✅ OK	Forração Interna:	✅ OK
Pedais:	✅ OK	Volante:	✅ OK
Alavanca da Marcha:	✅ OK	Painel de Instrumentos:	✅ OK
Pneus Dianteiros:	✅ OK	Pneus Traseiros:	✅ OK
Rodas Traseiras:	✅ OK	Estepe:	⚠ Faltando
Rodas Dianteiras:	✅ OK	Condição de locomoção:	✅ SIM
Veículo Blindado:	⚠ NÃO		



Parachoque Dianteiro:

⚠ Faltando



Parabrisa Dianteiro:

❌ Avariado



Lanterna Traseira Esquerda:

❌ Avariado



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002268

Placa: KFB8059

Data Impressão: 16/01/2026 11:13

Nr Motor: 40704108014

Nr Chassi: 94DCMUD223J389412

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	KFB8059	Renavam	00793675022
Chassi	94DCMUD223J389412	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	40704108014	Categoria	OFICIAL
Marca	NISSAN	Modelo	FRONTIER 4X4 XE
Ano Fab.	2002	Ano Mod.	2003
Cor	BRANCA	Combustível	DIESEL
UF	GO	Município	GOIANIA-GO
Espécie	ESPECIAL	Potência	132
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	CABINE DUPLA
Cilindradas	2800	Capacidade Carga	1
Capacidade Passageiros	5	Nr Eixos	2
PBT	280	CMT	440



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS

LICENCIAMENTO

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002268

Placa: KFB8059

Data Impressão: 16/01/2026 11:13

Nr Motor: 40704108014

Nr Chassi: 94DCMUD223J389412



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO




LATERAL ESQUERDA





COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA	TRASEIRA DIAGONAL DIREITA	PNEU TRASEIRO DIREITO
		
COLUNA TRASEIRA DIR	LATERAL DIREITA	DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA
		
COLUNA DIANTEIRA DIR	INTERIOR	INTERIOR 02
		
INTERIOR 03	INTERIOR 04	INTERIOR 05
		

ID Vistoria: 00002268

Placa: KFB8059

Data Impressão: 16/01/2026 11:13

Nr Motor: 40704108014

Nr Chassi: 94DCMUD223J389412

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 30.100,00**

Valor FIPE: **R\$ 0,00**

Depreciação (%): **80,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 6.020,00**

Totais:

Sub-Total: **6.020,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 6.020,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Sávio Gabriel Lima Paiva

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data: ____/____/____