E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420

LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM | **Numeração: 00002262**

BAND BJ55LP 2BL4 (NACIONAL) - 203209

BRASIL MWA0170 BR

Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva	*Data Impressão: 16/01/2026 11:22*	Data Vistoria: 20/11/2025 10:00

Cliente:

Nome: **Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio**	CPF/CNPJ: **08.829.974/0002-75**

Local de atendimento:

Endereço: **AV. Araguaia, 35, Centro Velho, Pium/TO. CEP: 77570-000.**

Complemento: **HR68+52 Pium, TO**

Vistoria Veicular:

OSA: **9**

Modelo: **BAND BJ55LP 2BL4 (NACIONAL) - 203209**		Ano Fab / Modelo: **2000/2001**	Categoria: **Passeio e Utilitário**
Local armazenamento: **ICMBio | Parque Nacional do Araguaia - Pium/TO**	Tipo Veículo: **Veículos**		
Placa: **MWA0170**	UF/Cidade Placa: **TO/RIO DA CONCEICAO-TO**		
Nr Motor: **1650864**	Nr Motor BIN: **1650864**	Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**	
Nr Chassi: **9BRBJ016211023170**	Nr Chassi BIN: **9BRBJ016211023170**	Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN: **2209YN**		
Combustível:	Combustível BIN:		
Cor:	Cor BIN: **Branca**		

Tem KIT GNV: **Não**

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) — Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

PROBLEMAS NO MOTOR, PARABRISAS DIANTEIRO E TRASEIRO QUEBRADOS




IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO


FRENTE


TRASEIRA



PLACA CORTADA



PLACA

CHECKLIST

ID Vistoria: 00002262 **Placa: MWA0170** *Data Impressão: 16/01/2026 11:22*

Nr Motor: 1650864 **Nr Chassi: 9BRBJ016211023170**

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

OK **ATENÇÃO**

APROVADO COM APONTAMENTO **APRESENTA PROBLEMA**

CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	Avariado	**Parachoque Traseiro:**	OK
Farol Direito:	OK	**Farol Esquerdo:**	OK
Parabrisa Dianteiro:	Faltando	**Capô:**	OK
Teto:	OK	**Retrovisor Lado Direito:**	Faltando
Retrovisor Lado Esquerdo:	Faltando	**Porta Dianteira Direita:**	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	**Porta Traseira Direita:**	OK
Porta Traseira Esquerda:	OK	**Porta Malas:**	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	**Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:**	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	**Vidro Traseiro Direito:**	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	**Lanterna Traseira Esquerda:**	OK
Parabrisa Traseiro:	Faltando	**Chave de Rodas:**	Faltando
Macaco:	Faltando	**Triangulo:**	Faltando
Bancos Dianteiros:	Avariado	**Bancos Traseiros:**	OK
Forração Do Teto:	OK	**Forração Interna:**	Faltando
Pedais:	OK	**Volante:**	Avariado
Alavanca da Marcha:	OK	**Painel de Instrumentos:**	OK
Pneus Dianteiros:	Faltando	**Pneus Traseiros:**	OK
Rodas Traseiras:	OK	**Estepe:**	Faltando
Rodas Dianteiras:	Faltando	**Condição de locomoção:**	NÃO
Veiculo Blindado:	NÃO		



Parachoque Dianteiro:
Avariado



Bancos Dianteiros:
Avariado



Volante:
Avariado

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002262 **Placa: MWA0170** *Data Impressão: 16/01/2026 11:22*

Nr Motor: 1650864 **Nr Chassi: 9BRBJ016211023170**

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

- **Bin Estadual - Restrições**
- **Bin Estadual - Débitos e Multas do Veículo**
- **Bin Estadual - Restrições do Proprietário**

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Tipo**	CAMINHONETE
Placa	MWA0170	**Renavam**	00746926430
Chassi	9BRBJ016211023170	**Tipo Marcação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	1650864	**Nr Caixa Câmbio**	2209YN
Categoria	OFICIAL	**Marca**	203209
Modelo	BAND BJ55LP 2BL4 (NACIONAL)	**Ano Fab.**	2000
Ano Mod.	2001	**Cor**	BRANCA
Combustível	DIESEL	**UF**	TO
Município	RIO DA CONCEICAO-TO	**Espécie**	ESPECIAL
Potência	96	**Procedência Veículo**	NACIONAL
Carroceria	ABERTA CABINE DUPLA	**Cilindradas**	3661
Capacidade Carga	1	**Capacidade Passageiros**	6
Nr Eixos	2	**Eixo Tras. Diferencial**	1909YD
PBT	220	**CMT**	420
Mensagem	MOTOR AGREGADO: 1650864		

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	**Data Inclusao Venda**	NÃO INFORMADO

Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	**Débito DPVAT**	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	**Débito Multas**	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA

*ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.*

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0**********	**Proprietário**	I******** C**** M***** D* C********** D*

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Restrição 1**	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	**Restrição 3**	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	**Restrição Administrativa**	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	**Restrição Guincho**	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA	**Restrição Judicial**	NADA CONSTA
Restrição Tributária	NADA CONSTA		

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002262 **Placa: MWA0170** *Data Impressão: 16/01/2026 11:22*

Nr Motor: 1650864 **Nr Chassi: 9BRBJ016211023170**



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI




CHASSI DESCARACTERIZADO


FRENTE


TRASEIRA



PLACA CORTADA


MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR


DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA


TETO


COLUNA DIANTEIRA ESQ


PNEU DIANTEIRO ESQUERDO


LATERAL ESQUERDA


COLUNA TRASEIRA ESQ


PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA


TRASEIRA DIAGONAL DIREITA


PNEU TRASEIRO DIREITO


COLUNA TRASEIRA DIR


LATERAL DIREITA


DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA


COLUNA DIANTEIRA DIR


INTERIOR


INTERIOR 02


INTERIOR 03


INTERIOR 04


INTERIOR 05


ADICIONAL 01


ADICIONAL 02


ADICIONAL 03



ADICIONAL 04

ID Vistoria: 00002262 **Placa: MWA0170** *Data Impressão: 16/01/2026 11:22*

Nr Motor: 1650864 **Nr Chassi: 9BRBJ016211023170**

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R$ 8.600,00**

Valor FIPE: **R$ 0,00**

Depreciação (%): **0,00%**

Valor Depreciado: **R$ 8.600,00**

Totais:

Sub-Total: **8.600,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R$ 8.600,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Sávio Gabriel Lima Paiva

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data: ____/____/_____