



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00002259



BAND.PICAPE CD 2P CHASSI LONGO DIESEL - TOYOTA



Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data Impressão: 16/01/2026 11:24

Data Vistoria: 20/11/2025 09:14

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: AV. Araguaia, 35, Centro Velho, Pium/TO. CEP: 77570-000.

Complemento: HR68+52 Pium, TO

Vistoria Veicular:

OSA: 6

Modelo: BAND.PICAPE CD 2P CHASSI LONGO DIESEL - TOYOTA

Ano Fab / Modelo: /

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBio | Parque Nacional do Araguaia - Pium/TO

Tipo Veículo: Veículos

Placa: CRF6960

Nr Motor: SEM MOTOR

Nr Motor BIN: 1607921

Condições Motor: VEÍCULO SEM MOTOR

Nr Chassi: 9BRBJ0180X1018938

Nr Chassi BIN:
9BRBJ0180X1018938

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN:

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

VEICULO SEM PLACA DE IDENTIFICACAO, SEM MOTOR, SEM PARTES INTERNAS



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002259

Placa: CRF6960

Data Impressão: 16/01/2026 11:24

Nr Motor: SEM MOTOR

Nr Chassi: 9BRBJ0180X1018938

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:		Avariado	Paracheque Traseiro:		Avariado
Farol Direito:		Faltando	Farol Esquerdo:		Faltando
Parabrisa Dianteiro:		Faltando	Capô:		Avariado
Teto:		Avariado	Retrovisor Lado Direito:		Faltando
Retrovisor Lado Esquerdo:		Faltando	Porta Dianteira Direita:		Avariado
Porta Dianteira Esquerda:		OK	Porta Traseira Direita:		NÃO
Porta Traseira Esquerda:		NÃO	Porta Malas:		Avariado
Vidro Da Porta Dianteira Direita:		OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:		OK
Vidro Traseiro Esquerdo:		NÃO	Vidro Traseiro Direito:		NÃO
Lanterna Traseira Direita:		Faltando	Lanterna Traseira Esquerda:		Faltando
Parabrisa Traseiro:		OK	Chave de Rodas:		Faltando
Macaco:		Faltando	Triângulo:		Faltando
Bancos Dianteiros:		Avariado	Bancos Traseiros:		NÃO
Forração Do Teto:		OK	Forração Interna:		Faltando
Pedais:		OK	Volante:		Avariado
Alavanca da Marcha:		OK	Painel de Instrumentos:		Faltando
Pneus Dianteiros:		Faltando	Pneus Traseiros:		Faltando
Rodas Traseiras:		Faltando	Estepe:		Faltando
Rodas Dianteiras:		Faltando	Condição de locomoção:		NÃO
Veículo Blindado:		NÃO			



Paracheque Dianteiro:

Avariado



Capô:

Avariado



Teto:

Avariado




Porta Dianteira Direita:

Avariado



Porta Malas:

Avariado



Bancos Dianteiros:

Avariado



Volante:

❌ Avariado



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002259

Placa: CRF6960

Data Impressão: 16/01/2026 11:24

Nr Motor: SEM MOTOR

Nr Chassi: 9BRBJ0180X1018938

Base de Dados

1 - BIN FEDERAL



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN FEDERAL



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	CRF6960	Renavam	00717957667
Chassi	9BRBJ0180X1018938	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	1607921	Caixa Câmbio	2704XD
Município	RIO DA CONCEICAO	UF	TO
Tipo	CAMINHONETE	Categoria	CARGA
Marca Modelo	TOYOTA/TOYOTA/BAND. BJ55LP BL3	Ano Fab	1999
Ano Mod	1999	Procedência Veículo	NACIONAL
Montagem	COMPLETA	Nr Carroceria	INEXISTENTE
Nr Eixos	2	Nr Eixo Traseiro	2604XD
Combustível	DIESEL	Cor	AZUL
Potência	96	Capacidade Passageiros	3
CMT	310	CPF/CNPJ Faturado	59104760000191
UF Faturamento	SP	CPF/CNPJ Proprietário	0*****



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002259

Placa: CRF6960

Data Impressão: 16/01/2026 11:24

Nr Motor: SEM MOTOR

Nr Chassi: 9BRBJ0180X1018938



IDENTIFICAÇÃO LOTE




FRENTE

CHASSI



TRASEIRA

CHASSI DESCARACTERIZADO



MOTOR COMPARTIMENTO



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02

ID Vistoria: 00002259

Placa: CRF6960

Data Impressão: 16/01/2026 11:24

Nr Motor: SEM MOTOR

Nr Chassi: 9BRBJ0180X1018938

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 1.675,00**

Valor FIPE: **R\$ 0,00**

Depreciação (%): **0,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 1.675,00**

Totais:

Sub-Total: **1.675,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**


Valor Final Avaliado: **R\$ 1.675,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data: ____/____/____