



E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP:
45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR



SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00002258



MARRUA AM 200CC - AGRALE



Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data Impressão: 16/01/2026 11:24

Data Vistoria: 20/11/2025 08:58

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: AV. Araguaia, 35, Centro Velho, Pium/TO. CEP: 77570-000.

Complemento: HR68+52 Pium, TO

Vistoria Veicular:

OSA: 5

Modelo: MARRUA AM 200CC - AGRALE

Ano Fab / Modelo: 2013/2014

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBio | Parque Nacional do Araguaia - Pium/TO

Tipo Veículo: Veículos

Placa: OVQ6022

UF/Cidade Placa:
DF/BRASILIA-DF

Nr Motor: 89546032

Nr Motor BIN: 89546032

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BYC50A2CEC000191

Nr Chassi BIN:
9BYC50A2CEC000191

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:
JM413316

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Verde

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

VEICULO FALTANDO PARTES MOTOR , INTERNA E EXTERNA



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002258

Placa: OVQ6022

Data Impressão: 16/01/2026 11:24

Nr Motor: 89546032

Nr Chassi: 9BYC50A2CEC000191

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	⚠ Faltando	Paracheque Traseiro:	✅ OK
Farol Direito:	❌ Avariado	Farol Esquerdo:	✅ OK
Parabrisa Dianteiro:	⚠ Faltando	Capô:	✅ OK
Teto:	✅ OK	Retrovisor Lado Direito:	⚠ Faltando
Retrovisor Lado Esquerdo:	⚠ Faltando	Porta Dianteira Direita:	✅ OK
Porta Dianteira Esquerda:	✅ OK	Porta Traseira Direita:	⚠ NÃO
Porta Traseira Esquerda:	⚠ NÃO	Porta Malas:	✅ OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✅ OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	✅ OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	⚠ NÃO	Vidro Traseiro Direito:	⚠ NÃO
Lanterna Traseira Direita:	❌ Avariado	Lanterna Traseira Esquerda:	❌ Avariado
Parabrisa Traseiro:	✅ OK	Chave de Rodas:	⚠ Faltando
Macaco:	⚠ Faltando	Triângulo:	⚠ Faltando
Bancos Dianteiros:	✅ OK	Bancos Traseiros:	⚠ NÃO
Forração Do Teto:	✅ OK	Forração Interna:	✅ OK
Pedais:	✅ OK	Volante:	✅ OK
Alavanca da Marcha:	❌ Avariado	Painel de Instrumentos:	✅ OK
Pneus Dianteiros:	⚠ Faltando	Pneus Traseiros:	⚠ Faltando
Rodas Traseiras:	⚠ Faltando	Estepe:	⚠ Faltando
Rodas Dianteiras:	⚠ Faltando	Condição de locomoção:	⚠ NÃO
Veículo Blindado:	⚠ NÃO		




Farol Direito:
❌ Avariado



Lanterna Traseira Direita:
❌ Avariado



Lanterna Traseira Esquerda:
❌ Avariado



Alavanca da Marcha:

⛔ Avariado



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002258

Placa: OVQ6022

Data Impressão: 16/01/2026 11:24

Nr Motor: 89546032

Nr Chassi: 9BYC50A2CEC000191

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMINHAO
Placa	OVQ6022	Renavam	00602790948
Chassi	9BYC50A2CEC000191	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	89546032	Nr Caixa Câmbio	JM413316
Categoria	OFICIAL	Marca	AGRALE
Modelo	MARRUA AM 200CC	Ano Fab.	2013
Ano Mod.	2014	Cor	VERDE
Combustível	DIESEL	UF	DF
Município	BRASILIA-DF	Espécie	ESPECIAL
Potência	150	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	T TRABALH	Capacidade Carga	200
Capacidade Passageiros	3	Nr Eixos	2
PBT	430	CMT	810



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 654,10	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito Licenc	654,10		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002258

Placa: OVQ6022

Data Impressão: 16/01/2026 11:24

Nr Motor: 89546032

Nr Chassi: 9BYC50A2CEC000191



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO





ID Vistoria: 00002258

Placa: OVQ6022

Data Impressão: 16/01/2026 11:24

Nr Motor: 89546032

Nr Chassi: 9BYC50A2CEC000191

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 2.000,00

Valor FIPE: R\$ 0,00

Depreciação (%): 0,00%

Valor Depreciado: R\$ 2.000,00

Totais:

Sub-Total: 2.000,00

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 2.000,00

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Sávio Gabriel Lima Paiva

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data: ____/____/____