



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00002124

VOLVO - VOLVO



Vistoriador: Anderson Freitas

Data Impressão: 03/03/2026 11:59

Data Vistoria: 12/11/2025 15:52

Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

Local de atendimento:

Endereço: AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.

Complemento: PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353

Vistoria Veicular:

OSA: 290

Modelo: VOLVO - VOLVO

Ano Fab / Modelo: 2005/2005

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ARMAZÉM DA POLICIA FEDERAL / SÃO PAULO-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa:

Nr Motor: D12475931D1E

Nr Motor BIN:
D12475931D1E

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BVAN50A75E709010

Nr Chassi BIN:
9BVAN50A75E709010

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:
319027920050239001E

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Órgão Apreensor: Polícia Federal

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

Responsável:

Observação:

FALTANDO PAINEL INSTRUMENTO E VIDRO DA PORTA ESQUEDA



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002124

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 03/03/2026 11:59

Nr Motor: D12475931D1E

Nr Chassi: 9BVAN50A75E709010

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

| | | | |
|------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
| Paracheque Dianteiro: | ✓ OK | Paracheque Traseiro: | ⊘ Avariado |
| Farol Direito: | ✓ OK | Farol Esquerdo: | ✓ OK |
| Parabrisa Dianteiro: | ✓ OK | Capô: | ✓ OK |
| Teto: | ✓ OK | Retrovisor Lado Direito: | ✓ OK |
| Retrovisor Lado Esquerdo: | ✓ OK | Porta Dianteira Direita: | ✓ OK |
| Porta Dianteira Esquerda: | ✓ OK | Vidro Da Porta Dianteira Direita: | ✓ OK |
| Vidro Da Porta Dianteira Esquerda: | ⊘ Avariado | Lanterna Traseira Direita: | ✓ OK |
| Observação:QUEBRADO | | | |
| Lanterna Traseira Esquerda: | ✓ OK | Bancos Dianteiros: | ⊘ Avariado |
| Bancos Traseiros: | ⊘ Avariado | Forração Do Teto: | ✓ OK |
| Forração Interna: | ⊘ Avariado | Pedais: | ✓ OK |
| Volante: | ✓ OK | Alavanca da Marcha: | ✓ OK |
| Painel de Instrumentos: | ⚠ Faltando | Pneus Dianteiros: | ⊘ Avariado |
| Pneus Traseiros: | ⊘ Avariado | Rodas Traseiras: | ✓ OK |
| Rodas Dianteiras: | ✓ OK | Condição de locomoção: | ✓ N/A |
| Veiculo Blindado: | ⚠ NÃO | | |



Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:

⊘ Avariado

Observação:QUEBRADO



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002124

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 03/03/2026 11:59

Nr Motor: D12475931D1E

Nr Chassi: 9BVAN50A75E709010

Base de Dados

1 - BIN FEDERAL

Bin Federal - Atenção para as Restrições

SENATRAN - Restrições

Multas Federais

BIN FEDERAL

| | | | |
|------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| Tipo Consulta | BIN FEDERAL | Situação | EM CIRCULACAO |
| Placa | [REDACTED] | Renavam | 00848024222 |
| Chassi | 9BVAN50A75E709010 | Remarcação Chassi | NORMAL |
| Nr Motor | D12475931D1E | Caixa Câmbio | 319027920050239001E |
| Município | CAMPINA DA LAGOA | UF | PR |
| Tipo | CAMINHAO TRATOR | Categoria | TRACAO |
| Marca Modelo | VOLVO/VOLVO/FH12 380 4X2T | Ano Fab | 2005 |
| Ano Mod | 2005 | Procedência Veículo | NACIONAL |
| Montagem | COMPLETA | Nr Carroceria | 203793700046312 |
| Nr Eixos | 3 | Nr Eixo Aux. | 5A0942 |
| Nr Eixo Traseiro | 0400740550201 | Combustível | DIESEL |
| Cor | BRANCA | Potência | 380 |
| CMT | 5700 | CPF/CNPJ Proprietário | 1***** |

BIN FEDERAL - Restrições:

| | | | |
|---------------|---------------|--------------------|--------------------|
| Situação | EM CIRCULACAO | Restrição 1 | RESTRICAO JUDICIAL |
| Restrição 2 | RENAJUD: SIM | Restrição Judicial | NADA CONSTA |
| Restrição RFB | NADA CONSTA | | |

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD NADA CONSTA

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002124

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 03/03/2026 11:59

Nr Motor: D12475931D1E

Nr Chassi: 9BVAN50A75E709010



CHASSI



FRETE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR




INTERIOR 04

INTERIOR 02



INTERIOR 05

INTERIOR 03



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 06



ADICIONAL 07



ADICIONAL 08

ID Vistoria: 00002124

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 03/03/2026 11:59

Nr Motor: D12475931D1E

Nr Chassi: 9BVAN50A75E709010

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 130.767,00

Valor FIPE: R\$ 0,00

Depreciação (%): 60,00%

Valor Depreciado: R\$ 52.306,80

Totais:

Sub-Total: 52.306,80

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 52.306,80

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análises estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: ____/____/____