



E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP:
45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR



SUCATA INSERVÍVEL (Reciclagem)

Numeração: 00002372



PARATI CL 1.6 MI - VOLKSWAGEN



Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data Impressão: 09/03/2026 16:12

Data Vistoria: 10/12/2025 09:38

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: Rodovia BR, 070 - 15°47'14.4S 48°03'28.8W, S/N, Taguatinga, Brasília/DF. CEP: 72010-971.

Complemento: Flona De Brasília

Vistoria Veicular:

OSA: 2

Modelo: PARATI CL 1.6 MI - VOLKSWAGEN

Ano Fab / Modelo: 1998/1999

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBIO /
Flona de Brasília

Tipo Veículo: Veículos

Placa: JFP4661

UF/Cidade Placa:
DF/BRASILIA

Nr Motor: UNF068187

Nr Motor BIN: UNF068187

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BWZZZ374XT030904

Nr Chassi BIN:
9BWZZZ374XT030904

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Gasolina

Combustível BIN: Gasolina

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não


Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

VEICULO TOMADO POR FORMIGUEIRO COMO PODEM VER NAS FOTOS
FALTANDO DIVERSAS PECAS INTERNAS




IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002372

Placa: JFP4661

Data Impressão: 09/03/2026 16:12

Nr Motor: UNF068187

Nr Chassi: 9BWZZZ374XT030904

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:		Avariado	Parachoque Traseiro:		Avariado
Farol Direito:		Avariado	Farol Esquerdo:		Avariado
Parabrisa Dianteiro:		OK	Capô:		OK
Teto:		Avariado	Retrovisor Lado Direito:		Faltando
Retrovisor Lado Esquerdo:		Faltando	Porta Dianteira Direita:		OK
Porta Dianteira Esquerda:		OK	Porta Traseira Direita:		OK
Porta Traseira Esquerda:		OK	Porta Malas:		OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:		OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:		OK
Vidro Traseiro Esquerdo:		OK	Vidro Traseiro Direito:		OK
Lanterna Traseira Direita:		OK	Lanterna Traseira Esquerda:		OK
Parabrisa Traseiro:		OK	Bancos Dianteiros:		Avariado
Bancos Traseiros:		Avariado	Forração Do Teto:		Avariado
Forração Interna:		Avariado	Pedais:		OK
Volante:		Avariado	Alavanca da Marcha:		Avariado
Painel de Instrumentos:		Faltando	Pneus Dianteiros:		Avariado
Pneus Traseiros:		Avariado	Rodas Traseiras:		Avariado
Rodas Dianteiras:		Avariado	Condição de locomoção:		Avariado
Veiculo Blindado:		NÃO			



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002372

Placa: JFP4661

Data Impressão: 09/03/2026 16:12

Nr Motor: UNF068187

Nr Chassi: 9BWZZZ374XT030904

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	JFP4661	Renavam	00711379190
Chassi	9BWZZZ374XT030904	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	UNF068187	Categoria	OFICIAL
Marca	VOLKSWAGEN	Modelo	PARATI CL 1.6 MI
Ano Fab.	1998	Ano Mod.	1999
Cor	BRANCA	Combustível	GASOLINA
UF	DF	Município	BRASILIA
Espécie	MISTO	Potência	94
Procedência Veículo	NACIONAL	Cilindradas	1600
Mensagem	MOTOR AGREGADO: -		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Detran	191,54	Valor Débito Licenc	659,14
Valor Débito Multa	191,54		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição Tributária	NADA CONSTA



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002372

Placa: JFP4661

Data Impressão: 09/03/2026 16:12

Nr Motor: UNF068187

Nr Chassi: 9BWZZZ374XT030904




IDENTIFICAÇÃO LOTE




CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ




PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ




PNEU TRASEIRO ESQUERDO






PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIR	LATERAL DIREITA	DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA
		
COLUNA DIANTEIRA DIR	INTERIOR	INTERIOR 02
		
INTERIOR 03	INTERIOR 04	INTERIOR 05
		
ADICIONAL 01	ADICIONAL 02	ADICIONAL 03
		
ADICIONAL 04	ADICIONAL 05	ADICIONAL 06
		
ADICIONAL 07		

ID Vistoria: 00002372	Placa: JFP4661	Data Impressão: 09/03/2026 16:12
Nr Motor: UNF068187	Nr Chassi: 9BWZZZ374XT030904	
Vistoria Financeira:		
Valor Avaliado: R\$ 100,00	Valor FIPE: R\$ 0,00	
Depreciação (%): 0,00%	Valor Depreciado: R\$ 100,00	
Totais:		
Sub-Total: 100,00	Depreciação Forçada(%): 0,00%	Valor Final Avaliado: R\$ 100,00

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: ____/____/____