



E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP:
45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR



CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00002150



BANDEIRANTE - TOYOTA



Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data Impressão: 09/03/2026 16:51

Data Vistoria: 14/11/2025 09:05

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: Rod. GO-239, Km 36 Vila de, Alto Paraíso de Goiás - GO, 73770-000, S/N, Vila De, Alto do Paraíso/GO. CEP: 73770-000.

Complemento: R5GG+3G São Jorge, Alto Paraíso de Goiás - GO

Vistoria Veicular:

OSA: 1

Modelo: BANDEIRANTE - TOYOTA

Ano Fab / Modelo: 1992/1992 Categoria: Caminhonete e Caminhoneta

Local armazenamento: ICMBio | Chapada dos Veadeiros - Alto do Paraíso/GO

Tipo Veículo: Veículos

Placa: KY1308

UF/Cidade Placa:
GO/GOIANIA-GO

Nr Motor: 374900005155739

Nr Motor BIN:
374900005155739

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BR0J0060N1020379

Nr Chassi BIN:
9BR0J0060N1020379

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN: 0408ND

Combustível: Diesel

Combustível BIN: Diesel

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

VEICULO DE CONSERVACAO RUIM



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002150

Placa: KYV1308

Data Impressão: 09/03/2026 16:51

Nr Motor: 374900005155739

Nr Chassi: 9BR0J0060N1020379

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	✓ OK	Parachoque Traseiro:	✓ OK
Farol Direito:	✓ OK	Farol Esquerdo:	✓ OK
Parabrisa Dianteiro:	✓ OK	Capô:	✓ OK
Teto:	✓ OK	Retrovisor Lado Direito:	⚠ Avariado
Retrovisor Lado Esquerdo:	⚠ Avariado	Porta Dianteira Direita:	✓ OK
Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK	Porta Traseira Direita:	⚠ NÃO
Porta Traseira Esquerda:	⚠ NÃO	Porta Malas:	✓ OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✓ OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	⚠ NÃO	Lanterna Traseira Direita:	✓ OK
Lanterna Traseira Esquerda:	✓ OK	Parabrisa Traseiro:	✓ OK
Chave de Rodas:	⚠ Faltando	Macaco:	⚠ Faltando
Triângulo:	⚠ Faltando	Bancos Dianteiros:	⚠ Avariado
Bancos Traseiros:	✓ OK	Observação: RASGADOS	
Forração Interna:	⚠ Faltando	Forração Do Teto:	✓ OK
Volante:	✓ OK	Pedais:	✓ OK
Painel de Instrumentos:	✓ OK	Alavanca da Marcha:	✓ OK
Pneus Traseiros:	✓ OK	Pneus Dianteiros:	✓ OK
Estepe:	⚠ Faltando	Rodas Traseiras:	✓ OK
Condição de locomoção:	✓ SIM	Rodas Dianteiras:	✓ OK
		Veículo Blindado:	⚠ NÃO



Retrovisor Lado Direito:

⚠ Avariado



Retrovisor Lado Esquerdo:


⚠ Avariado



Bancos Dianteiros:

⚠ Avariado

Observação: RASGADOS



Forração Interna:

⚠ Faltando



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002150

Placa: KCY1308

Data Impressão: 09/03/2026 16:51

Nr Motor: 374900005155739

Nr Chassi: 9BR0J0060N1020379

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	KCY1308	Renavam	00113894724
Chassi	9BR0J0060N1020379	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	374900005155739	Nr Caixa Câmbio	0408ND
Categoria	OFICIAL	Marca	TOYOTA
Modelo	BANDEIRANTE	Ano Fab.	1992
Ano Mod.	1992	Cor	BRANCA
Combustível	DIESEL	UF	GO
Município	GOIANIA-GO	Espécie	ESPECIAL
Potência	90	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	CABINE DUPLA	Capacidade Carga	1
Nr Eixos	2	Terceiro Eixo	2107NN
PBT	310	CMT	310



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	I***** B*** D* M*** A***** E D** R**
-----------------------	--------	--------------	--------------------------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002150

Placa: KCY1308

Data Impressão: 09/03/2026 16:51

Nr Motor: 374900005155739

Nr Chassi: 9BR0J0060N1020379



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE



TRASEIRA




PLACA CORTADA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO




LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA	TRASEIRA DIAGONAL DIREITA	PNEU TRASEIRO DIREITO
		
COLUNA TRASEIRA DIR	LATERAL DIREITA	DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA
		
COLUNA DIANTEIRA DIR	INTERIOR	INTERIOR 02
		
INTERIOR 03	INTERIOR 04	INTERIOR 05
		
ADICIONAL 01		
		

ID Vistoria: 00002150	Placa: KCY1308	Data Impressão: 09/03/2026 16:51
Nr Motor: 374900005155739	Nr Chassi: 9BR0J0060N1020379	
Vistoria Financeira:		
Valor Avaliado: R\$ 38.200,00	Valor FIPE: R\$ 0,00	
Depreciação (%): 80,00%	Valor Depreciado: R\$ 7.640,00	
Totais:		
Sub-Total: 7.640,00	Depreciação Forçada(%): 0,00%	Valor Final Avaliado: R\$ 7.640,00

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Sávio Gabriel Lima Paiva

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data: ____/____/____