



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR



SUCATA INSERVÍVEL (Reciclagem)

Numeração: 00002127



F350 - FORD



Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data Impressão: 09/03/2026 17:17

Data Vistoria: 11/11/2025 14:40

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: Rodovia DF-003, S/N, Zona Industrial de Brasília, Brasília/DF. CEP: 70635-800.

Complemento: 739F+2R Brasília - Plano Piloto, Brasília - DF

Vistoria Veicular:

OSA: 1

Modelo: F350 - FORD

Ano Fab / Modelo: /

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBio | Parque Nacional de Brasília - Brasília/DF

Tipo Veículo:
Veículos

Placa: 01

Nr Motor: 30639301

Nr Motor BIN:

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: CHASSI PCORTADO

Nr Chassi BIN:

Condições Chassi: SEM CHASSI

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível
BIN:

Cor:

Cor BIN:

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

VEICULO BAIXADO DETRAN, COM NÂMERO CHASSIS CORTADO, SEM PLACA DE IDENTIFICACAO, SUCATA NAO APROVEITAVEL



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002127

Placa: 01

Data Impressão: 09/03/2026 17:17

Nr Motor: 30639301

Nr Chassi: CHASSI PCORTADO

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO



APRESENTA PROBLEMA




CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Acessórios

Chave Reserva:	Não Ok	Macaco:	Não Ok
Chave de Roda:	Não Ok	Tapetes:	Não Ok
Acendedor Cigarro:	Não Ok	Frisos:	Não Ok
Chave Original:	Ok	Manual:	Não Ok
Extintor:	Não Ok	Triângulo:	Não Ok
Veículo Adesivado:	Não Ok	Antena:	Não Ok
Rodas/Calotas:	Ok	Retrovisor L.D.:	Ok
Retrovisor L.E.:	Ok		


Interna

Volante:	Ok	Banco Dianteiro Direito:	Ok
Banco Traseiro:	Não Ok	Painel:	Ok
Câmbio:	Ok	Chave de Seta:	Ok
Cinta de Segurança D.D:	Ok	Cinto de Segurança T.D:	Não Ok
Cinto de segurança D.E:	Ok	Cinto de Segurança T.E:	Não Ok
Cinta de Segurança Central:	Não Ok	Forro de Teto:	Ok
Forro da Porta D.E:	Ok	Forro da Porta D.D:	Ok
Forro da Porta T.D:	Não Ok	Forro da porta T.E:	Não Ok
Forro do Porta Malas:	Ok		



Retrovisor L.D.:

Ok




Retrovisor L.E.:

Ok



Volante:

Ok



Banco Dianteiro Direito:

Ok



Painel:

Ok




Câmbio:

Ok



Chave de Seta:

✓ Ok




Cinta de Segurança D.D:

✓ Ok



Cinto de segurança D.E:

✓ Ok



Forro de Teto:

✓ Ok



Forro da Porta D.E:

✓ Ok



Forro da Porta D.D:

✓ Ok



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002127

Placa: 01

Data Impressão: 09/03/2026 17:17

Nr Motor: 30639301

Nr Chassi: CHASSI PCORTADO



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO




MOTOR




DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA




COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA




DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01




ADICIONAL 04

ADICIONAL 02



ADICIONAL 05

ADICIONAL 03



ADICIONAL 06



ADICIONAL 07

ID Vistoria: 00002127

Placa: 01

Data Impressão: 09/03/2026 17:17

Nr Motor: 30639301

Nr Chassi: CHASSI PCORTADO

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 2.100,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 2.100,00****Totais:**Sub-Total: **2.100,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 2.100,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES "Vistoria" não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES "Vistoria" e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES "Vistoria" e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES "Vistoria" e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Sávio Gabriel Lima Paiva

E-LEILÕES *Vistoria

Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data: ____/____/____