



E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP:
45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR



SUCATA INSERVÍVEL (Reciclagem)

Numeração: 00002126



WEB 100 - SUNDOWN



Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data Impressão: 09/03/2026 17:18

Data Vistoria: 11/11/2025 15:19

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: Rodovia DF-003, S/N, Zona Industrial de Brasília, Brasília/DF. CEP: 70635-800.

Complemento: 739F+2R Brasília - Plano Piloto, Brasília - DF

Vistoria Veicular:

OSA: 3

Modelo: WEB 100 - SUNDOWN

Ano Fab / Modelo: /

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBio | Parque Nacional de Brasília - Brasília/DF

Tipo Veículo:
Veículos

Placa: 03

Nr Motor: JBG037201

Nr Motor BIN:

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: CHASSI CORTADO

Nr Chassi BIN:

Condições Chassi: CHASSI ADULTERADO

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível
BIN:

Cor:

Cor BIN:

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:


VEICULO BAIXADO NO DETRAN, SEM NÂMERO CHASSIS E PLACA DE IDENTIFICACAO, VEICULO SUCATA NAO APROVEITAVEL



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002126

Placa: 03

Data Impressão: 09/03/2026 17:18

Nr Motor: JBG037201

Nr Chassi: CHASSI CORTADO

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

ANALISE DA ESTRUTURA

PINTURA TANQUE:	N/OK	CARENAGEM DA LATERAL DIREITA:	AVARIADO
CARENAGEM DA LATERAL ESQUERDA:	AVARIADO	CARENAGEM DA RABETA:	AVARIADO
PARALAMA DIANTEIRO:	AVARIADO	PARALAMA TRASEIRO:	N/OK
PAINEL:	AVARIADO	CARENAGEM DO PAINEL:	AVARIADO
BLOCO OPTICO:	AVARIADO	ARO/RODA DIANTEIRO:	OK
ARO/RODA TRASEIRO:	OK	PNEU DIANTEIRO:	OK
PNEU TRASEIRO:	OK	FREIO DIANTEIRO:	OK
FREIO TRASEIRO:	OK	MANETE DE FREIO:	AVARIADO
MANETE DE EMBREAGEM:	N/OK	LUVA DO GUIDÃO:	AVARIADO
RETROVISOR ESQUERDO:	N/OK	RETROVISOR DIREITO:	N/OK
CAPA BANCO:	AVARIADO	ESTRIBO:	AVARIADO
PEDALEIRA DE PARTIDA:	OK	PROTECTOR DE ESCAPE:	N/OK
ESTADO GERAL DA MOTOCICLETA:	AVARIADO		

ACESSÓRIOS

BUZINA:	N/OK	SETA ESQUERDA:	N/OK
SETA DIREITA:	N/OK	MEIA LUZ TRASEIRA:	N/OK
LUZ DE FREIO:	N/OK	FAROL DIANTEIRO BAIXO:	N/OK
FAROL DIANTEIRO ALTA:	N/OK		



CARENAGEM DA LATERAL DIREITA:
 AVARIADO



CARENAGEM DA LATERAL ESQUERDA:
 AVARIADO



CARENAGEM DA RABETA:
 AVARIADO



PARALAMA DIANTEIRO:
 AVARIADO



PAINEL:
 AVARIADO



CARENAGEM DO PAINEL:
 AVARIADO



BLOCO OPTICO:

⚠️ AVARIADO



ARO/RODA DIANTEIRO:

✅ OK



ARO/RODA TRASEIRO:

✅ OK



PNEU DIANTEIRO:

✅ OK



PNEU TRASEIRO:

✅ OK



FREIO DIANTEIRO:

✅ OK



FREIO TRASEIRO:

✅ OK



MANETE DE FREIO:

⚠️ AVARIADO



LUA DO GUIDÃO:

⚠️ AVARIADO



CAPA BANCO:

⚠️ AVARIADO



ESTRIBO:

⚠️ AVARIADO



PEDALEIRA DE PARTIDA:

✅ OK



ESTADO GERAL DA MOTOCICLETA:



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002126

Placa: 03

Data Impressão: 09/03/2026 17:18

Nr Motor: JBG037201

Nr Chassi: CHASSI CORTADO



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



LATERAL ESQUERDA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04

Nr Motor: JBG037201

Nr Chassi: CHASSI CORTADO


Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 70,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 70,00****Totais:**Sub-Total: **70,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 70,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data: ____/____/____