



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00002119

MMC/L200 4X4 L - MITSUBISHI



Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data Impressão: 09/03/2026 17:23

Data Vistoria: 12/11/2025 11:25

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: Rodovia DF-003, S/N, Zona Industrial de Brasília, Brasília/DF. CEP: 70635-800.

Complemento: 739F+2R Brasília - Plano Piloto, Brasília - DF

Vistoria Veicular:

OSA: 14

Modelo: MMC/L200 4X4 L - MITSUBISHI

Ano Fab / Modelo: /

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBio | Parque Nacional de Brasília - Brasília/DF

Tipo Veículo: Veículos

Placa: MOS2940

Nr Motor: 4D56KH4903

Nr Motor BIN:
4D56KH4903

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 93XLNK3402C117953

Nr Chassi BIN:
93XLNK3402C117953

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN:

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002119

Placa: MOS2940

Data Impressão: 09/03/2026 17:23

Nr Motor: 4D56KH4903

Nr Chassi: 93XLNK3402C117953

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:		Avariado	Parachoque Traseiro:		Avariado
Farol Direito:		Avariado	Observação:FALTANDO PARTES		
Parabrisa Dianteiro:		OK	Farol Esquerdo:		Avariado
Teto:		OK	Capô:		OK
Retrovisor Lado Esquerdo:		OK	Retrovisor Lado Direito:		OK
Porta Dianteira Esquerda:		OK	Porta Dianteira Direita:		OK
Porta Traseira Esquerda:		OK	Porta Traseira Direita:		OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:		OK	Porta Malas:		OK
Vidro Traseiro Esquerdo:		OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:		OK
Lanterna Traseira Direita:		OK	Vidro Traseiro Direito:		OK
Parabrisa Traseiro:		OK	Lanterna Traseira Esquerda:		OK
Macaco:		Faltando	Chave de Rodas:		Faltando
Bancos Dianteiros:		OK	Triângulo:		Faltando
Forração Do Teto:		OK	Bancos Traseiros:		OK
Pedais:		OK	Forração Interna:		OK
Alavanca da Marcha:		OK	Volante:		OK
Pneus Dianteiros:		OK	Painel de Instrumentos:		OK
Rodas Traseiras:		OK	Pneus Traseiros:		OK
Rodas Dianteiras:		OK	Estepe:		Faltando
Veículo Blindado:		NÃO	Condição de locomoção:		SIM



Parachoque Dianteiro:

 Avariado

Parachoque Traseiro:

 Avariado

Observação:FALTANDO PARTES



Farol Direito:

 Avariado



Farol Esquerdo:

❌ Avariado




Parabrisa Dianteiro:

✅ OK



Capô:

✅ OK



Teto:

✅ OK




Retrovisor Lado Direito:

✅ OK



Retrovisor Lado Esquerdo:

✅ OK



Porta Dianteira Direita:

✅ OK



Porta Dianteira Esquerda:

✅ OK



Porta Traseira Direita:

✅ OK



Porta Traseira Esquerda:

✅ OK



Porta Malas:

✅ OK



Vidro Da Porta Dianteira Direita:

✅ OK



Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:

✅ OK



Vidro Traseiro Esquerdo:

✅ OK



Vidro Traseiro Direito:

✅ OK



Lanterna Traseira Direita:

✓ OK




Lanterna Traseira Esquerda:

✓ OK



Parabrisa Traseiro:

✓ OK



Bancos Dianteiros:

✓ OK



Bancos Traseiros:

✓ OK



Forração Do Teto:

✓ OK



Pedais:

✓ OK



Volante:

✓ OK



Alavanca da Marcha:

✓ OK



Painel de Instrumentos:

✓ OK



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002119

Placa: MOS2940

Data Impressão: 09/03/2026 17:23

Nr Motor: 4D56KH4903

Nr Chassi: 93XLNK3402C117953

Base de Dados

1 - BIN FEDERAL



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	MOS2940	Renavam	00773141413
Chassi	93XLNK3402C117953	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	4D56KH4903	Município	CABEDELO
UF	PB	Tipo	CAMINHONETE
Categoria	CARGA	Marca Modelo	MITSUBISHI/MMC/L200 4X4 L
Ano Fab	2001	Ano Mod	2002
Procedência Veículo	NACIONAL	Montagem	COMPLETA
Nr Carroceria	CAB DUPLA	Nr Eixos	2
Combustível	DIESEL	Cilindradas	2477
Cor	BRANCA	Potência	87
Capacidade Passageiros	5	CMT	220
CPF/CNPJ Faturado	41199506000159	UF Faturamento	PB
CPF/CNPJ Proprietário	0*****		



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002119

Placa: MOS2940

Data Impressão: 09/03/2026 17:23

Nr Motor: 4D56KH4903

Nr Chassi: 93XLNK3402C117953



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR  COLUNA DIANTEIRA DIR  ADICIONAL 01 	LATERAL DIREITA  INTERIOR  ADICIONAL 02 	DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA  INTERIOR 02  ADICIONAL 03 
INTERIOR 03 	INTERIOR 04 	INTERIOR 05 

ID Vistoria: 00002119		Placa: MOS2940	Data Impressão: 09/03/2026 17:23	
Nr Motor: 4D56KH4903		Nr Chassi: 93XLNK3402C117953		
Vistoria Financeira:				
Valor Avaliado: R\$ 20.510,00		Valor FIPE: R\$ 0,00		
Depreciação (%): 80,00%		Valor Depreciado: R\$ 4.102,00		
Totais:				
Sub-Total: 4.102,00		Depreciação Forçada(%): 0,00%		Valor Final Avaliado: R\$ 4.102,00

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Sávio Gabriel Lima Paiva

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data: ____/____/____