



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00002115

L200 OUTDOOR - MITSUBISHI



Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data Impressão: 09/03/2026 17:28

Data Vistoria: 12/11/2025 09:36

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: Rodovia DF-003, S/N, Zona Industrial de Brasília, Brasília/DF. CEP: 70635-800.

Complemento: 739F+2R Brasília - Plano Piloto, Brasília - DF

Vistoria Veicular:

OSA: 10

Modelo: L200 OUTDOOR - MITSUBISHI

Ano Fab / Modelo: 2009/2010

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBio | Parque Nacional de Brasília - Brasília/DF

Tipo Veículo: Veículos

Placa: NPW2288

UF/Cidade Placa:
PB/CABEDELO-PB

Nr Motor: 4D56CM7111

Nr Motor BIN:
4D56CM7111

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 93XPNK740AC960461

Nr Chassi BIN:
93XPNK740AC960461

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

VEICULO COM PROBLEMAS NO MOTOR, DIVERSOS FUROS NA CARROCERIA TRASEIRA, DIVERSAS PECAS DE OUTROS VEICULOS DE SUCATA




IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002115

Placa: NPW2288

Data Impressão: 09/03/2026 17:28

Nr Motor: 4D56CM7111

Nr Chassi: 93XPNK740AC960461

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:		Avariado	Parachoque Traseiro:		Avariado
Farol Direito:		OK	Observação:FALTANDO PARTES		
Parabrisa Dianteiro:		OK	Farol Esquerdo:		OK
Teto:		OK	Capô:		OK
Retrovisor Lado Esquerdo:		OK	Retrovisor Lado Direito:		OK
Porta Dianteira Esquerda:		OK	Porta Dianteira Direita:		OK
Porta Traseira Esquerda:		OK	Porta Traseira Direita:		OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:		OK	Porta Malas:		OK
Vidro Traseiro Esquerdo:		OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:		OK
Lanterna Traseira Direita:		OK	Vidro Traseiro Direito:		OK
Parabrisa Traseiro:		OK	Lanterna Traseira Esquerda:		OK
Macaco:		Faltando	Chave de Rodas:		Faltando
Bancos Dianteiros:		OK	Triângulo:		Faltando
Forração Do Teto:		OK	Bancos Traseiros:		OK
Pedais:		OK	Forração Interna:		Avariado
Alavanca da Marcha:		OK	Volante:		OK
Pneus Dianteiros:		OK	Painel de Instrumentos:		OK
Rodas Traseiras:		OK	Pneus Traseiros:		OK
Rodas Dianteiras:		OK	Estepe:		Faltando
Veículo Blindado:		NÃO	Condição de locomoção:		SIM



Parachoque Dianteiro:

 Avariado

Parachoque Traseiro:

 Avariado
Observação:FALTANDO PARTES

Farol Direito:

 OK



Farol Esquerdo:

✓ OK



Parabrisa Dianteiro:

✓ OK



Capô:

✓ OK



Teto:

✓ OK



Retrovisor Lado Direito:

✓ OK



Retrovisor Lado Esquerdo:

✓ OK



Porta Dianteira Direita:

✓ OK



Porta Dianteira Esquerda:

✓ OK



Porta Traseira Direita:

✓ OK



Porta Traseira Esquerda:

✓ OK



Porta Malas:

✓ OK



Vidro Da Porta Dianteira Direita:

✓ OK



Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:

✓ OK



Vidro Traseiro Esquerdo:

✓ OK



Vidro Traseiro Direito:

✓ OK




Lanterna Traseira Direita:

✓ OK




Lanterna Traseira Esquerda:

✓ OK



Parabrisa Traseiro:

✓ OK



Bancos Dianteiros:

✓ OK



Bancos Traseiros:

✓ OK



Forração Do Teto:

✓ OK



Forração Interna:

✗ Avariado




Pedais:

✓ OK



Volante:

✓ OK



Alavanca da Marcha:

✓ OK



Painel de Instrumentos:

✓ OK



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002115

Placa: NPW2288

Data Impressão: 09/03/2026 17:28

Nr Motor: 4D56CM7111

Nr Chassi: 93XPNK740AC960461

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	NPW2288	Renavam	00166502871
Chassi	93XPNK740AC960461	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	4D56CM7111	Categoria	OFICIAL
Marca	MITSUBISHI	Modelo	L200 OUTDOOR
Ano Fab.	2009	Ano Mod.	2010
Cor	BRANCA	Combustível	DIESEL
UF	PB	Município	CABEDELO-PB
Espécie	ESPECIAL	Potência	141
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	ABER CDUP
Cilindradas	2477	Capacidade Carga	108
Capacidade Passageiros	5	Nr Eixos	2
PBT	283	CMT	220



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	I*** C**** M D* C D* B*****
-----------------------	--------	--------------	-----------------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002115

Placa: NPW2288

Data Impressão: 09/03/2026 17:28

Nr Motor: 4D56CM7111

Nr Chassi: 93XPNK740AC960461



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA




COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA	TRASEIRA DIAGONAL DIREITA	PNEU TRASEIRO DIREITO
		
COLUNA TRASEIRA DIR	LATERAL DIREITA	DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA
		
COLUNA DIANTEIRA DIR	INTERIOR	INTERIOR 02
		
INTERIOR 03	INTERIOR 04	INTERIOR 05
		
ADICIONAL 01	ADICIONAL 02	ADICIONAL 03
		
ADICIONAL 04		
		

ID Vistoria: 00002115

Placa: NPW2288

Data Impressão: 09/03/2026 17:28

Nr Motor: 4D56CM7111

Nr Chassi: 93XPNK740AC960461

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 32.410,00**

Valor FIPE: **R\$ 0,00**

Depreciação (%): **80,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 6.482,00**

Totais:

Sub-Total: **6.482,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**


Valor Final Avaliado: **R\$ 6.482,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentam as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data: ____/____/____