



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00002112

GOL CL - VOLKSWAGEN



Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data Impressão: 30/09/2026 12:09

Data Vistoria: 12/11/2025 08:43

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: Rodovia DF-003, S/N, Zona Industrial de Brasília, Brasília/DF. CEP: 70635-800.

Complemento: 739F+2R Brasília - Plano Piloto, Brasília - DF

Vistoria Veicular:

OSA: 8

Modelo: GOL CL - VOLKSWAGEN

Ano Fab / Modelo: 1994/1994

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBio | Parque Nacional de Brasília - Brasília/DF

Tipo Veículo: Veículos

Placa: GMF0744

UF/Cidade Placa: MG/LAGOA SANTA-MG

Nr Motor: 1699884

Nr Motor BIN: 1699884

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BWZZZ30ZRT074048

Nr Chassi BIN: 9BWZZZ30ZRT074048

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:



IDENTIFICAÇÃO LOTE




CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002112

Placa: GMF0744

Data Impressão: 30/09/2026 12:09

Nr Motor: 1699884

Nr Chassi: 9BWZZZ30ZRT074048

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	Avariado	Parachoque Traseiro:	Avariado
Farol Direito:	Avariado	Farol Esquerdo:	Avariado
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	OK
Teto:	OK	Retrovisor Lado Direito:	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita:	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	Porta Malas:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	Vidro Traseiro Direito:	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	Lanterna Traseira Esquerda:	OK
Parabrisa Traseiro:	OK	Chave de Rodas:	Faltando
Macaco:	Faltando	Triângulo:	Faltando
Bancos Dianteiros:	Avariado	Bancos Traseiros:	Avariado
Forração Do Teto:	Avariado	Forração Interna:	Avariado
Pedais:	OK	Volante:	OK
Alavanca da Marcha:	OK	Painel de Instrumentos:	OK
Pneus Dianteiros:	OK	Pneus Traseiros:	OK
Rodas Traseiras:	OK	Estepe:	Faltando
Rodas Dianteiras:	OK	Condição de locomoção:	SIM



Parachoque Dianteiro:

❌ Avariado



Parachoque Traseiro:

❌ Avariado



Farol Direito:

❌ Avariado



Farol Esquerdo:

❌ Avariado



Parabrisa Dianteiro:

✅ OK



Capô:

✅ OK



Teto:

✅ OK



Retrovisor Lado Direito:

✅ OK



Retrovisor Lado Esquerdo:

✅ OK




Porta Dianteira Direita:

✅ OK



Porta Dianteira Esquerda:

✅ OK



Porta Malas:

✅ OK



Vidro Di:
✓ OK



Vidro Di:
✓ OK



Vidro Tr:
✓ OK



Vidro Traseiro Direito:
✓ OK



Lanterna Traseira Direita:
✓ OK



Lanterna Traseira Esquerda:
✓ OK



Parabrisa Traseiro:
✓ OK



Bancos Dianteiros:
✗ Avariado




Bancos Traseiros:
✗ Avariado



Forração Do Teto:
✗ Avariado




Forração Interna:
✗ Avariado



Pedais:
✓ OK



Volante:
✓ OK



Alavanca da Marcha:
✓ OK



Painel de Instrumentos:
✓ OK





CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002112

Placa: GMF0744

Data Impressão: 30/09/2026 12:09

Nr Motor: 1699884

Nr Chassi: 9BWZZZ30ZRT074048

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - SENATRAN /
FEDERAL

Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Recall



Renajud



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	GMF0744	Renavam	00619925612
Chassi	9BWZZZ30ZRT074048	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	1699884	Categoria	OFICIAL
Marca	VOLKSWAGEN	Modelo	GOL CL
Ano Fab.	1994	Ano Mod.	1994
Cor	BRANCA	Combustível	ALCOOL
UF	MG	Município	LAGOA SANTA-MG
Espécie	MISTO	Potência	76
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	1600		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

Proprietário	I***** C* M* C B*****
--------------	-----------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA

Página 6



SENATRAN / FEDERAL

Tipo Consulta	SENATRAN / FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
---------------	--------------------	----------	---------------

Placa	GMF0744	Renavam	00619925612
Chassi	9BWZZZ30ZRT074048	Município	LAGOA SANTA
UF	MG	Tipo	AUTOMOVEL
Categoria	OFICIAL	Marca Modelo	VW/GOL CL
Ano Fab	1994	Ano Mod	1994
Procedência Veículo	NACIONAL	Combustível	ALCOOL
Cor	BRANCA	Potência	76
Capacidade Passageiros	5	Recall	NADA CONSTA
CPF/CNPJ Proprietário	0*****	Proprietário	I***** C* M* C B*****



SENATRAN / FEDERAL - Restrições:

Situação

EM CIRCULACAO

Restrição

NADA CONSTA

Restrição Judicial

NADA CONSTA

Multa RENAINF

NADA CONSTA



Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo

NADA CONSTA



RECALL:

RECALL

NADA CONSTA



RENAJUD:

RENAJUD

NADA CONSTA



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



Laudo CSV

CSV

CSV não encontrado na base consultada.

**ATENÇÃO: *Laudos CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.



RECALL

Registro de recall

NADA CONSTA



RENAJUD

Registro de renajud

NADA CONSTA



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002112

Placa: GMF0744

Data Impressão: 30/09/2026 12:09

Nr Motor: 1699884

Nr Chassi: 9BWZZZ30ZRT074048

Página 7



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO




FRENTE



TRASEIRA




PLACA CORTADA



MOTOR COMPARTIMENTO




MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04

ID Vistoria: 00002112

Placa: GMF0744

Data Impressão: 30/09/2026 12:09

Nr Motor: 1699884

Nr Chassi: 9BWZZZ30ZRT074048

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 500,00**

Valor FIPE: **R\$ 0,00**

Depreciação (%): **0,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 500,00**

Totais:

Sub-Total: **500,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 500,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Página 10

Santo Gabriel Lima Paiva

