



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00002109

L200 TRITON SPT GL - MITSUBISHI



Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data Impressão: 09/03/2026 17:32

Data Vistoria: 11/11/2025 16:35

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: Rodovia DF-003, S/N, Zona Industrial de Brasília, Brasília/DF. CEP: 70635-800.

Complemento: 739F+2R Brasília - Plano Piloto, Brasília - DF

Vistoria Veicular:

OSA: 6

Modelo: L200 TRITON SPT GL - MITSUBISHI

Ano Fab / Modelo: 2018/2019

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBio | Parque Nacional de Brasília - Brasília/DF

Tipo Veículo: Veículos

Placa: NAQ1142

UF/Cidade Placa: RR/BOA
VISTA RR-RR

Nr Motor: 4N15BAB9193

Nr Motor BIN:
4N15BAB9193

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 93XLJKL1TKCJ18957

Nr Chassi BIN:
93XLJKL1TKCJ18957

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

VEICULO CAPOTADO, MOTOR AINDA FUNCIONANDO, INTERNA FALTANDO PARTES, SUCATA NAO APROVEITAVEL



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002109

Placa: NAQ1142

Data Impressão: 09/03/2026 17:32

Nr Motor: 4N15BAB9193

Nr Chassi: 93XLJKL1TKCJ18957

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK

APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):


Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	⚠ Faltando	Parachoque Traseiro:	❌ Avariado
Farol Direito:	❌ Avariado	Farol Esquerdo:	❌ Avariado
Parabrisa Dianteiro:	❌ Avariado	Capô:	❌ Avariado
Teto:	❌ Avariado	Retrovisor Lado Direito:	❌ Avariado
Retrovisor Lado Esquerdo:	⚠ Faltando	Porta Dianteira Direita:	✅ OK
Porta Dianteira Esquerda:	❌ Avariado	Porta Traseira Direita:	❌ Avariado
Observação: AMASSADA			
Porta Traseira Esquerda:	❌ Avariado	Porta Malas:	❌ Avariado
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✅ OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	⚠ Faltando
Vidro Traseiro Esquerdo:	✅ OK	Vidro Traseiro Direito:	⚠ Faltando
Lanterna Traseira Direita:	✅ OK	Lanterna Traseira Esquerda:	❌ Avariado
Parabrisa Traseiro:	⚠ Faltando	Chave de Rodas:	⚠ Faltando
Macaco:	⚠ Faltando	Triângulo:	⚠ Faltando
Bancos Dianteiros:	❌ Avariado	Bancos Traseiros:	✅ OK
Forração Do Teto:	❌ Avariado	Forração Interna:	⚠ Faltando
Pedais:	✅ OK	Volante:	✅ OK
Alavanca da Marcha:	✅ OK	Painel de Instrumentos:	❌ Avariado
Pneus Dianteiros:	✅ OK	Pneus Traseiros:	✅ OK
Rodas Traseiras:	✅ OK	Estepe:	⚠ Faltando
Rodas Dianteiras:	✅ OK	Condição de locomoção:	⚠ NÃO
Veículo Blindado:	⚠ NÃO		



Parachoque Traseiro:

❌ Avariado




Farol Direito:

❌ Avariado



Farol Esquerdo:

❌ Avariado



Parabrisa Dianteiro:

❌ Avariado




Capô:

❌ Avariado



Teto:

❌ Avariado



Retrovisor Lado Direito:

❌ Avariado



Porta Dianteira Direita:

✅ OK



Porta Dianteira Esquerda:

❌ Avariado

Observação: AMASSADA



Porta Traseira Direita:

❌ Avariado



Porta Traseira Esquerda:

❌ Avariado



Porta Malas:

❌ Avariado



Vidro Da Porta Dianteira Direita:

✅ OK



Vidro Traseiro Esquerdo:

✅ OK



Lanterna Traseira Direita:

✅ OK



Lanterna Traseira Esquerda:

❌ Avariado



Bancos Dianteiros:

❌ Avariado



Bancos Traseiros:

✅ OK



Forração Do Teto:

❌ Avariado




Pedais:

✅ OK



Volante:

✅ OK



Alavanca da Marcha:

✅ OK



Painel de Instrumentos:

❌ Avariado



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002109

Placa: NAQ1142

Data Impressão: 09/03/2026 17:32

Nr Motor: 4N15BAB9193

Nr Chassi: 93XLJKL1TKCJ18957

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	NAQ1142	Renavam	01186004670
Chassi	93XLJKL1TKCJ18957	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	4N15BAB9193	Categoria	PARTICULAR
Marca	MITSUBISHI	Modelo	L200 TRITON SPT GL
Ano Fab.	2018	Ano Mod.	2019
Cor	BRANCA	Combustível	DIESEL
UF	RR	Município	BOA VISTA RR-RR
Espécie	ESPECIAL	Potência	190
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	ABER CDUP
Cilindradas	2442	Capacidade Carga	105
Capacidade Passageiros	5	Nr Eixos	2
PBT	295	CMT	525



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

Proprietário	I** C**** M D* C D* B*****
--------------	----------------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	RESTRICAO TRIBUTARIA: BENEFICIO TRIBUTARIO
Restrição 2	OUTRAS RESTRICOES: BENEFICIO TRIBUTARIO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002109

Placa: NAQ1142

Data Impressão: 09/03/2026 17:32

Nr Motor: 4N15BAB9193

Nr Chassi: 93XLJKL1TKCJ18957



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO




FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA




MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO







LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO

PLACA	TRASEIRA DIAGONAL DIREITA	PNEU TRASEIRO DIREITO
		
COLUNA TRASEIRA DIR	LATERAL DIREITA	DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA
		
COLUNA DIANTEIRA DIR	INTERIOR	INTERIOR 02
		
INTERIOR 03	INTERIOR 04	INTERIOR 05
		
ADICIONAL 01	ADICIONAL 02	ADICIONAL 03
		
ADICIONAL 04	ADICIONAL 05	ADICIONAL 06
		

ID Vistoria: 00002109

Placa: NAQ1142

Data Impressão: 09/03/2026 17:32

Nr Motor: 4N15BAB9193

Nr Chassi: 93XLJKL1TKCJ18957

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 2.300,00

Valor FIPE: R\$ 0,00

Depreciação (%): 0,00%

Valor Depreciado: R\$ 2.300,00

Totais:

Sub-Total: 2.300,00

Depreciação Forçada(%): 0,00%


Valor Final Avaliado: R\$ 2.300,00

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentam as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data: ____/____/____