



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00002108

FRONTIER S MTX4 - NISSAN



Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data Impressão: 09/03/2026 17:36

Data Vistoria: 11/11/2025 16:08

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: Rodovia DF-003, S/N, Zona Industrial de Brasília, Brasília/DF. CEP: 70635-800.

Complemento: 739F+2R Brasília - Plano Piloto, Brasília - DF

Vistoria Veicular:

OSA: 5

Modelo: FRONTIER S MTX4 - NISSAN

Ano Fab / Modelo: 2023/2024

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBio | Parque Nacional de Brasília - Brasília/DF

Tipo Veículo: Veículos

Placa: SSF2B30

UF/Cidade Placa:
DF/BRASILIA-DF

Nr Motor: OBSTRUÍDO

Nr Motor BIN:
YS23F282C014003

Condições Motor: MOTOR COM NUMERO OBSTRUÍDO

Nr Chassi: 8ANBD33F0RL644301

Nr Chassi BIN:
8ANBD33F0RL644301

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

VEICULO CAPOTADO E BATIDO FRENTE, MOTOR COM NUMERACAO OBSTRUIDA, AIRBAG INTERNA ESTOURADOS, SUCATA SEM APROVEITAMENTO




IDENTIFICAÇÃO LOTE




CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002108

Placa: SSF2B30

Data Impressão: 09/03/2026 17:36

Nr Motor: OBSTRUÍDO

Nr Chassi: 8ANBD33F0RL644301

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	⚠ Faltando	Paracheque Traseiro:	✅ OK
Farol Direito:	⚠ Faltando	Farol Esquerdo:	⚠ Faltando
Parabrisa Dianteiro:	⚠ Faltando	Capô:	❌ Avariado
Teto:	❌ Avariado	Retrovisor Lado Direito:	❌ Avariado
Retrovisor Lado Esquerdo:	⚠ Faltando	Porta Dianteira Direita:	❌ Avariado
Porta Dianteira Esquerda:	❌ Avariado	Porta Traseira Direita:	✅ OK
Porta Traseira Esquerda:	✅ OK	Porta Malas:	✅ OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✅ OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	⚠ Faltando
Vidro Traseiro Esquerdo:	⚠ Faltando	Vidro Traseiro Direito:	✅ OK
Lanterna Traseira Direita:	✅ OK	Lanterna Traseira Esquerda:	✅ OK
Parabrisa Traseiro:	⚠ Faltando	Chave de Rodas:	⚠ Faltando
Macaco:	⚠ Faltando	Triângulo:	⚠ Faltando
Bancos Dianteiros:	❌ Avariado	Bancos Traseiros:	✅ OK
Forração Do Teto:	❌ Avariado	Forração Interna:	❌ Avariado
Pedais:	✅ OK	Volante:	❌ Avariado
Alavanca da Marcha:	❌ Avariado	Painel de Instrumentos:	❌ Avariado
Pneus Dianteiros:	✅ OK	Pneus Traseiros:	✅ OK
Rodas Traseiras:	✅ OK	Estepe:	⚠ Faltando
Rodas Dianteiras:	✅ OK	Condição de locomoção:	⚠ NÃO
Veículo Blindado:	⚠ NÃO		




Paracheque Traseiro:



Capô:




Avariado



Teto:



Avariado





Retrovisor Lado Direito:

⛔ Ava



Porta Dianteira Direita:

⛔ Ava



Porta Dianteira Esquerda:

⛔ Ava



Porta Traseira Direita:

✔ OK



Porta Traseira Esquerda:

✔ OK




Porta Malas:

✔ OK



Vidro Da Porta Dianteira Direita:

✔ OK



Vidro Traseiro Direito:

✔ OK



Lanterna Traseira Direita:

✔ OK



Lanterna Traseira Esquerda:

✔ OK



Bancos Dianteiros:

⛔ Avariado




Bancos Traseiros:

✔ OK



Forração Do Teto:

⛔ Avariado




Forração Interna:

⛔ Avariado




Pedais:

✔ OK



Volante:

❌ Avariado



Alavanca da Marcha:

❌ Avariado



Painel de Instrumentos:

❌ Avariado



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002108

Placa: SSF2B30

Data Impressão: 09/03/2026 17:36

Nr Motor: OBSTRUÍDO

Nr Chassi: 8ANBD33F0RL644301

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

 Bin Estadual - Atenção para as Restrições Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo Bin Estadual - Restrições do Proprietário Numeração do MOTOR digitada difere da BIN Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	SSF2B30	Renavam	01371586311
Chassi	8ANBD33F0RL644301	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	YS23F282C014003	Categoria	OFICIAL
Marca	NISSAN	Modelo	FRONTIER S MTX4
Ano Fab.	2023	Ano Mod.	2024
Cor	BRANCA	Combustível	DIESEL
UF	DF	Município	BRASILIA-DF
Espécie	ESPECIAL	Potência	163
Procedência Veículo	IMPORTADO	Carroceria	ABER CDUP
Cilindradas	2298	Capacidade Carga	103
Capacidade Passageiros	5	Nr Eixos	2
PBT	320	CMT	600



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 250,27	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito Licenc	250,27		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	RESTRICAO TRIBUTARIA: BENEFICIO TRIBUTARIO
Restrição 2	OUTRAS RESTRICOES: BEN TRIB	Restrição 3	OUTRAS RESTRICOES: BENEFICIO TRIBUTARIO
Restrição Financeira	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA		



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002108

Placa: SSF2B30

Data Impressão: 09/03/2026 17:36

Nr Motor: OBSTRUÍDO

Nr Chassi: 8ANBD33F0RL644301




IDENTIFICAÇÃO LOTE




CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO




FRENTE




TRASEIRA




PLACA CORTADA




MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA




TETO




COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO





LATERAL ESQUERDA












COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA	TRASEIRA DIAGONAL DIREITA	PNEU TRASEIRO DIREITO
		
COLUNA TRASEIRA DIR	LATERAL DIREITA	DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA
		
COLUNA DIANTEIRA DIR	INTERIOR	INTERIOR 02
		
INTERIOR 03	INTERIOR 04	INTERIOR 05
		
ADICIONAL 01	ADICIONAL 02	ADICIONAL 03
		
ADICIONAL 04		
		

ID Vistoria: 00002108

Placa: SSF2B30

Data Impressão: 09/03/2026 17:36

Nr Motor: OBSTRUÍDO

Nr Chassi: 8ANBD33F0RL644301

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 1.400,00

Valor FIPE: R\$ 0,00

Depreciação (%): 0,00%

Valor Depreciado: R\$ 1.400,00

Totais:

Sub-Total: 1.400,00

Depreciação Forçada(%): 0,00%


Valor Final Avaliado: R\$ 1.400,00

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentam as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data: ____/____/____