



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00002107

 **DAILY 70C17HDCS - IVECO**



Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data Impressão: 09/03/2026 17:37

Data Vistoria: 11/11/2025 15:44

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: Rodovia DF-003, S/N, Zona Industrial de Brasília, Brasília/DF. CEP: 70635-800.

Complemento: 739F+2R Brasília - Plano Piloto, Brasília - DF

Vistoria Veicular:

OSA: 4

Modelo: DAILY 70C17HDCS - IVECO

Ano Fab / Modelo: 2016/2016

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBio | Parque Nacional de Brasília - Brasília/DF

Tipo Veículo: Veículos

Placa: PAY8237

UF/Cidade Placa:
DF/BRASILIA-DF

Nr Motor: OXIDADO

Nr Motor BIN:
F1CE348117247318

Condições Motor: MOTOR COM INICIO DE OXIDAÇÃO

Nr Chassi: 93ZC70C01G8468178

Nr Chassi BIN:
93ZC70C01G8468178

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Diesel

Combustível BIN: Diesel

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

CAMINHAO FALTANDO CARROCERIA TRASEIRA, RODAS TRASEIRAS, SUCATA



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002107

Placa: PAY8237

Data Impressão: 09/03/2026 17:37

Nr Motor: OXIDADO

Nr Chassi: 93ZC70C01G8468178

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Acessórios

Chave Reserva:	Não Ok	Macaco:	Não Ok
Chave de Roda:	Não Ok	Tapetes:	Ok
Acendedor Cigarro:	Não Ok	Frisos:	Não Ok
Chave Original:	Ok	Manual:	Não Ok
Extintor:	Não Ok	Triângulo:	Não Ok
Veículo Adesivado:	Ok	Rodas/Calotas:	Ok
Retrovisor L.D.:	Não Ok	Retrovisor L.E.:	Não Ok

Interna

Volante:	Ok	Banco Dianteiro Esquerdo:	Ok
Banco Dianteiro Direito:	Ok	Banco Traseiro:	Não Ok
Painel:	Ok	Câmbio:	Ok
Chave de Seta:	Ok	Cinta de Segurança D.D.:	Ok
Cinto de Segurança T.D.:	N/A	Cinto de segurança D.E.:	Ok
Cinto de Segurança T.E.:	N/A	Cinta de Segurança Central:	Ok
Forro de Teto:	Ok	Forro da Porta D.E.:	Ok
Observação: AVARIADO			
Forro da Porta D.D.:	Ok	Forro da Porta T.D.:	Não Ok
Forro da porta T.E.:	Não Ok	Forro do Porta Malas:	Ok
Bagagito:	Não Ok		



Tapetes:



Ok



Veículo Adesivado:



Ok



Volante:



Ok



Eianco L
✓ Ok



Eianco L
✓ Ok




Fainel:
✓ Ok



Câmbio:
✓ Ok



Chave de Seta:
✓ Ok



Cinta de Segurança D.D:
✓ Ok



Cinto de segurança D.E:
✓ Ok



Cinta de Segurança Central:
✓ Ok



Forro de Teto:
✓ Ok
Observação: AVARIADO



Forro da Porta D.E:
✓ Ok



Forro da Porta D.D:
✓ Ok



Forro do Porta Malas:
✓ Ok



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002107

Placa: PAY8237

Data Impressão: 09/03/2026 17:37

Nr Motor: OXIDADO

Nr Chassi: 93ZC70C01G8468178

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMINHAO
Placa	PAY8237	Renavam	01123410256
Chassi	93ZC70C01G8468178	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	F1CE348117247318	Categoria	OFICIAL
Marca	IVECO	Modelo	DAILY 70C17HDCS
Ano Fab.	2016	Ano Mod.	2016
Cor	BRANCA	Combustível	DIESEL
UF	DF	Município	BRASILIA-DF
Espécie	CARGA	Potência	170
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	CAR ABERTA
Capacidade Carga	442	Capacidade Passageiros	3
Nr Eixos	2	PBT	700
CMT	950		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 339,72
Valor Débito Multa	339,72		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002107

Placa: PAY8237

Data Impressão: 09/03/2026 17:37

Nr Motor: OXIDADO

Nr Chassi: 93ZC70C01G8468178



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA




MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA




TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA




COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA	TRASEIRA DIAGONAL DIREITA	PNEU TRASEIRO DIREITO
		
COLUNA TRASEIRA DIR	LATERAL DIREITA	DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA
		
COLUNA DIANTEIRA DIR	INTERIOR	INTERIOR 02
		
INTERIOR 03	INTERIOR 04	INTERIOR 05
		
ADICIONAL 01	ADICIONAL 02	ADICIONAL 03
		
ADICIONAL 04		

ID Vistoria: 00002107

Placa: PAY8237

Data Impressão: 09/03/2026 17:37

Nr Motor: OXIDADO

Nr Chassi: 93ZC70C01G8468178

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 2.300,00

Valor FIPE: R\$ 0,00

Depreciação (%): 0,00%

Valor Depreciado: R\$ 2.300,00

Totais:

Sub-Total: 2.300,00

Depreciação Forçada(%): 0,00%


Valor Final Avaliado: R\$ 2.300,00

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentam as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data: ____/____/____