



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00002106

 NXR150 BROS ES - HONDA



Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data Impressão: 09/03/2026 17:38

Data Vistoria: 11/11/2025 15:05

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: Rodovia DF-003, S/N, Zona Industrial de Brasília, Brasília/DF. CEP: 70635-800.

Complemento: 739F+2R Brasília - Plano Piloto, Brasília - DF

Vistoria Veicular:

OSA: 2

Modelo: NXR150 BROS ES - HONDA

Ano Fab / Modelo: 2011/2011

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBio | Parque Nacional de Brasília - Brasília/DF

Tipo Veículo: Veículos

Placa: JJK9124

UF/Cidade Placa:
DF/BRASILIA-DF

Nr Motor: KD05E5B003683

Nr Motor BIN:
KD05E5B003683

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9C2KD0550BR003683

Nr Chassi BIN:
9C2KD0550BR003683

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor: Preto

Cor BIN: Preto

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

VEICULO EM BOM ESTADO DE APROVEITAMENTO



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002106

Placa: JJK9124

Data Impressão: 09/03/2026 17:38

Nr Motor: KD05E5B003683

Nr Chassi: 9C2KD0550BR003683

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

ANALISE DA ESTRUTURA

PINTURA TANQUE:	✓ OK	CARENAGEM DA LATERAL DIREITA:	✓ OK
CARENAGEM DA LATERAL ESQUERDA:	⚠️ AVARIADO	CARENAGEM DA RABETA:	✓ OK
PARALAMA DIANTEIRO:	✓ OK	PARALAMA TRASEIRO:	✓ OK
PAINEL:	✓ OK	CARENAGEM DO PAINEL:	✓ OK
BLOCO OPTICO:	✓ OK	ARO/RODA DIANTEIRO:	✓ OK
ARO/RODA TRASEIRO:	✓ OK	PNEU DIANTEIRO:	⚠️ AVARIADO
PNEU TRASEIRO:	✓ OK	FREIO TRASEIRO:	✓ OK
MANETE DE FREIO:	✓ OK	MANETE DE EMBREAGEM:	✓ OK
LUVA DO GUIDÃO:	⚠️ AVARIADO	RETROVISOR ESQUERDO:	⊘ N/OK
RETROVISOR DIREITO:	⊘ N/OK	CAPA BANCO:	⚠️ AVARIADO
ESTRIBO:	✓ OK	PEDALEIRA DE PARTIDA:	⊘ N/OK
PROTECTOR DE ESCAPE:	✓ OK	ESTADO GERAL DA MOTOCICLETA:	✓ OK

ACESSORIOS

BUZINA:	✓ OK	SETA ESQUERDA:	✓ OK
SETA DIREITA:	✓ OK	MEIA LUZ TRASEIRA:	✓ OK
LUZ DE FREIO:	✓ OK	FAROL DIANTEIRO BAIXO:	✓ OK
FAROL DIANTEIRO ALTA:	✓ OK		



PINTURA TANQUE:



OK



CARENAGEM DA LATERAL DIREITA:



OK



CARENAGEM DA LATERAL ESQUERDA:



AVARIADO



CARENAGEM DA RABETA:



OK



PARALAMA DIANTEIRO:



OK



PARALAMA TRASEIRO:



OK



PAINEL:
✔ OK



CARENAGEM DO PAINEL:
✔ OK



BLOCO OPTICO:
✔ OK



ARO/RODA DIANTEIRO:
✔ OK



ARO/RODA TRASEIRO:
✔ OK



PNEU DIANTEIRO:
⚠ AVARIADO



PNEU TRASEIRO:
✔ OK



FREIO TRASEIRO:
✔ OK



MANETE DE FREIO:
✔ OK



MANETE DE EMBREAGEM:
✔ OK



LUVA DO GUIDÃO:
⚠ AVARIADO




CAPA BANCO:
⚠ AVARIADO



ESTRIBO:
✔ OK



PROTECTOR DE ESCAPE:
✔ OK





CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002106

Placa: JJK9124

Data Impressão: 09/03/2026 17:38

Nr Motor: KD05E5B003683

Nr Chassi: 9C2KD0550BR003683

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	MOTOCICLETA
Placa	JKK9124	Renavam	00328091618
Chassi	9C2KD0550BR003683	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	KD05E5B003683	Categoria	OFICIAL
Marca	HONDA	Modelo	NXR150 BROS ES
Ano Fab.	2011	Ano Mod.	2011
Cor	PRETA	Combustível	ALCO/GASOL
UF	DF	Município	BRASILIA-DF
Espécie	PASSAGEIRO	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	149
Capacidade Passageiros	2	PBT	28



Comunicação de Venda



Indicador Comun. Venda NÃO INFORMADO

Data Inclusao Venda

NÃO INFORMADO



Débitos e Multas:



Déb IPVA NAO EXISTE DEBITO DE IPVA

Débito DPVAT

NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT

Déb Licenc

NAO EXISTE DEBITO DE

Débito Multas

NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS

LICENCIAMENTO

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Restrições:



Situação do veículo EM CIRCULACAO

Restrição Financeira

NADA CONSTA

Restrição Furto

NADA CONSTA

Restrição RENAJUD

NADA CONSTA



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002106

Placa: JJK9124

Data Impressão: 09/03/2026 17:38

Nr Motor: KD05E5B003683

Nr Chassi: 9C2KD0550BR003683



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO




FRENTE



TRASEIRA




PLACA CORTADA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



LATERAL ESQUERDA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05

ID Vistoria: 00002106

Placa: JJK9124

Data Impressão: 09/03/2026 17:38

Nr Motor: KD05E5B003683

Nr Chassi: 9C2KD0550BR003683

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 6.500,00**

Valor FIPE: **R\$ 0,00**

Depreciação (%): **80,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 1.300,00**

Totais:

Sub-Total: **1.300,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 1.300,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Sávio Gabriel Lima Paiva

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data: ____/____/____