E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420

LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM | **Numeração: 00002133**

L200 4X4 GL - MITSUBISHI

BRASIL JJU2241

Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva	*Data Impressão: 09/03/2026 17:42*	Data Vistoria: 13/11/2025 10:08

Cliente:

Nome: **Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio**	CPF/CNPJ: **08.829.974/0002-75**

Local de atendimento:

Endereço: **8MWM+87P São João, São Domingos - GO, S/N, São João Setor Central, São Pedro/GO. CEP: 73910-000.**

Complemento: **Proximo ao Povoado São Pedro**

Vistoria Veicular:

OSA: **2**

Modelo: **L200 4X4 GL - MITSUBISHI**		Ano Fab / Modelo: **2010/2010**	Categoria: **Passeio e Utilitário**
Local armazenamento: **ICMBio | Parque Estadual da Terra Ronca - São João/GO**	Tipo Veículo: **Veículos**		
Placa: **JJU2241**	UF/Cidade Placa: **DF/BRASILIA-DF**		
Nr Motor: **4D56CN2651**	Nr Motor BIN: **4D56CN2651**	Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**	
Nr Chassi: **93XGNK740ACA65733**	Nr Chassi BIN: **93XGNK740ACA65733**	Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:		
Combustível: **Diesel**	Combustível BIN: **Diesel**		
Cor: **Branca**	Cor BIN: **Branca**		

Tem KIT GNV: **Não**

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) — Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

VEICULO COM PROBLEMAS DE ACELERACAO, E SUSPENSAO E FREIOS, CONSERVACAO RUIM


IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO


FRENTE


TRASEIRA



PLACA CORTADA



PLACA

CHECKLIST

ID Vistoria: 00002133 **Placa: JJU2241** *Data Impressão: 09/03/2026 17:42*

Nr Motor: 4D56CN2651 **Nr Chassi: 93XGNK740ACA65733**

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

OK **ATENÇÃO**

APROVADO COM APONTAMENTO **APRESENTA PROBLEMA**

CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	OK	**Parachoque Traseiro:**	OK
Farol Direito:	OK	**Farol Esquerdo:**	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	**Capô:**	Avariado
Teto: Observação:AMASSADO	Avariado	**Retrovisor Lado Direito:**	Faltando
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	**Porta Dianteira Direita:**	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	**Porta Traseira Direita:**	OK
Porta Traseira Esquerda:	OK	**Porta Malas:** Observação:AMASSADA	Avariado
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	**Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:**	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	**Vidro Traseiro Direito:**	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	**Lanterna Traseira Esquerda:**	OK
Parabrisa Traseiro:	OK	**Chave de Rodas:**	Faltando
Macaco:	Faltando	**Triangulo:**	Faltando
Bancos Dianteiros:	OK	**Bancos Traseiros:**	OK
Forração Do Teto:	Avariado	**Forração Interna:**	OK
Pedais:	OK	**Volante:**	OK
Alavanca da Marcha:	OK	**Painel de Instrumentos:**	OK
Pneus Dianteiros:	OK	**Pneus Traseiros:**	OK
Rodas Traseiras:	OK	**Estepe:**	Faltando
Rodas Dianteiras:	OK	**Condição de locomoção:**	SIM
Veiculo Blindado:	NÃO		



Capô:
Avariado



Teto:
Avariado
Observação:AMASSADO



Retrovisor Lado Direito:
Faltando





Porta Malas:
Avariado
Observação:AMASSADA

Forração Do Teto:
Avariado

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002133 **Placa: JJU2241** *Data Impressão: 09/03/2026 17:42*

Nr Motor: 4D56CN2651 **Nr Chassi: 93XGNK740ACA65733**

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

- **Bin Estadual - Restrições**
- **Bin Estadual - Débitos e Multas do Veículo**
- **Bin Estadual - Restrições do Proprietário**

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	**Tipo**	CAMINHONETE
Placa	JJU2241	**Renavam**	00200675214
Chassi	93XGNK740ACA65733	**Situação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	4D56CN2651	**Categoria**	OFICIAL
Marca	MITSUBISHI	**Modelo**	L200 4X4 GL
Ano Fab.	2010	**Ano Mod.**	2010
Cor	BRANCA	**Combustível**	DIESEL
UF	DF	**Município**	BRASILIA-DF
Espécie	ESPECIAL	**Potência**	121
Procedência Veículo	NACIONAL	**Carroceria**	ABER CDUP
Cilindradas	2477	**Capacidade Carga**	108
Capacidade Passageiros	5	**Nr Eixos**	2
PBT	283	**CMT**	220

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	**Data Inclusao Venda**	NÃO INFORMADO

Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	**Débito DPVAT**	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	**Débito Multas**	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS

*ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.*

Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	**Restrição Financeira**	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	**Restrição RENAJUD**	NADA CONSTA

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002133 **Placa: JJU2241** *Data Impressão: 09/03/2026 17:42*

Nr Motor: 4D56CN2651 **Nr Chassi: 93XGNK740ACA65733**



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI




CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE




TRASEIRA



PLACA CORTADA


MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR


DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA


TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ


PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA


COLUNA TRASEIRA ESQ


PNEU TRASEIRO ESQUERDO







PLACA	TRASEIRA DIAGONAL DIREITA	PNEU TRASEIRO DIREITO
		
COLUNA TRASEIRA DIR	LATERAL DIREITA	DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA
		
COLUNA DIANTEIRA DIR	INTERIOR	INTERIOR 02
		
INTERIOR 03	INTERIOR 04	INTERIOR 05
		
ADICIONAL 01	ADICIONAL 02	ADICIONAL 03
		
ADICIONAL 04	ADICIONAL 05	

ID Vistoria: 00002133 **Placa: JJU2241** *Data Impressão: 09/03/2026 17:42*

Nr Motor: 4D56CN2651 **Nr Chassi: 93XGNK740ACA65733**

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R$ 19.500,00**

Valor FIPE: **R$ 0,00**

Depreciação (%): **0,00%**

Valor Depreciado: **R$ 19.500,00**

Totais:

Sub-Total: **19.500,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R$ 19.500,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.


6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data: ____/____/_____