



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00002076

L200 4X4 GL - MITSUBISHI



Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data Impressão: 09/03/2026 17:52

Data Vistoria: 07/11/2025 11:15

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: km 120 da rodovia GO 341, S/N, ZONA RURAL, Portão do Cabeceira | Portão do Noroeste/GO. CEP: 75830-000.

Complemento: próximo as três fronteiras entre MT, MS e GO

Vistoria Veicular:

OSA: 3

Modelo: L200 4X4 GL - MITSUBISHI

Ano Fab / Modelo: 2002/2002

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBio | Parque Nacional das Emas - Goiás/GO

Tipo Veículo: Veículos

Placa: LOO0270

UF/Cidade Placa:
GO/GOIANIA-GO

Nr Motor: 4D56KK6220

Nr Motor BIN:
4D56KK6220

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 93XJNK3402C222689

Nr Chassi BIN:
93XJNK3402C222689

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

VEICULO SEM PLACA DE IDENTIFICACAO PARA COMPARACAO MOTOR E CHASSIS



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002076

Placa: LOO0270

Data Impressão: 09/03/2026 17:52

Nr Motor: 4D56KK6220

Nr Chassi: 93XJNK3402C222689

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro: Observação:FALTANDO PARTES	Avariado	Paracheque Traseiro: Observação:FALTANDO PARTES	Avariado
Farol Direito:	Faltando	Farol Esquerdo:	Faltando
Parabrisa Dianteiro: Observação:QUEBRADO	Avariado	Capô: Observação:AMASSADO	Avariado
Teto: Observação:AMASSADO	OK	Retrovisor Lado Direito:	Avariado
Retrovisor Lado Esquerdo:	Avariado	Porta Dianteira Direita: Observação:AMASSADA	Avariado
Porta Dianteira Esquerda: Observação:AMASSADA	Avariado	Porta Traseira Direita: Observação:AMASSADA	Avariado
Porta Traseira Esquerda: Observação:AMASSADA	Avariado	Porta Malas: Observação:AMASSADA	Avariado
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	Faltando
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	Vidro Traseiro Direito:	OK
Lanterna Traseira Direita:	Faltando	Lanterna Traseira Esquerda:	Faltando
Parabrisa Traseiro:	OK	Chave de Rodas:	Faltando
Macaco:	Faltando	Triângulo:	Faltando
Bancos Dianteiros: Observação:RASGADOS	OK	Bancos Traseiros: Observação:RASGADOS	OK
Forração Do Teto:	Avariado	Forração Interna:	Avariado
Pedais:	OK	Volante:	Avariado
Alavanca da Marcha:	Faltando	Painel de Instrumentos:	OK
Pneus Dianteiros:	Faltando	Pneus Traseiros:	Faltando
Rodas Traseiras:	Avariado	Estepe:	Faltando
Rodas Dianteiras:	Faltando	Condição de locomoção:	NÃO
Veículo Blindado:	NÃO		



Paracheque Dianteiro:

Avariado

Observação:FALTANDO PARTES



Paracheque Traseiro:

Avariado


Observação:FALTANDO PARTES



Parabrisa Dianteiro:

Avariado

Observação:QUEBRADO



Capô:
❌ Avariado
Observação:

Teto:
✅ OK
Observação:

Retrovisor:
❌ Avariado
Observação:

Retrovisor Lado Esquerdo:
❌ Avariado

Porta Dianteira Direita:
❌ Avariado
Observação:AMASSADA

Porta Dianteira Esquerda:
❌ Avariado
Observação:AMASSADA



Porta Traseira Direita:
❌ Avariado
Observação:AMASSADA

Porta Traseira Esquerda:
❌ Avariado
Observação:AMASSADA

Porta Malas:
❌ Avariado
Observação:AMASSADA



Vidro Da Porta Dianteira Direita:
✅ OK

Vidro Traseiro Esquerdo:
✅ OK

Vidro Traseiro Direito:
✅ OK



Parabrisa Traseiro:
✅ OK

Bancos Dianteiros:
✅ OK
Observação:RASGADOS


Bancos Traseiros:
✅ OK
Observação:RASGADOS



Forraçã
⛔ Avariado



Forraçã
⛔ Avariado



Fedais:
✔ OK



Volante:
⛔ Avariado



Painel de Instrumentos:
✔ OK



Rodas Traseiras:
⛔ Avariado



Rodas Dianteiras:
⚠ Faltando



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002076

Placa: LOO0270

Data Impressão: 09/03/2026 17:52

Nr Motor: 4D56KK6220

Nr Chassi: 93XJNK3402C222689

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	LOO0270	Renavam	00800033787
Chassi	93XJNK3402C222689	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	4D56KK6220	Categoria	OFICIAL
Marca	MITSUBISHI	Modelo	L200 4X4 GL
Ano Fab.	2002	Ano Mod.	2002
Cor	BRANCA	Combustível	DIESEL
UF	GO	Município	GOIANIA-GO
Espécie	ESPECIAL	Potência	87
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	ABERTA CABINE DUPLA
Cilindradas	2477	Capacidade Carga	1
Capacidade Passageiros	5	Nr Eixos	2
PBT	260	CMT	220



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002076

Placa: LOO0270

Data Impressão: 09/03/2026 17:52

Nr Motor: 4D56KK6220

Nr Chassi: 93XJNK3402C222689



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI




CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR




DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ




PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA




COLUNA TRASEIRA DIR



COLUNA DIANTEIRA DIR

LATERAL DIREITA



INTERIOR

DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02




ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



ADICIONAL 06



ADICIONAL 07

ID Vistoria: 00002076

Placa: LOO0270

Data Impressão: 09/03/2026 17:52

Nr Motor: 4D56KK6220

Nr Chassi: 93XJNK3402C222689


Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 900,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 900,00****Totais:**Sub-Total: **900,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 900,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentam as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data: ____/____/____