



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

 **SUCATA APROVEITÁVEL**

Numeração: 00002074

 **GM - GM**



Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data Impressão: 09/03/2026 17:54

Data Vistoria: 07/11/2025 12:15

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: km 120 da rodovia GO 341, S/N, ZONA RURAL, Portão do Cabeceira | Portão do Noroeste/GO. CEP: 75830-000.

Complemento: próximo as três fronteiras entre MT, MS e GO

Vistoria Veicular:

OSA: 6

Modelo: GM - GM

Ano Fab / Modelo: 2008/2009

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBio | Parque Nacional das Emas - Goiás/GO

Tipo Veículo: Veículos

Placa: AQV4508

Nr Motor: M1A333975

Nr Motor BIN:
M1A333975

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BG138TJ09C425976

Nr Chassi BIN:
9BG138TJ09C425976

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:
K8CFM07687

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

VEICULO COM INTERNA FALTANDO PARTES, MOTOR FALTANDO PARTES, AMASSADOS NA TRASEIRA



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002074

Placa: AQV4508

Data Impressão: 09/03/2026 17:54

Nr Motor: M1A333975

Nr Chassi: 9BG138TJ09C425976

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo


Parachoque Dianteiro:	OK	Parachoque Traseiro:	Avariado
Farol Direito:	Avariado	Farol Esquerdo:	Avariado
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	Avariado
Teto:	Avariado	Retrovisor Lado Direito:	Avariado
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita:	Avariado
Porta Dianteira Esquerda:	Avariado	Porta Traseira Direita:	OK
Porta Traseira Esquerda:	OK	Porta Malas:	Avariado
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	Vidro Traseiro Direito:	OK
Lanterna Traseira Direita:	Faltando	Lanterna Traseira Esquerda:	Faltando
Parabrisa Traseiro:	OK	Chave de Rodas:	Faltando
Macaco:	Faltando	Triângulo:	Faltando
Bancos Dianteiros:	OK	Bancos Traseiros:	OK
Forração Do Teto:	OK	Forração Interna:	Avariado
Pedais:	OK	Volante:	OK
Alavanca da Marcha:	OK	Painel de Instrumentos:	OK
Pneus Dianteiros:	OK	Pneus Traseiros:	OK
Rodas Traseiras:	OK	Estepe:	Faltando
Rodas Dianteiras:	OK	Condição de locomoção:	SIM
Veículo Blindado:	NÃO		



Parachoque Dianteiro:



Parachoque Traseiro:



Avariado



Farol Direito:



Avariado



Farol Esquerdo:

❌ Ava



Parabrisa Dianteiro:

✅ OK



Capô:

❌ Ava



Teto:

❌ Avariado



Retrovisor Lado Direito:

❌ Avariado



Retrovisor Lado Esquerdo:

✅ OK



Porta Dianteira Direita:

❌ Avariado



Porta Dianteira Esquerda:

❌ Avariado



Porta Traseira Direita:

✅ OK



Porta Traseira Esquerda:

✅ OK



Porta Malas:

❌ Avariado



Vidro Da Porta Dianteira Direita:

✅ OK



Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:

✅ OK



Vidro Traseiro Esquerdo:

✅ OK




Vidro Traseiro Direito:

✅ OK




Parabrisa Traseiro:

✓ OK



Bancos Dianteiros:

✓ OK



Bancos Traseiros:

✓ OK



Forração Do Teto:

✓ OK



Forração Interna:

✗ Avariado




Pedais:

✓ OK



Volante:

✓ OK



Alavanca da Marcha:

✓ OK



Painel de Instrumentos:

✓ OK



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002074

Placa: AQV4508

Data Impressão: 09/03/2026 17:54

Nr Motor: M1A333975

Nr Chassi: 9BG138TJ09C425976

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	AQV4508	Renavam	00115073736
Chassi	9BG138TJ09C425976	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	M1A333975	Nr Caixa Câmbio	K8CFM07687
Categoria	OFICIAL	Marca	CHEVROLET
Modelo	S10 TORNADO D 4X4	Ano Fab.	2008
Ano Mod.	2009	Cor	BRANCA
Combustível	DIESEL	UF	DF
Município	BRASILIA-DF	Espécie	ESPECIAL
Potência	140	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	ABER CDUP	Cilindradas	2800
Capacidade Carga	100	Capacidade Passageiros	5
Terceiro Eixo	655487F02653	PBT	290
CMT	370		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 654,10	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito Licenc	654,10		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	AQV4508	Renavam	00115073736
Chassi	9BG138TJ09C425976	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	M1A333975	Caixa Câmbio	K8CFM07687
Município	BRASILIA	UF	DF
Tipo	CAMINHONETE	Categoria	ESPECIAL
Marca Modelo	GM/GM/S10 TORNADO D 4X4	Ano Fab	2008

Ano Mod	2009	Procedência Veículo	NACIONAL
Montagem	COMPLETA	Nr Carroceria	425976
Nr Eixo Traseiro	655487F02653	Combustível	DIESEL
Cilindradas	2800	Cor	BRANCA
Potência	140	Capacidade Passageiros	5
CMT	370	CPF/CNPJ Faturado	59.275.792/0008-26
UF Faturamento	SP		


BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		


RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------


Débitos / Multas

**Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.*


FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002074
Placa: AQV4508
Data Impressão: 09/03/2026 17:54

Nr Motor: M1A333975
Nr Chassi: 9BG138TJ09C425976


IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI


CHASSI DESCARACTERIZADO


FRENTE


TRASEIRA


PLACA CORTADA


MOTOR COMPARTIMENTO


MOTOR


DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



ADICIONAL 02

INTERIOR 04



ADICIONAL 03

ADICIONAL 01



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



ADICIONAL 06



ADICIONAL 07

ID Vistoria: 00002074

Placa: Aqv4508

Data Impressão: 09/03/2026 17:54

Nr Motor: M1A333975

Nr Chassi: 9BG138TJ09C425976

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 950,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 950,00****Totais:**Sub-Total: **950,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 950,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES "Vistoria" não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES "Vistoria" e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES "Vistoria" e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES "Vistoria" e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Sávio Gabriel Lima Paiva

E-LEILÕES *Vistoria

Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data: ____/____/____