



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00002072

BANDEIRANTE - TOYOTA



Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data Impressão: 09/03/2026 17:56

Data Vistoria: 07/11/2025 11:31

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: km 120 da rodovia GO 341, S/N, ZONA RURAL, Portão do Cabeceira | Portão do Noroeste/GO. CEP: 75830-000.

Complemento: próximo as três fronteiras entre MT, MS e GO

Vistoria Veicular:

OSA: 4

Modelo: BANDEIRANTE - TOYOTA

Ano Fab / Modelo: 1992/1992

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBio | Parque Nacional das Emas - Goiás/GO

Tipo Veículo: Veículos

Placa: KCW8856

UF/Cidade Placa:
GO/GOIANIA-GO

Nr Motor: SEM MOTOR

Nr Motor BIN:
374900005164969

Condições Motor: VEÍCULO SEM MOTOR

Nr Chassi: 9BR0J0060N1021245

Nr Chassi BIN:
9BR0J0060N1021245

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN: 0710NN

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

VEICULO SEM MOTOR E CAMBIO, LATARIA AMASSADA, SUCATA SEM APROVEITAMENTO



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002072

Placa: KCW8856

Data Impressão: 09/03/2026 17:56

Nr Motor: SEM MOTOR

Nr Chassi: 9BR0J0060N1021245

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO

APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro: Observação:OXIDADO	Avariado	Parachoque Traseiro:	Faltando
Farol Direito:	Faltando	Farol Esquerdo:	Faltando
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	Avariado
Teto:	OK	Retrovisor Lado Direito:	Faltando
Retrovisor Lado Esquerdo:	Avariado	Porta Dianteira Direita:	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	Porta Traseira Direita:	NÃO
Porta Traseira Esquerda:	NÃO	Porta Malas:	Avariado
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	Faltando
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	Vidro Traseiro Direito:	OK
Lanterna Traseira Direita:	Faltando	Lanterna Traseira Esquerda:	Faltando
Parabrisa Traseiro:	Faltando	Chave de Rodas:	Faltando
Macaco:	Faltando	Triângulo:	Faltando
Bancos Dianteiros:	Faltando	Bancos Traseiros:	Faltando
Forração Do Teto:	Avariado	Forração Interna:	Faltando
Pedais:	OK	Volante:	OK
Alavanca da Marcha:	Faltando	Painel de Instrumentos:	OK
Pneus Dianteiros:	Avariado	Pneus Traseiros:	Faltando
Rodas Traseiras:	Faltando	Estepe:	Faltando
Rodas Dianteiras:	Faltando	Condição de locomoção:	NÃO
Veículo Blindado:	NÃO		



Parachoque Dianteiro:

Avariado

Observação:OXIDADO



Parachoque Traseiro:

Faltando



Parabrisa Dianteiro:

OK




Capô:

❌ Avariado



Teto:

✅ OK



Retrovisor Lado Esquerdo:

❌ Avariado




Porta Dianteira Direita:

✅ OK



Porta Dianteira Esquerda:

✅ OK



Porta Malas:

❌ Avariado



Vidro Da Porta Dianteira Direita:

✅ OK




Vidro Traseiro Esquerdo:

✅ OK



Vidro Traseiro Direito:

✅ OK



Bancos Dianteiros:

⚠️ Faltando




Bancos Traseiros:

⚠️ Faltando



Forração Do Teto:

❌ Avariado



Pedais:

✅ OK



Volante:

✅ OK



Painel de Instrumentos:

✅ OK



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002072

Placa: KCW8856

Data Impressão: 09/03/2026 17:56

Nr Motor: SEM MOTOR

Nr Chassi: 9BR0J0060N1021245

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	KCW8856	Renavam	00113990081
Chassi	9BR0J0060N1021245	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	374900005164969	Nr Caixa Câmbio	0710NN
Categoria	OFICIAL	Marca	TOYOTA
Modelo	BANDEIRANTE	Ano Fab.	1992
Ano Mod.	1992	Cor	BRANCA
Combustível	DIESEL	UF	GO
Município	GOIANIA-GO	Espécie	ESPECIAL
Potência	90	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	ABERTA CABINE DUPLA	Capacidade Carga	1
Nr Eixos	2	Terceiro Eixo	2210ND
PBT	310	CMT	310



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
LICENCIAMENTO			
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002072

Placa: KCW8856

Data Impressão: 09/03/2026 17:56

Nr Motor: SEM MOTOR

Nr Chassi: 9BR0J0060N1021245



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE




TRASEIRA




PLACA CORTADA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO




LATERAL ESQUERDA






COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA	TRASEIRA DIAGONAL DIREITA	PNEU TRASEIRO DIREITO
		
COLUNA TRASEIRA DIR	LATERAL DIREITA	DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA
		
COLUNA DIANTEIRA DIR	INTERIOR	INTERIOR 02
		
INTERIOR 03	INTERIOR 04	ADICIONAL 01
		
ADICIONAL 02	ADICIONAL 03	ADICIONAL 04
		

ID Vistoria: 00002072

Placa: KCW8856

Data Impressão: 09/03/2026 17:56

Nr Motor: SEM MOTOR

Nr Chassi: 9BR0J0060N1021245

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 750,00**

Valor FIPE: **R\$ 0,00**

Depreciação (%): **0,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 750,00**

Totais:

Sub-Total: **750,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 750,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Sávio Gabriel Lima Paiva

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data: ____/____/____