



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00002071

L200 TRITON 3.2 D - MITSUBISHI



Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data Impressão: 09/03/2026 18:00

Data Vistoria: 07/11/2025 09:55

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: km 120 da rodovia GO 341, S/N, ZONA RURAL, Portão do Cabeceira | Portão do Noroeste/GO. CEP: 75830-000.

Complemento: próximo as três fronteiras entre MT, MS e GO

Vistoria Veicular:

OSA: 1

Modelo: L200 TRITON 3.2 D - MITSUBISHI

Ano Fab / Modelo: 2012/2013

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBio | Parque Nacional das Emas - Goiás/GO

Tipo Veículo: Veículos

Placa: OMU9246

UF/Cidade Placa:
GO/CHAPADAO DO CEU-GO

Nr Motor: 4M41UCAZ5173

Nr Motor BIN: 4M41UCAZ5173

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 93XJNKB8TDCC60254

Nr Chassi BIN:
93XJNKB8TDCC60254

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Diesel

Combustível BIN: Diesel

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

VEICULO CAPOTADO, FALTANDO PECAS INTERNAS E EXTERNAS,



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002071

Placa: OMU9246

Data Impressão: 09/03/2026 18:00

Nr Motor: 4M41UCAZ5173

Nr Chassi: 93XJNKB8TDC60254

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	OK	Paracheque Traseiro:	Avariado
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	Faltando	Capô:	Avariado
Teto:	Avariado	Retrovisor Lado Direito:	Faltando
Retrovisor Lado Esquerdo:	Faltando	Porta Dianteira Direita:	Avariado
Porta Dianteira Esquerda:	OK	Porta Traseira Direita:	Avariado
Porta Traseira Esquerda:	Avariado	Porta Malas:	Faltando
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	Faltando	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	Faltando
Vidro Traseiro Esquerdo:	Faltando	Vidro Traseiro Direito:	Faltando
Lanterna Traseira Direita:	OK	Lanterna Traseira Esquerda:	Faltando
Parabrisa Traseiro:	Faltando	Chave de Rodas:	Faltando
Macaco:	Faltando	Triangulo:	Faltando
Bancos Dianteiros: Observação:RASGADOS E QUEBRADOS	Avariado	Bancos Traseiros: Observação:RASGADOS	Avariado
Forração Do Teto:	Avariado	Forração Interna:	Faltando
Pedais:	OK	Volante:	OK
Alavanca da Marcha: Observação:FALTANDO PARTES	Avariado	Painel de Instrumentos:	OK
Pneus Dianteiros:	Faltando	Pneus Traseiros:	Faltando
Rodas Traseiras:	Faltando	Estepe:	Faltando
Rodas Dianteiras:	Faltando	Condição de locomoção:	NÃO
Veiculo Blindado:	NÃO		



Paracheque Dianteiro:



Paracheque Traseiro:




Avariado



Farol Direito:





Farol Esquerdo:

✓ OK



Capô:

✗ Avariado



Teto:

✗ Avariado



Porta Dianteira Direita:

✗ Avariado



Porta Dianteira Esquerda:

✓ OK



Porta Traseira Direita:

✗ Avariado




Porta Traseira Esquerda:

✗ Avariado



Lanterna Traseira Direita:

✓ OK



Bancos Dianteiros:

✗ Avariado

Observação: RASGADOS E QUEBRADOS



Bancos Traseiros:

✗ Avariado

Observação: RASGADOS



Forração Do Teto:

✗ Avariado



Forração Interna:

⚠ Faltando



Pedais:

✓ OK



Volante:

✓ OK



Alavanca da Marcha:

✗ Avariado

Observação: FALTANDO PARTES



Painel de Instrumentos:

✓ OK



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002071

Placa: OMU9246

Data Impressão: 09/03/2026 18:00

Nr Motor: 4M41UCAZ5173

Nr Chassi: 93XJNKB8TDCC60254

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	OMU9246	Renavam	00497370891
Chassi	93XJNKB8TDCC60254	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	4M41UCAZ5173	Categoria	OFICIAL
Marca	MITSUBISHI	Modelo	L200 TRITON 3.2 D
Ano Fab.	2012	Ano Mod.	2013
Cor	BRANCA	Combustível	DIESEL
UF	GO	Município	CHAPADAO DO CEU-GO
Espécie	ESPECIAL	Potência	170
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	ABERTA CABINE DUPLA
Cilindradas	3200	Capacidade Carga	101
Capacidade Passageiros	5	Nr Eixos	2
PBT	295	CMT	525



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002071

Placa: OMU9246

Data Impressão: 09/03/2026 18:00

Nr Motor: 4M41UCAZ5173

Nr Chassi: 93XJNKB8TDCC60254



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO




FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA




COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA	TRASEIRA DIAGONAL DIREITA	PNEU TRASEIRO DIREITO
		
COLUNA TRASEIRA DIR	LATERAL DIREITA	DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA
		
COLUNA DIANTEIRA DIR	INTERIOR	INTERIOR 02
		
INTERIOR 03	INTERIOR 04	ADICIONAL 01
		
ADICIONAL 02	ADICIONAL 03	ADICIONAL 04
		
ADICIONAL 05	ADICIONAL 06	
		

ID Vistoria: 00002071

Placa: OMU9246

Data Impressão: 09/03/2026 18:00

Nr Motor: 4M41UCAZ5173

Nr Chassi: 93XJNK8TDCC60254

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 900,00**

Valor FIPE: **R\$ 0,00**

Depreciação (%): **0,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 900,00**

Totais:

Sub-Total: **900,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**


Valor Final Avaliado: **R\$ 900,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentam as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data: ____/____/____