




### LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00002428

CG 160 FAN - HONDA



Vistoriador: Anderson Freitas

Data Impressão: 18/03/2026 18:51

Data Vistoria: 18/03/2026 16:47

#### Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

#### Local de atendimento:

Endereço: Rua Oswaldo e Antunes, 723, Campininha, Araçoiaba da Serra/SP. CEP: 18190-000.

#### Vistoria Veicular:

OSA: 1728

Modelo: CG 160 FAN - HONDA

Ano Fab / Modelo: 2022/2023

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: Pátio Center Car Lico | Araçoiaba da Serra

Tipo Veículo: Veículos

Placa:

UF/Cidade Placa: SP/SALTO DE PIRAPORA-SP

Nr Motor: KC22E0P030171

Nr Motor BIN: KC22E0P030171

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9C2KC2200PR030779

Nr Chassi BIN: 9C2KC2200PR030779

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Preto

Tem KIT GNV: Não

Órgão Apreensor: Polícia Civil

#### Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

Responsável:

#### Observação:

..



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



# CHECKLIST

ID Vistoria: 00002428

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 18/03/2026 18:51

Nr Motor: KC22E0P030171

Nr Chassi: 9C2KC2200PR030779

## LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



## CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

### ANALISE DA ESTRUTURA

PINTURA TANQUE:	OK	CARENAGEM DA LATERAL DIREITA:	AVARIADO
CARENAGEM DA LATERAL ESQUERDA:	AVARIADO	CARENAGEM DA RABETA:	AVARIADO
PARALAMA DIANTEIRO:	OK	PARALAMA TRASEIRO:	OK
PAINEL:	AVARIADO	CARENAGEM DO PAINEL:	AVARIADO
BLOCO OPTICO:	AVARIADO	ARO/RODA DIANTEIRO:	OK
ARO/RODA TRASEIRO:	OK	PNEU DIANTEIRO:	AVARIADO
PNEU TRASEIRO:	AVARIADO	FREIO DIANTEIRO:	AVARIADO
FREIO TRASEIRO:	AVARIADO	MANETE DE FREIO:	AVARIADO
MANETE DE EMBREAGEM:	AVARIADO	LUVA DO GUIDÃO:	AVARIADO
RETROVISOR ESQUERDO:	OK	RETROVISOR DIREITO:	OK
CAPA BANCO:	AVARIADO	ESTADO GERAL DA MOTOCICLETA:	AVARIADO



## CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002428

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 18/03/2026 18:51

Nr Motor: KC22E0P030171

Nr Chassi: 9C2KC2200PR030779

## Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - SENATRAN /  
FEDERAL

Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Atenção para as Restrições



Recall



Renajud



Atenção para as Multas Federais



## BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	MOTOCICLETA
Placa	[REDACTED]	Renavam	01327044827
Chassi	9C2KC2200PR030779	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	KC22E0P030171	Categoria	PARTICULAR
Marca	HONDA	Modelo	CG 160 FAN
Ano Fab.	2022	Ano Mod.	2023
Cor	PRETA	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
UF	SP	Município	SALTO DE PIRAPORA-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	162
Capacidade Passageiros	2	PBT	29



## Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



## Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 325,58	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 386,62	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 1.490,74
Valor Débito IPVA	325,58	Valor Débito Licenc	386,62
Valor Débito Multa	1.490,74		

ATENÇÃO: \*Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



## Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	3*****	Proprietário	L*** F***** C*****
-----------------------	--------	--------------	--------------------



## Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



## SENATRAN / FEDERAL

Tipo Consulta	SENATRAN / FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	Placa	[REDACTED]
Renavam	1327044827	Chassi	9C2KC2200PR030779

Município	SALTO DE PIRAPORA	UF	SP
Tipo	MOTOCICLETA	Categoria	PARTICULAR
Marca Modelo	HONDA/CG 160 FAN	Ano Fab	2022
Ano Mod	2023	Procedência Veículo	NACIONAL
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	Cilindradas	162
Cor	PRETA	Capacidade Passageiros	2
PTB	0.29	Recall	NADA CONSTA
CPF/CNPJ Proprietário	3*****	Proprietário	L*** F***** C*****

### SENATRAN / FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	SEM RESTRICAO	Restrição 2	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	Restrição 4	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Indicador Ostenta PIV	NADA CONSTA
Multa RENAINF	CONSTA	Multas	CONSTA
Pendência emissão Doc	NADA CONSTA	Indicador Alarme	NADA CONSTA
Comunicação de Venda	NADA CONSTA		

### Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
---------------------	--

### RECALL:

RECALL	NADA CONSTA
--------	-------------

### RENAJUD:

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

### INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin	NADA CONSTA
----------------------	-------------

### Multas Federais 2024-11-20 às 21:06 (CORTESIA)

Placa	██████	Renavam	1327044827
Cod. Órgão	126100	Órgão Autuado	DETRAN - SP
Número Infração	AA17930922	Código Infração	5010
Descrição da Infração	DIRIGIR VEICULO SEM POSSUIR CNH/PPD/ACC	Data/Hora	2024-11-20 21:06
Local Ocorrência	RUA SALVADOR MALQUIAS VIEIRA,1, ARACOIABA DA SERRA/SP	Cod RENAINF	08610775160
Valor	880.41	Data Venc.	2025-02-24

### Multas Federais 2024-12-05 às 16:56 (CORTESIA)

Placa	██████	Renavam	1327044827
Cod. Órgão	126100	Órgão Autuado	DETRAN - SP
Número Infração	AA18887773	Código Infração	6599
Descrição da Infração	CONDUZIR O VEICULO REGISTRADO QUE NAO ESTEJA DEVIDAMENTE LICENCIADO	Data/Hora	2024-12-05 16:56
Local Ocorrência	RUA AMAZONAS, SEM NUMERO, ARACOIABA DA SERRA/SP	Cod RENAINF	08360737118
Valor	293.47	Data Venc.	2025-03-10

## Multas Federais 2024-12-02 às 08:38 (CORTESIA)

Placa	██████████	Renavam	1327044827
Cod. Órgão	271450	Órgão Autuado	PREF. DE SP SOROCABA
Número Infração	C002618096	Código Infração	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Data/Hora	2024-12-02 08:38
Local Ocorrência	RUA COMENDADOR OETTERER, PROX., SOROCABA/SP	Cod RENAINF	08075124880
Valor	130.16	Data Venc.	2025-03-21

## Laudo CSV

CSV CSV não encontrado na base consultada.

**\*\*ATENÇÃO:** \*Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.

## RECALL

Registro de recall NADA CONSTA

## RENAJUD

Registro de renajud NADA CONSTA

## FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002428

Placa: ██████████

Data Impressão: 18/03/2026 18:51

Nr Motor: KC22E0P030171

Nr Chassi: 9C2KC2200PR030779



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 02

ID Vistoria: 00002428

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 18/03/2026 18:51

Nr Motor: KC22E0P030171

Nr Chassi: 9C2KC2200PR030779

**Vistoria Financeira:**

Valor Avaliado: R\$ 14.500,00

Valor FIPE: R\$ 0,00

Depreciação (%): 80,00%

Valor Depreciado: R\$ 2.900,00

**Totais:**

Sub-Total: 2.900,00

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 2.900,00

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análises estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES 'Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES 'Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES 'Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES 'Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

**Orientações:**

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



\_\_\_\_\_  
E-LEILOES 'Vistoria  
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_