



### LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00002425

**MONZA SL - CHEVROLET**



Vistoriador: Anderson Freitas

Data Impressão: 18/03/2026 18:53

Data Vistoria: 18/03/2026 15:47

#### Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

#### Local de atendimento:

Endereço: Rua Oswaldo e Antunes, 723, Campininha, Araçoiaba da Serra/SP. CEP: 18190-000.

#### Vistoria Veicular:

OSA: 216

Modelo: **MONZA SL - CHEVROLET**

Ano Fab / Modelo: 1988/1988

Categoria: **Passeio e Utilitário**

Local armazenamento: **Pátio Center Car Lico | Araçoiaba da Serra**

Tipo Veículo: **Veículos**

Placa:

UF/Cidade Placa:  
**SP/SARAPUI-SP**

Nr Motor: **20YVH31074624**

Nr Motor BIN:  
**20YVH31074624**

Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**

Nr Chassi: **9BGJG11YJJB061589**

Nr Chassi BIN:  
**9BGJG11YJJB061589**

Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: **Vermelho**

Tem KIT GNV: **Não**

Órgão Apreensor: **Polícia Civil**

#### Leilão:

Leilão: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**

Responsável:

#### Observação:

SUCATA



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



# CHECKLIST

ID Vistoria: 00002425

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 18/03/2026 18:53

Nr Motor: 20YVH31074624

Nr Chassi: 9BGJG11YJJB061589

## LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



## CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

### Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	✓ OK	Farol Direito:	✓ OK
Farol Esquerdo:	✓ OK	Parabrisa Dianteiro:	✓ OK
Capô:	✓ OK	Teto:	✓ OK
Retrovisor Lado Direito:	✓ OK	Retrovisor Lado Esquerdo:	✓ OK
Porta Dianteira Direita:	✓ OK	Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK
Porta Malas:	✓ OK	Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✓ OK
Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK	Vidro Traseiro Esquerdo:	✓ OK
Vidro Traseiro Direito:	✓ OK	Lanterna Traseira Direita:	✓ OK
Lanterna Traseira Esquerda:	✓ OK	Parabrisa Traseiro:	✓ OK
Bancos Dianteiros:	⊘ Avariado	Bancos Traseiros:	⊘ Avariado
Forração Do Teto:	⊘ Avariado	Forração Interna:	⊘ Avariado
Pedais:	✓ OK	Volante:	✓ OK
Alavanca da Marcha:	✓ OK	Painel de Instrumentos:	✓ OK
Pneus Dianteiros:	⊘ Avariado	Pneus Traseiros:	⊘ Avariado
Rodas Traseiras:	✓ OK	Estepe:	✓ N/A
Rodas Dianteiras:	✓ OK	Condição de locomoção:	✓ N/A
Veiculo Blindado:	⚠ NÃO		



## CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002425

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 18/03/2026 18:53

Nr Motor: 20YVH31074624

Nr Chassi: 9BGJG11YJJB061589

## Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - SENATRAN /  
FEDERAL

Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Atenção para as Restrições



Recall



Renajud



Atenção para as Multas Federais

## BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	[REDACTED]	Renavam	00314135758
Chassi	9BGJG11YJJB061589	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	20YVH31074624	Categoria	PARTICULAR
Marca	CHEVROLET	Modelo	MONZA SL
Ano Fab.	1988	Ano Mod.	1988
Cor	VERMELHA	Combustível	ALCOOL
UF	SP	Município	SARAPUI-SP
Potência	109	Procedência Veículo	NACIONAL
Cilindradas	2000		



## Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



## Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 386,62	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 371,64
Valor Débito Licenc	386,62	Valor Débito Multa	371,64

ATENÇÃO: \*Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



## Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	1*****	Proprietário	A***** R**** Z*****
-----------------------	--------	--------------	---------------------



## Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA

## SENATRAN / FEDERAL

Tipo Consulta	SENATRAN / FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	Placa	[REDACTED]
Renavam	00314135758	Chassi	9BGJG11YJJB061589
Município	SARAPUI	UF	SP
Tipo	AUTOMOVEL	Categoria	PARTICULAR

Marca Modelo	GM/MONZA SL	Ano Fab	1988
Ano Mod	1988	Procedência Veículo	NACIONAL
Combustível	ALCOOL	Cilindradas	2000
Cor	VERMELHA	Potência	109
Capacidade Passageiros	5	Recall	NADA CONSTA
CPF/CNPJ Proprietário	1*****	Proprietário	A***** R**** Z*****

### SENATRAN / FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	SEM RESTRICAO	Restrição 2	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	Restrição 4	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Indicador Ostenta PIV	NADA CONSTA
Multa RENAINF	CONSTA	Multas	CONSTA
Pendência emissão Doc	NADA CONSTA	Indicador Alarme	NADA CONSTA
Comunicação de Venda	NADA CONSTA		

### Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
---------------------	--

### RECALL:

RECALL	NADA CONSTA
--------	-------------

### RENAJUD:

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

### INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin	NADA CONSTA
----------------------	-------------

### Multas Federais 2024-09-13 às 12:31 (CORTESIA)

Placa	██████	Renavam	00314135758
Cod. Órgão	126100	Órgão Autuado	DETRAN - SP
Número Infração	01839015AA	Código Infração	6920
Descrição da Infração	DEIXAR DE EFETUAR REGISTRO DO VEICULO EM 30 DIAS, QDO FOR TRANSF A PROPRIEDADE	Data/Hora	2024-09-13 12:31
Local Ocorrência	RUA JOAO BRICOLA, 32, SAO PAULO/SP	Cod RENAINF	08244648481
Valor	130.16	Data Venc.	2024-12-23

### Multas Federais 2024-12-25 às 22:14 (CORTESIA)

Placa	██████	Renavam	00314135758
Cod. Órgão	126200	Órgão Autuado	DER - SP
Número Infração	1DH1341051	Código Infração	5185
Descrição da Infração	DEIXAR O PASSAGEIRO DE USAR O CINTO SEGURANCA	Data/Hora	2024-12-25 22:14
Local Ocorrência	SPA 142/270 KM 007 METROS 650, SARAPUI/SP	Cod RENAINF	08124746150
Valor	195.23	Data Venc.	2025-04-02



## Laudo CSV

CSV

CSV não encontrado na base consultada.

**\*\*ATENÇÃO:** \*Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.



## RECALL

Registro de recall

NADA CONSTA



## RENAJUD

Registro de renajud

NADA CONSTA



## FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002425

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 18/03/2026 18:53

Nr Motor: 20YVH31074624

Nr Chassi: 9BGJG11YJJB061589



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQ



LATERAL ESQUERDA



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 02



ADICIONAL 04



ADICIONAL 07



ADICIONAL 08

ID Vistoria: 00002425

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 18/03/2026 18:53

Nr Motor: 20YVH31074624

Nr Chassi: 9BGJG11YJJB061589

**Vistoria Financeira:**

Valor Avaliado: R\$ 6.500,00

Va or FIPE: R\$ 0,00

Depreciação (%): 90,00%

Va or Depreciado: R\$ 650,00

**Totais:**

Sub-Total: 650,00

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 650,00

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análises estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES 'Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES 'Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES 'Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES 'Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

**Orientações:**

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



\_\_\_\_\_  
E-LEILÕES 'Vistoria  
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_