E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420

LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL | **Numeração: 00002425**

MONZA SL - CHEVROLET

[redacted]

Vistoriador: Anderson Freitas	*Data Impressão: 16/10/2026 08:54*	Data Vistoria: 18/03/2026 15:47

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**	CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **Rua Oswaldo e Antunes, 723, Campininha, Araçoiaba da Serra/SP. CEP: 18190-000.**

Vistoria Veicular:

OSA: **216**

Modelo: **MONZA SL - CHEVROLET**		Ano Fab / Modelo: **1988/1988**	Categoria: **Passeio e Utilitário**
Local armazenamento: **Pátio Center Car Lico | Araçoiaba da Serra**	Tipo Veículo: **Veículos**		
Placa [redacted]	UF/Cidade Placa: **SP/SARAPUI-SP**		
Nr Motor: **20YVH31074624**	Nr Motor BIN: **20YVH31074624**	Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**	
Nr Chassi: **9BGJG11YJJB061589**	Nr Chassi BIN: **9BGJG11YJJB061589**	Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:		
Combustível:	Combustível BIN:		
Cor:	Cor BIN: **Vermelho**		

Tem KIT GNV: **Não**

Órgão Apreensor:**Policia Civil**

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD — Responsável:

Observação:

SUCATA



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA

CHECKLIST

ID Vistoria: 00002425 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 16/10/2026 08:54*

Nr Motor: 20YVH31074624 **Nr Chassi: 9BGJG11YJJB061589**

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- **OK**
- **ATENÇÃO**
- **APROVADO COM APONTAMENTO**
- **APRESENTA PROBLEMA**

CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	OK	**Farol Direito:**	OK
Farol Esquerdo:	OK	**Parabrisa Dianteiro:**	OK
Capô:	OK	**Teto:**	OK
Retrovisor Lado Direito:	OK	**Retrovisor Lado Esquerdo:**	OK
Porta Dianteira Direita:	OK	**Porta Dianteira Esquerda:**	OK
Porta Malas:	OK	**Vidro Da Porta Dianteira Direita:**	OK
Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK	**Vidro Traseiro Esquerdo:**	OK
Vidro Traseiro Direito:	OK	**Lanterna Traseira Direita:**	OK
Lanterna Traseira Esquerda:	OK	**Parabrisa Traseiro:**	OK
Bancos Dianteiros:	Avariado	**Bancos Traseiros:**	Avariado
Forração Do Teto:	Avariado	**Forração Interna:**	Avariado
Pedais:	OK	**Volante:**	OK
Alavanca da Marcha:	OK	**Painel de Instrumentos:**	OK
Pneus Dianteiros:	Avariado	**Pneus Traseiros:**	Avariado
Rodas Traseiras:	OK	**Estepe:**	Não Avaliado
Rodas Dianteiras:	OK	**Condição de locomoção:**	Não Avaliado

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002425 **Placa: [redacted]** *Data Impressão: 16/10/2026 08:54*

Nr Motor: 20YVH31074624 **Nr Chassi: 9BGJG11YJJB061589**

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL | 2 - SENATRAN / FEDERAL

- ✓ **Bin Estadual - Restrições**
- ! **Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo**
- ✓ **Bin Estadual - Restrições do Proprietário**
- ✓ **Bin Federal - Restrições**
- ! **SENATRAN - Atenção para as Restrições**
- ✓ **Recall**
- ✓ **Renajud**
- ! **Atenção para as Multas Federais**

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	**Tipo**	AUTOMOVEL
Placa	[redacted]	**Renavam**	00314135758
Chassi	9BGJG11YJJB061589	**Situação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	20YVH31074624	**Categoria**	PARTICULAR
Marca	CHEVROLET	**Modelo**	MONZA SL
Ano Fab.	1988	**Ano Mod.**	1988
Cor	VERMELHA	**Combustível**	ALCOOL
UF	SP	**Município**	SARAPUI-SP
Potência	109	**Procedência Veículo**	NACIONAL
Cilindradas	2000		

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	**Data Inclusao Venda**	NÃO INFORMADO

Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	**Débito DPVAT**	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R$ 386,62	**Débito Multas**	EXISTEM MULTAS: R$ 371,64
Valor Débito Licenc	386,62	**Valor Débito Multa**	371,64

*ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.*

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	1**********	**Proprietário**	A********* R***** Z*******

Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	**Restrição Financeira**	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	**Restrição RENAJUD**	NADA CONSTA

SENATRAN / FEDERAL

Tipo Consulta	SENATRAN / FEDERAL	**Situação**	EM CIRCULACAO
Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	**Placa**	[redacted]
Renavam	00314135758	**Chassi**	9BGJG11YJJB061589
Município	SARAPUI	**UF**	SP
Tipo	AUTOMOVEL	**Categoria**	PARTICULAR

Marca Modelo	GM/MONZA SL	**Ano Fab**	1988
Ano Mod	1988	**Procedência Veículo**	NACIONAL
Combustível	ALCOOL	**Cilindradas**	2000
Cor	VERMELHA	**Potência**	109
Capacidade Passageiros	5	**Recall**	NADA CONSTA
CPF/CNPJ Proprietário	18407504807	**Proprietário**	ALESSANDRA REGINA ZACARIAS

SENATRAN / FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	**Restrição**	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	SEM RESTRICAO	**Restrição 2**	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	**Restrição 4**	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	**Indicador Ostenta PIV**	NADA CONSTA
Multa RENAINF	CONSTA	**Multas**	CONSTA
Pendência emissão Doc	NADA CONSTA	**Indicador Alarme**	NADA CONSTA
Comunicação de Venda	NADA CONSTA		

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO

RECALL:

RECALL	NADA CONSTA

RENAJUD:

RENAJUD	NADA CONSTA

INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin	NADA CONSTA

Multas Federais 2024-09-13 às 12:31 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	00314135758
Cod. Órgão	126100	**Órgão Autuado**	DETRAN - SP
Número Infração	01839015AA	**Código Infração**	6920
Descrição da Infração	DEIXAR DE EFETUAR REGISTRO DO VEICULO EM 30 DIAS, QDO FOR TRANSF A PROPRIEDADE	**Data/Hora**	2024-09-13 12:31
Local Ocorrência	RUA JOAO BRICOLA, 32, SAO PAULO/SP	**Cod RENAINF**	08244648481
Valor	130.16	**Data Venc.**	2024-12-23

Multas Federais 2024-12-25 às 22:14 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	00314135758
Cod. Órgão	126200	**Órgão Autuado**	DER - SP
Número Infração	1DH1341051	**Código Infração**	5185
Descrição da Infração	DEIXAR O PASSAGEIRO DE USAR O CINTO SEGURANCA	**Data/Hora**	2024-12-25 22:14
Local Ocorrência	SPA 142/270 KM 007 METROS 650, SARAPUI/SP	**Cod RENAINF**	08124746150
Valor	195.23	**Data Venc.**	2025-04-02

Laudo CSV

CSV	CSV não encontrado na base consultada.

***ATENÇÃO: *Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.*

RECALL

Registro de recall	NADA CONSTA

RENAJUD

Registro de renajud	NADA CONSTA

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002425 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 16/10/2026 08:54*

Nr Motor: 20YVH31074624 **Nr Chassi: 9BGJG11YJJB061589**


CHASSI


FRENTE


TRASEIRA


MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR


DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA


COLUNA DIANTEIRA ESQ


LATERAL ESQUERDA


PNEU TRASEIRO ESQUERDO


PLACA


TRASEIRA DIAGONAL DIREITA


PNEU TRASEIRO DIREITO



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 02



ADICIONAL 04



ADICIONAL 07



ADICIONAL 08

ID Vistoria: 00002425 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 16/10/2026 08:54*

Nr Motor: 20YVH31074624 **Nr Chassi: 9BGJG11YJJB061589**

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R$ 400,00**

Valor FIPE: **R$ 0,00**

Depreciação (%): **0,00%**

Valor Depreciado: **R$ 400,00**

Totais:

Sub-Total: **400,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R$ 400,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: ____/____/_____