



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00002435

PALIO ED - FIAT



Vistoriador: Anderson Freitas

Data Impressão: 30/03/2026 11:55

Data Vistoria: 24/03/2026 13:18

Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

Local de atendimento:

Endereço: Estrada Municipal - R. Adolfo Batista da Crus, 400, CAJURU, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP. CEP: 12226-773.

Vistoria Veicular:

OSA: 370

Modelo: PALIO ED - FIAT

Ano Fab / Modelo: 1997/1998

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: PÁTIO MoviLegal / SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo Veículo: Veículos

Placa:

UF/Cidade Placa:
SP/TAUBATE-SP

Nr Motor: 178A30115276248

Nr Motor BIN:
178A30115276248

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BD178016V0454301

Nr Chassi BIN:
9BD178016V0454301

Condições Chassi: CHASSI COM OXIDAÇÃO ACENTUADA

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Cinza

Tem KIT GNV: Não

Órgão Apreensor: Polícia Civil

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

Responsável:

Observação:

..




CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002435

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 30/03/2026 11:55

Nr Motor: 178A30115276248

Nr Chassi: 9BD178016V0454301

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK

APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:		Avariado	Paracheque Traseiro:		Avariado
Farol Direito:		Avariado	Farol Esquerdo:		Faltando
Parabrisa Dianteiro:		OK	Capô:		OK
Teto:		OK	Retrovisor Lado Direito:		OK
Retrovisor Lado Esquerdo:		OK	Porta Dianteira Direita:		OK
Porta Dianteira Esquerda:		OK	Porta Malas:		OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:		OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:		OK
Vidro Traseiro Esquerdo:		OK	Vidro Traseiro Direito:		OK
Lanterna Traseira Direita:		OK	Lanterna Traseira Esquerda:		OK
Parabrisa Traseiro:		OK	Chave de Rodas:		N/A
Macaco:		N/A	Triângulo:		N/A
Bancos Dianteiros:		Avariado	Bancos Traseiros:		Avariado
Forração Do Teto:		Avariado	Forração Interna:		Avariado
Pedais:		OK	Volante:		OK
Alavanca da Marcha:		OK	Painel de Instrumentos:		OK
Pneus Dianteiros:		Avariado	Pneus Traseiros:		Avariado
Rodas Traseiras:		OK	Estepe:		N/A
Rodas Dianteiras:		OK	Condição de locomoção:		N/A
Veículo Blindado:		NÃO			



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002435

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 30/03/2026 11:55

Nr Motor: 178A30115276248

Nr Chassi: 9BD178016V0454301

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - SENATRAN /
FEDERAL

Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Atenção para as Restrições



Recall



Renajud



Atenção para as Multas Federais

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	[REDACTED]	Renavam	00688076980
Chassi	9BD178016V0454301	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	178A30115276248	Categoria	PARTICULAR
Marca	FIAT	Modelo	PALIO ED
Ano Fab.	1997	Ano Mod.	1998
Cor	CINZA	Combustível	GASOLINA
UF	SP	Município	TAUBATE-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	61
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	INEXISTENTE



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 1.243,96	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 329,09
Valor Débito Licenc	1.243,96	Valor Débito Multa	329,09

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	1*****	Proprietário	R***** V***** I*****
-----------------------	--------	--------------	----------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA

SENATRAN / FEDERAL

Tipo Consulta	SENATRAN / FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	Placa	[REDACTED]
Renavam	00688076980	Chassi	9BD178016V0454301
Município	TAUBATE	UF	SP
Tipo	AUTOMOVEL	Categoria	PARTICULAR

Marca Modelo	FIAT/PALIO ED	Ano Fab	1997
Ano Mod	1998	Procedência Veículo	NACIONAL
Combustível	GASOLINA	Cor	CINZA
Potência	61	Capacidade Passageiros	5
Recall	NADA CONSTA	CPF/CNPJ Proprietário	1*****
Proprietário	R***** V***** J****		

SENATRAN / FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	SEM RESTRICAO	Restrição 2	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	Restrição 4	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Indicador Ostenta PIV	NADA CONSTA
Multa RENAINF	CONSTA	Multas	CONSTA
Pendência emissão Doc	NADA CONSTA	Indicador Alarme	NADA CONSTA
Comunicação de Venda	NADA CONSTA		

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
---------------------	--

RECALL:

RECALL	NADA CONSTA
--------	-------------

RENAJUD:

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin	NADA CONSTA
----------------------	-------------

Multas Federais 2017-12-01 às 07:00 (CORTESIA)

Placa	██████	Renavam	00688076980
Cod. Órgão	126100	Órgão Autuado	DETRAN - SP
Número Infração	3T0166481	Código Infração	6920
Descrição da Infração	DEIXAR DE EFETUAR REGISTRO DO VEICULO EM 30 DIAS, QDO FOR TRANSF A PROPRIEDADE	Data/Hora	2017-12-01 07:00
Local Ocorrência	AVENIDA D. PEDRO I, TAUBATE/SP	Cod RENAINF	02933973430
Valor	195.23	Data Venc.	2018-03-08

Multas Federais 2019-04-06 às 18:15 (CORTESIA)

Placa	██████	Renavam	00688076980
Cod. Órgão	270990	Órgão Autuado	PREF. DE SP SAO JOSE DOS CAMPOS
Número Infração	PR00160889	Código Infração	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Data/Hora	2019-04-06 18:15
Local Ocorrência	AV. SALINAS, N 2059 MENOS 87 M, SAO JOSE DOS CAMPOS/SP	Cod RENAINF	03926855495
Valor	130.16	Data Venc.	2019-08-13

Multas Federais 2019-04-06 às 00:52 (CORTESIA)

Placa	██████	Renavam	00688076980
Cod. Órgão	270990	Órgão Autuado	PREF. DE SP SAO JOSE DOS CAMPOS

Número Infração	PR00160496	Código Infração	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Data/Hora	2019-04-06 00:52
Local Ocorrência	AV. LEONOR DE ALMEIDA RIBEIRO, SAO JOSE DOS CAMPOS/SP	Cod RENAINF	03926863986
Valor	130.16	Data Venc.	2019-08-13

Laudo CSV

CSV CSV não encontrado na base consultada.

****ATENÇÃO:** *Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.

RECALL

Registro de recall NADA CONSTA

RENAJUD

Registro de renajud NADA CONSTA

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002435

Placa [REDACTED]

Data Impressão: 30/03/2026 11:55

Nr Motor: 178A30115276248

Nr Chassi: 9BD178016V0454301



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR




DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQ



LATERAL ESQUERDA



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05

ID Vistoria: 00002435

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 30/03/2026 11:55

Nr Motor: 178A30115276248

Nr Chassi: 9BD178016V0454301

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 8.500,00**

Valor FIPE: **R\$ 0,00**

Depreciação (%): **90,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 850,00**

Totais:

Sub-Total: **850,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 850,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análises estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: ____/____/____